



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz
raport online

Lexus RX

JTJBGMC802006257



Hybryda



Ostatni stan drogomierza 163 612 km



Ubezpieczenie do 2027-02-03

i Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-07-02 12:35:59 UTC +0200 Wersja językowa PL
ab1b308c-67bc213a-a2ff2099-c2348468-c2d5e9b0



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie

Brak szkody
całkowitejRozbieżność
drogomierza

Krajowy

Więcej niż
jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież

● Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

● Nie odnotowano

Uszkodzenie

▲ Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

▲ Odnotowano

Szkoda całkowita

● Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

● Nie odnotowano

Akcja serwisowa

● Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

● Nie odnotowano

Złomowanie

● Nie odnotowano

Historia serwisowa

● Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 14



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12/12



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 14



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 37



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 96



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 0



Informacje o pojeździe

Lexus • RX

Rodzaj nadwozia

SUV

Typ paliwa

HYBRYDA

Pojemność silnika [cm3]

3500

Kod koloru lakieru

085

Wersja

RX450H

Data produkcji

2016

Kod silnika

2GR-FXS

Typ skrzyni biegów

AUTOMATYCZNA

Kod modelu

GYL25

Liczba drzwi

5

Wersja skrzyni biegów

CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION)

Wykończenie wnętrza

NATURAL LEATHER

Poprawność VIN

PRAWIDŁOWY



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 12

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

06.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
163 612 km

Serwis regularny

Kraj Polska

04.02.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2027-02-03

Kraj Polska

2025

09.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
149 666 km

Serwis regularny

Kraj Polska

05.02.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2026-02-04

Kraj Polska

04.02.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2026-02-03

Kraj Polska

04.02.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
135 534 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2026-02-04

Kraj Polska

01.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
135 163 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

2024

07.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
121 516 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

07.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
121 191 km

07.2024

 Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2 200 - 2 400 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Tył

- Lewy tył

Kraj **Polska**

21.02.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **wołomiński, mazowieckie**

Kraj **Polska**

05.02.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-02-04**

Kraj **Polska**

30.01.2024

 Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
110 076 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-01-30**

Kraj **Polska**

19.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-02-17**

Kraj **Polska**

2023

20.12.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-01-18**

Kraj **Polska**

12.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
110 826 km

20.11.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-12-19**

Kraj **Polska**

07.05.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-05-06**

Kraj **Polska**

2022

28.11.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
105 939 km

07.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-06**

Kraj **Polska**

07.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-06**

Kraj **Polska**

12.04.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
95 765 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-04-12**

Kraj **Polska**

03.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
95 755 km

03.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7 000 - 7 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Prawa strona

Kraj **Polska**

2021

07.05.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-06**

Kraj **Polska**

2020

12.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **29 000 - 30 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona

Kraj **Polska**

18.08.2020

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

04.05.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-05-03**

Kraj **Polska**

2019

10.2019



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **11 000 - 12 000 PLN**


Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

05.2019



Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
62 696 km

06.05.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-05-04**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
62 704 km

04.05.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-05-03**

Kraj **Polska**

04.2019



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **8 000 - 8 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Prawa strona

- Prawy tył

2017

06.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
27 910 km

2016

04.05.2016

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego 2019-05-03

Kraj **Polska**

04.05.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu

03.2016

Pojazd wyprodukowany

Zestaw naprawczy do opon

Kraj **Japonia**

**Zasady interpretacji danych:****Zdarzenia nieodnotowane:**

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

**Dziennik sprawdzeń**

- Sprawdzone, nie odnotowano danych

**Wypozażenie**

Daytime running light system: With (without cut off switch)

Easy access system for driver: Steering & d-seat autoreturn

Tyre inflation pressure warning: 433 mhz, auto location

Front seat adjuster: Power (d & p 8-way) with d-memory

Anti-theft system: Siren+intrusion+inclination sensors

Outside rear view mirror: A-folding, heater, memo, ec

Integrated sport driving: 3mode eco/normal/sport

Front turn signal lamp: With led + sequential

Instrument finish panel: Without illumination

Destination package (except europe): Without

Tire & disc wheel: 235/55r20 summer al1 hi-g

Power door lock: Auto (speed l, door op ul)

Inside rear view mirror: Day and night, ec

Steering wheel switches: Std+acc+lda(lka)

Auto & easy closer door: Power back door

Rear combination lamp: Led hi+sequential

Seat airconditioner: With d+pseat blower

Intermittent wiper: Rain sensor (auto)

Seat heater: With (driver & passenger)

Regulation compliancy: Wvta label + id

Rear quarter glass: Tempered + privacy

Vehicle dynamic management: Vdim alpha

Windshield glass: Acoustic green (uv)

Back monitor: With back guide monitor

Door outside handle: Coloured & smart

Wheel cap: Center ornament high grade

Cool air intake: Without soundcreator

Door inner garnish: Finishplate (sus)

Antenna: With (std) without sharkfin

Lane keep assist (lka): With lda+lka

Cruise control: With acc, all speed

Destination package: Central europe

Env and navigation system: Without

Parking brake: Epb with brake hold

Rear seat: Folding (manual remote)

Steering: Electric power steering

Cold area package: Cold area spec	Infra cooperative system: Without	Front fog lamps: With led (white)
Pre-crash system: With (pba + pb)	Hill assist control (hac): With	Washer fluid: Ethanol min. fill
Door scuff plate: Fr + rr (sus)	Supercharger indicator: Without	Traffic sign recognition: With
Front side glass: Uv cut green	Side glass: Tempered + privacy	Seat material: Natural leather
Brake pedal type: Pendant type	Sun roof & moon roof: Without	Back glass: Tempered, privacy
Accelerator pedal: Organ type	Door lock: Double lock d&p:1m	Seat lumbar support: D&p 2way
Emergency brake lights: With	Clearance & back sonar: With	Spare tyre: Tire repair kit
Shift lever & knob: Leather	Lane change assist: Without	Rear bumper: Single exhaust
Minus ion generator: Nanoe	Eco package: Without (s&s)	Key plate: Zippo 2 for hv
Charger: Without wireless	Head up display: Without	Satellite radio: Without
Tv & dvd player: Without	Owner's manual: Without	Steering wheel: Leather
Tire brand: Unspecified	Headlamps: Led hi + ahb	Radiator grille: Normal
Rear arm rest: With box	Cornering lamp: Without	Traction control: With
Mayday system: Without	Towing package: 2000kg	Special spec: Without
Wiper blade: Standard	Footrest type: D only	Front seat: Base seat
Grade mark: Without	Avs (tems): Without	Grade package: Base
Rear fog lamp: With	Audio: 8inch lda/cd	Cup holder: Fr film
Sun shade: Without	Stabilizer: Normal	Loud speakers: 9sp
Roof rails: With	Vsc: With (ecb)	Door trim: Film
Bumper: Normal	Clock: Analog	A/c: Standard



Archiwalne zdjęcia pojazdu

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.