



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz
raport online

Toyota Corolla

SB1ZC3CE10E011894



Hybryda



Ostatni stan drogomierza 61 331 km



Ubezpieczenie do 2026-12-03

i Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-14 16:11:39 UTC +0200 Wersja językowa PL
bc8fbbf5-4c5d27fc-91a6a42f-21514d92-957e96a6



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie

Brak szkody
całkowitejBrak
rozbieżności
drogomierza

Krajowy

Pierwszy
właściciel

Przegląd historii

Kradzież

● Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

● Nie odnotowano

Uszkodzenie

▲ Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

● Nie odnotowano

Szkoda całkowita

● Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

● Nie odnotowano

Akcja serwisowa

● Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

● Nie odnotowano

Złomowanie

● Nie odnotowano

Historia serwisowa

● Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 15



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 14/14



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 10



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 17



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 177



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 0



Informacje o pojeździe

Toyota • Corolla • Samochód osobowy

Rodzaj nadwozia

KOMBI

Typ paliwa

HYBRYDA

Pojemność silnika [cm3]

2000

Kod koloru lakieru

209

Data produkcji

2023

Kod silnika

M20A-FXS

Typ skrzyni biegów

AUTOMATYCZNA

Kod modelu

MZEH19

Liczba drzwi

5

Wersja skrzyni biegów

CVT (CONTINUOUSLY
VARIABLE TRANSMISSION)

Wykończenie wnętrza

FABRIC B MID

Poprawność VIN

PRAWIDŁOWY

Norma emisji spalin

EURO 6D



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 14

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

● Nie odnotowano




Węgry

Baza skradzionych pojazdów - HU

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

08.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
61 331 km

Serwis regularny

Kraj Polska

06.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
54 749 km

Serwis regularny

Kraj Polska

2025

12.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
46 171 km

Serwis regularny

Kraj Polska

04.12.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2026-12-03

Kraj Polska

11.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
43 372 km

Serwis regularny

Kraj Polska

08.2025

Zgłoszono odczyt drogomierza


Stan drogomierza
38 802 km

08.2025

 Odnotowano szkodę na pojeździe


Kwota **1 200 - 1 300 PLN**

Rezultat



Grupa części
- Szyby

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Przód

06.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
34 708 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

03.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
29 458 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

2024

30.12.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
25 780 km

Kraj **Polska**

04.12.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-12-03**

Kraj **Polska**

11.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
21 110 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

07.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
14 882 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

2023

04.12.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-12-03**

Kraj **Polska**

04.12.2023

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **malborski, pomorskie**

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2026-12-03**

Kraj **Polska**

04.12.2023

Pierwsza rejestracja pojazdu

08.2023

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Burnaston**

Brak haka holowniczego

Koło zapasowe dojazdowe

Kraj **Wielka Brytania**



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Wyposażenie

Instrument finish panel: Audio panel & meter cluster satin (plating)

Steering wheel switches: Disp (h)+tel+voice+audio+acc+lta

Exhaust tail pipe & diffuser: Single without diffuser

Trunk & deck carpet & mat: Double floor needle punch

Shift lever boot: With satin plating + p-blk bezel

Remote service package: Remote air conditioner pkg

Outside rear view mirror: Auto fold, elec, heater

Lower back and back door garnish: With (plating)

Emergency brake lights: Hazard w/o rr sequential

Package tray trim & tonneau cover: Tonneau cover

Illuminated entry system: With (room + map lamp)

Air bag manual on-off sw: P seat with indicator

Front seat vertical adjuster: D&p: 2 way manual

Luggage room & deck trim: Side + rr2 hook (uni)

Rear console box: Fab w/o stitch w/ slide p-blk

Door outside handle: Bodycolour d: w/ key p:w/o

Audio (overseas mkt): Other spec (u1a) is used

Daytime running light system: With (exclusive)

Rear window defogger: Heavy duty type(w/timer)

Luggage and back door release: Elec lock smart

Tool (plant install): H/n wrench + jack handle

High mount stop lamp: With (led type, spoiler)

Tire & disc wheel 2: Other spec (010) is taken

I/p center cluster: Satin plating/piano black

Accessory connector (n0 1): Console box + lug

Windshield wiper control: Auto (rain sensor)

Instrument panel: Soft w/ stitch (p-pad) ka

Srs airbag: D&p single hi+side(fr)+csa+knee

Light remind warning: With (buzzer+autocut)

Tyre inflation pressure warning: Al 434mhz

Light control system: Alc + fmh 3 position

Rear spoiler: One mold with bd + lowerside

Rocker & door lower moulding: With (color)

Door window frame moulding: Black + resin

Child restraint system: With (iso fix) *2

Door trim ornament: Resin + satin plating

Destination package: Without (eu country)

Data communication module: 19mcdcm ecall

Seat belt warning: Fr & rr (buzzer+lamp)

Headlamp aiming: Rh aiming (for lhd car)

Side turn signal lamp: With outer mirror

Rear combination lamp: Led + light guide

Tire & disc wheel: 205/55r16 sm al-sport

Power windows: Fr&rr 4 onetch up/down lo

Destination package (exc/ erp): Without

Seat back pocket: With (passenger only)

Front suspension: Macpherson strut (ff)

Catalytic converter: 8r-08+11r-11 (gpf)

Economy meter: Hybrid system indicator

Child protector: With (rear door only)

Rear window wiper: With (int + washer)

Seat heater: With (d+p cushion & back)

Hill assist control (hac): With (hac3)

Floor mat ila: Textile hi lhd hv 830gr

Shift position indicator: With (meter)

Wheel cap: Centre ornament (for alumi)

Steering column: Tilt&telesco,w/o lock

Parking support alt/brake: Fr,rr + ics

Traffic sign recognition: With camera

Windshield glass: Green laminated 70%

Paint protection wax/film: Wrap guard

Rear suspension: Double wishbone (ff)

Active safety package: Tss 3 /lss +3

Wireless door lock: Smart (d+p+back)

Cruise control: Full speed range acc

Occupant detection: P&rr:seat sensor

Front seat slide: 260mm d&p: manual

Seat lumbar support: With d (power)

Washer fluid level warning: Without

Accessory connector (n0 2): Without

Door inner garnish: Plating + resin

Refrigerant correspondent: Hf01234f

Rear seat: 6:4 split fold w/ remot

Rear quarter glass: Solar green 70%

Rear seat belt: 3elr-pt-fl*2 3elr*1

Fender liner: Fr (high) & rr (high)

Front wheel brake: 16 inch disc (b)

Door trim: Fr&rr:soft with nv felt

Brake cont valve- edb control: Ebd

Inside rear view mirror: Ec mirror

Front floor carpet and mat: Dilour

Steering: Eps (brushless c-motor)

Shift switch: Sequential + paddle

Regulation compliancy: Wvta label

Side protection moulding: Without

Exhaust emission control: Euro 6d

Shift lever & knob: Leather (cvt)

Lane keep assist (lka): Lta+edss

Mike & mike amp: 21cy dual(roof)

Accelerator pedal: Electric type

Fuel caution label: E5, e10 reg.

Roof rails: Black type (painted)

Front personal lamp: With (led)

Door scuff plate: With (normal)

Luggage room separator: Without

Steering wheel: 3-spoke leather

Rear bumper: Pp colour with r/f

Washer fluid: Ethanol min. fill

Model name mark: Corolla (rr1)

Anti-theft system: Immobilizer

Door lock: Fr:2step dp:1motion

Clean air filter: Pollen type

Register: Fr & rr satin paint

Room lamp: Personal type(led)

Sun roof & moon roof: Without

Headlamps: Parabola led + ahb

Vehicle approach notice: With

Rear & rear side monitor: W/o

Front headrests: Vertical x2

Rear headrests: Vertical x3

Door inside handle: Plating

Rough road package: Without

Seat material: Fabric b mid

Front side glass: Green 70%

Back glass: Solar green 70%

Vehicle category: M1,ma,pc

Radiator lower grille: Imc

Cold area package: Without

Additional heater: Without

Back monitor: Camera + w/h

Headlamp levelling: Manual

Windshield deicer: Without

Front pillar garnish: Base

Rear side glass: Green 70%

Door pocket: With(d&p&rr)

Multi info display: 12.3"

Headlamp cleaner: Without

Key plate: Smart-master 2

Package option 3: Without

Package option 4: Without

Door belt moulding: Black

Package option 6: Without

Front differential: 3.193

Luggage tray: For 2.0l hv

Radiator grille: Paint h

Rear seat reminder: With

Stabilizer: With (fr&rr)

Sun visor: Pvc,Imp,dp-mr

Front console box: Resin

Head up display: Without

Luggage room lamp: With

Owner's manual: Without

Speed warning: With asl

Black out: Wheel house

Audio jack: Usb type c

Spare tyre: T125/70d17

Grade package: Without

Glove box: With damper

Grill shutter: Without

Cooler rear duct: With

Wireless charger: With	A/c: Auto (dual mode)	Starting system: Push
Front fog lamps: With	Power door lock: With	Assist grip: Fr2, rr2
Door arm rest: Fabric	Cup holder: Fr2/black	Engine: M20a-fxs 5th
Eco package: Without	Glove box lamp: With	Clock: Audio + meter
Bumper: Pp painting	Vsc: With i-booster	Mud guards: Without
Rear arm rest: With	Avs (tems): Without	Hilti spec: Without
Malta spec: Without	Front seat: Sporty	Parking brake: Epb
Audio: T1 (10.5)	Speedometer: Km/h	Coat hook: With
Antenna: Shark	Jack: With	Abs: With



Archiwalne zdjęcia pojazdu

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyrażonej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

Raport Historii Pojazdu autoDNA SB1ZC3CE10E011894

- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.