



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2024-12-30 19:24:40 UTC +0100

Wersja językowa: PL

ddaf08e8-68860e23-05f3300d-e63efc12-4615e448



BMW 430i XDRIVE
WBA4H91000BH35188

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

8

LAT(A)

-

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2017

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7

LAT(A)

3

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2017-09-27

1 0 8 7 8 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 34

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 11

Historia cenowa



Liczba wpisów 3

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 12

Historia uszkodzeń

!

Liczba wpisów 7

Rejestr zastawów

✓

Nie odnotowano

Wypożyczenie

i

Liczba wpisów 56

Archiwalne zdjęcia

i

Liczba wpisów 10

Poprawność VIN

✓

Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent BMW	Model 430I XDRIVE	Rodzaj nadwozia COUPE
Kraj producenta NIEMCY	Rok modelowy 2017	Kod koloru lakieru A89
Kolor lakieru IMPERIALBLAU BRILLANTEFFEKT METALLI	Kod koloru wnętrza LCDF	Kolor wnętrza DF VENETOBEIGE
Seria F36	Data produkcji 2017	Kod silnika B48O
Silnik 2.00	Moc silnika 185KW (248HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY
Kod skrzyni biegów GA8HP-50Z	Typ skrzyni biegów AUTOMATYCZNA	Skrzynia biegów AUTOMATIC TRANSMISSION
Napęd AWD	Kod modelu 4H91	Pojemność silnika zaokrąglona [cm3] 2000
Segment AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA	Rynek przeznaczenia POLSKA	Wykończenie wnętrza LEDER DAKOTA/DF VENETOBEIGE
Kraj wytworzenia NIEMCY	Liczba drzwi 5	Typ napędu XDRIVE
Fabryka DINGOLFING	Numer seryjny pojazdu H35188	Generacja I
Pojemność oleju w skrzyni biegów [l] 8.80	Pojemność płynu hamulcowego [l] 1.00	Pojemność płynu chłodzącego [l] 8.10
Poprawność VIN Prawidłowy		

AKCJE SERWISOWE

✓

Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

 Włochy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Czechy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt ✓ Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

↑

2024

04.10.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-10-04**

Stan drogomierza

114 758 km

07.2024

Kraj **Polska**

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **6 000 - 7 000 PLN**


Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj **Polska**

02.02.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
109 256 km

Kraj **Polska**

09.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-01-08**

Kraj **Polska**

2023

14.09.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
91 106 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-09-14**

Kraj **Polska**

08.09.2023

Odnotowano cenę / wartość

111 169 PLN brutto

08.09.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
89 430 km

08.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7 000 - 8 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Przód

09.01.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-01-08**

Kraj **Polska**

09.01.2023

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Leszno, wielkopolskie**

Kraj **Polska**

2022

14.12.2022

Odnutowano cenę / wartość

124 900 PLN brutto

14.12.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
63 000 km

07.11.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-11-06**

Kraj **Polska**

20.10.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-11-18**

Kraj **Polska**

03.10.2022

Odnutowano cenę / wartość

129 900 PLN brutto

03.10.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
62 278 km

27.09.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-09-26

Kraj Polska

13.09.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-09-13

Kraj Polska

Stan drogomierza
62 218 km

09.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
62 278 km

09.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 1 250 - 1 500 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj Polska



Strefa uszkodzenia
- Tył

09.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 4 000 - 4 500 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj Polska



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Tył

2021

27.09.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-09-26

Kraj **Polska**

03.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
52 226 km

03.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 8 000 - 9 000 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Prawa strona
- Tył
- Centralna część

2020

06.12.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
51 068 km

12.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
51 143 km

12.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 4 000 - 4 500 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód

27.09.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-09-26**

Kraj **Polska**

18.09.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-09-18**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
48 990 km

2019

27.09.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-09-26**

Kraj **Polska**

04.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **8 000 - 9 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Lewa strona
- Prawa strona
- Lewy tył

Kraj **Polska**

2017

27.09.2017

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego **2020-09-26**

Kraj **Polska**

27.09.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
02.01.2023 07:01:21	Raport autoDNA	188.33.XXX.XXX	Poznan, Poland
20.10.2022 12:10:24	Raport autoDNA	212.244.XXX.XXX	Nadarzyn, Poland
04.10.2022 01:10:03	Raport autoDNA	91.90.XXX.XXX	Krakow, Poland

WYPOSAŻENIE

Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż.	S5DAA	Ogumienie zdadne do jazdy po uszkodzeniu	S258A	Drew. szl. Fineline jasne z listwą akc.	S4FYA
Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.	S430A	Lusterko wewn. ściemniane automatycznie	S431A	Telefonia komórkowa z Wireless Charging	S6NWA
Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.	S9AAA	Instrument cluster, expanded equipment	S6WAA	Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera	S494A
Obr. BMW, st. le. wieloszprych. 416	S2H2A	Cruise control with brake function	S544A	Inteligentne połączenie ratunkowe	S6ACA
Wskażn. ciśnienia pow. w oponach	S2VBA	Trójkąt ostrzegawczy i apteczka	S428A	System nawigacji Professional	S609A
Selekcja COP ważnych pojazdów	S1CAA	Real-Time Traffic Information	S6AMA	Literatura pokładowa, polski	S8ATA
Automatyczna skrzynia biegów	S205A	Park Distance Control (PDC)	S508A	Czynnik chłodniczy R1234yf	S8R9A
Extra package, EU-specific	S230A	Asystent świateł drogowych	S5ACA	Dywaniki podłogowe Velours	S423A
Armrest front, retractable	S4AEA	Klimatyzacja automatyczna	S534A	Adaptacyjny reflektor LED	S552A
Supplementary 12V sockets	S575A	Spryskiwacze reflektorów	S502A	Connected Drive Services	S6AKA
Zabezpieczenie śrub kół	S2PAA	Technika serwisowa BMW	S7NHA	Wyświetlacz przezierny	S610A
Polska wersja językowa	S8A1A	BMW Repair Inclusive	S7CHA	Przyciemniane szyby	S420A
Kamera jazdy wstecz	S3AGA	Pakiet dla palących	S441A	Instalacja alarmowa	S302A
Nagrzewnica Blow-By	S4NEA	Concierge Services	S6ANA	Area-Code 2 do DVD	S698A
Modell Luxury Line	P7LEA	Licznik kilometrów	S548A	Driving Assistant	S5ASA
System załadunku	S465A	Czujnik deszczu	S521A	Remote Services	S6APA

Zespół schowków

S493A

Comfort access

S322A

LED Fog lights

S5A1A

Light Package

S563A

WLAN Hotspot

S6WDA

Teleservices

S6AEA

Luxury Line

P7S2A

Zakres CO2

S1CBA

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

08.09.2023

Liczba zdjęć 1



03.10.2022

Liczba zdjęć 9





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA**Raport Historii Pojazdu
autoDNA****WBA4H91000BH35188
BMW 430i XDRIVE****Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.