

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-03-13 20:15:06 UTC +0100

Wersja językowa: PL

b8485164-09319735-e8a27315-4ecb6d36-52742c4d



Nissan X-TRAIL
JN1TENT30U0336228

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

19

LAT(A)

2

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2006

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

18

LAT(A)

1

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2007-02-08

2 5 1 8 4 8 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 2

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 15

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 11

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 15

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Rejestr zastawów

kraj Polska

 Niedostępny. [Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.](#)

Wypożyczenie

 Liczba wpisów 6

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
NISSAN**Pojemność silnika [cm3]**
2200**Kolor lakieru**
LIGHT GREY**Linia**
COMFORT**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Model**
X-TRAIL**Kraj producenta**
JAPONIA**Próbka koloru lakieru**
**Data produkcji**
2006**Napęd**
4WD**Rodzaj nadwozia**
SUV**Kod koloru lakieru**
KX4**Kod koloru wnętrza**
K**Kod silnika**
YD22ETI**Kod modelu**
T30

AKCJE SERWISOWE

2017-10-18

Degradacja czynnika uruchamiającego poduszki powietrzne

Problem

W warunkach wilgotnych i zmian wysokich temperatur dochodzi do degradacji czynnika uruchamiającego poduszki powietrzne.

Efekty usterki

W trakcie wypadku możliwe zbyt duże ciśnienie powietrzne w poduszkach, powodujące zniszczenie obudowy urządzenia napętniania.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami pojazdów objętych akcją, w celu wymiany poduszki powietrznej pasażera na część poprawioną.

Data produkcji 2004-2012

Źródło UOKIK

2015-05-25

Uchodzenie powietrza z napętniaczy poduszek powietrznych

Problem

W niektórych samochodach marki Nissan Navara Pickup, Tino, Patrol Pick up, Almera, Terrano II, Pathfinder, X-Trail i Teana uchodzenie powietrza z napełniacza poduszek powietrznych może spowodować przedostawanie wilgoci do napełniacza.

Efekty usterki

Uszkodzenie poduszki powietrznej pasażera, oddzielenie się obudowy poduszki powietrznej.

Naprawa

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii serwisowej. Naprawa będzie polegała na wymianie napełniacza. Informacji związanych z kampanią serwisową udziela NISSAN SALES CEE Kft. Sp z o.o. Oddział w Polsce (adres: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa; tel.: 801 647 726; e-mail: poland@nissan-services.eu).

Data produkcji 2004-2007

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnutowano 0



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)



Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe



Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2025

09.02.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-02-08**

Kraj **Polska**

31.01.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-01-31**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
141 641 km

2024

09.02.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-02-08**

Kraj **Polska**

09.02.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-02-09**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
135 183 km

2023

20.02.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-02-20**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
128 889 km

09.02.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-02-08**

Kraj **Polska**

2022

19.02.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-02-19**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
121 833 km

09.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-02-08**

Kraj **Polska**

2021

22.02.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-02-22**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
114 029 km

09.02.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-02-08**

Kraj **Polska**

2020

18.02.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-02-18**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
106 684 km

09.02.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-02-08**

Kraj **Polska**

2019

06.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
105 968 km

18.02.2019

Kraj **Polska**

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
101 053 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-02-18**

Kraj **Polska**

2018

22.02.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
93 640 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-02-22**

Kraj **Polska**

2017

21.02.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
86 483 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-02-21**

Kraj **Polska**

2016

03.2016

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
80 663 km

Kraj **Polska**

22.02.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
80 629 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-02-22**

Kraj **Polska**

2015

29.01.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
74 127 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-01-29**

Kraj **Polska**

2014

29.01.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2015-01-29**

Kraj **Polska**

2013

03.2013

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
58 399 km

03.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2 500 - 2 750 PLN**

Kraj **Polska**

2007

12.2007

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
14 865 km

Kraj **Polska**

09.02.2007

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

08.02.2007

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

08.02.2007

Pierwsza rejestracja pojazdu

2006

10.2006

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Kanda**

Kraj Japonia

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

F/DISC WHL F/IRN

F/FRONT MUDGUARD

F/BMPR-BODY CLR

F/SIDE AIR BAG

F/TONNEAU CVR

F/CARGO NET

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



JN1TENT30U0336228
Nissan X-TRAIL



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.