



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-03-06 19:26:27 UTC +0100

Wersja językowa: PL

3f2313a7-acff7b10-a5087409-d1db881e-4da5e3d6



Mercedes-Benz GLC
WDC2539051F100474

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

9

LAT(A)

2

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2016

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

8

LAT(A)

9

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-05-25

1 5 5 6 1 9 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 29

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Liczba wpisów 3

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 14

Historia uszkodzeń

!

Liczba wpisów 3

Rejestr zastawów

kraj Polska

✓

Nie odnotowano

Wypożyczenie

i

Liczba wpisów 114

Archiwalne zdjęcia

i

Liczba wpisów 17

Poprawność VIN

i

Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent MERCEDES-BENZ	Model GLC	Rodzaj nadwozia SUV
Kraj producenta NIEMCY	Rok modelowy 2016	Kod koloru lakieru 799U
Kolor lakieru DIAMOND WHITE - METALLIC PAINT	Próbka koloru lakieru	Kod koloru wnętrza 234A
Wersja GLC 220 D 4MATIC	Seria X253	Linia GLC-CLASS
Data produkcji 2016	Kod silnika 651.921	Norma emisji spalin EURO 6
Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Kod skrzyni biegów 725.044	Typ skrzyni biegów AUTOMATYCZNA
Skrzynia biegów 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	Kod modelu 253905	Liczba biegów 9
Wykończenie wnętrza LEATHER - BROWN	Kraj wytworzenia NIEMCY	Liczba drzwi 5
Numer seryjny skrzyni biegów 725044 00 418165	Numer seryjny pojazdu 100474	Rynek przeznaczenia POLSKA
Segment AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA	Fabryka BREMEN	

AKCJE SERWISOWE

2018-04-11

Niedostateczne uziemienie kolumny kierownicy

Problem

W związku z niedostatecznym uziemieniem kolumny kierownicy przy jednoczesnym uszkodzeniu ścieżek przewodzenia prądu w kasie sprzegacza obrotowego w module przełącznika kolumny kierownicy może dojść do nieuzasadnionej aktywacji poduszki powietrznej.

Efekty usterki

Usterka może spowodować zranienie kierowcy i zwiększa potencjalne ryzyko wypadku.

Naprawa

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu sprawdzenia mechanicznej kolumny kierownicy i jej ewentualnego skorygowania.

Data produkcji **NIE PODANO**

Źródło **UOKIK**

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Criminail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli



Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)



Nie odnotowano

**Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe



Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2024

13.11.2024

Odnotowano cenę / wartość

119 900 PLN brutto

13.11.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
116 900 km

09.2024

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 3 000 - 3 500 PLN


Rezultat



USZKODZENIE SZYB

Grupa części

- Szyby

Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj Polska

07.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
109 902 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj Polska

13.06.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
109 586 km

Wynik Pozytywny

Termin badania technicznego 2025-06-13

Kraj Polska

20.05.2024

Odnotowano cenę / wartość

125 900 PLN brutto

20.05.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
109 000 km

13.04.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2025-04-12

Kraj Polska

17.03.2024

Odnotowano cenę / wartość

134 900 PLN brutto

17.03.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
107 500 km

2023

12.06.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
96 344 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2024-06-12

Kraj Polska

06.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
96 248 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj Polska

13.04.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2024-04-12

Kraj Polska

2022

27.05.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
82 065 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-05-27

Kraj Polska

13.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-04-12**

Kraj **Polska**

2021

11.05.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-05-11**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
68 415 km

09.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-04-08**

Kraj **Polska**

2020

09.04.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-04-08**

Kraj **Polska**

2019

06.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Uzupełnienie płynu AdBlue

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana filtra paliwa

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
41 028 km

28.05.2019

Wykonano badanie techniczne

Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-05-25**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
40 930 km

25.05.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
40 796 km

Wynik **Negatywny**

Kraj **Polska**

2018

06.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7 000 - 8 000 PLN**

Kraj **Polska**

06.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 250 - 1 500 PLN**

Kraj **Polska**

06.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
24 011 km

Serwis regularny

Wymiana klocków hamulcowych

Wymiana filtra kabinowego

Uzupełnienie płynu AdBlue

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

2017

06.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
11 192 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Uzupełnienie płynu AdBlue

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2016

25.05.2016

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

KatalizatorTermin badania technicznego **2019-05-24**Kraj **Polska****25.05.2016**

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP	258	REAR SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.	807	COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2	968
LEATHER-CLAD INST.PANEL + BELTLINE (ART. EMBOSSED)	U09	INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING	249	DIESEL EXHAUST TREATMENT BLUETEC SCR GENERATION 2	U77
TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)	B59	MBCONNECT - ECALL EUROPE EMERG. CALL SYS. GEN. 2	350	SOFTWARE CONTROL FOR FORCE-FREE IN POSITION "D"	K27
STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG	6P5	AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT	772	AMG LINE EXTERIOR/AMG SPORTS PACKAGE EXTERIOR	P31
DIFFERENT LENGTH OF TORQUE CONVERTER HOUSING	7A1	OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET POLISH	16B	PREINSTALLATION FOR NAVIGATION RETROFITTING	355
SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS	873	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14	ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT- CONVERTER	5A1
PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD	U60	DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC	642	ROLLING RESISTANCE-OPTIMIZED SUMMER TIRE	R05
TRIM PIECES - ASH TREE WOOD BLACK (2A70)	736	FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING	U10	SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882
JOINT FLANGE W/ GW 110 / 3, 3-ARM X 110	6A2	EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT	3U1	PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF	413
INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - POLISH	343B	VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE	M005	DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION	B03
EQUIPMENT ACTUATORS (PS4 WITH 3 GEARS)	A307	AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+)	628	AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5	522
EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING	927	FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1	916	AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 19" ALL-ROUND	638
SENSORS FOR TRUNK LID OPENING/CLOSING	871	MBCONNECT - REAL-TIME TRAFFIC DATA	B54	BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551
I-SIZE-MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)	808	BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM	51U	ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR	500

TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON	448	OIL OFFSET QUANTITY +300GR OIL	A030	DIAMOND WHITE - METALLIC PAINT	799U
9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	421	TRANSMISSION CODE VERSION 41	G041	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11
651.9 - 20120720 - AEJ 25/1	806	REAR BELT STATUS INDICATION	U01	MBCONNECT - BASIC SERVICES	06U
MB MOBILO WITH DSB AND GGD	255B	TORQUE DISTRIBUTION 45/55	50A	253 - 20111202 - YOM 15/1	806
DIESEL PARTICULATE FILTER	474	TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)	440	CHROME LOOK ROOF RAILING	725
LARGE SCR TANK RESERVOIR	U85	THEFT PROTECTION PACKAGE	P54	AUTOMATIC REAR-END DOOR	890
INTERIOR LUXURY PACKAGE	P22	INTERIOR LIGHT ASSEMBLY	876	SPEED- + LOADINDEX 101V	0V2
4-CYL. DIESEL CONVERTER	1A6	EXTERIOR CHROME PACKAGE	900	DISPLACEMENT 2.2 LITER	M22
AUTOMATIC TRANSMISSION	GA7	AUTOMATIC TRANSMISSION	GA	(COMFORT RUNNING GEAR)	485
FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR	CONTROL CODE MARKETING	5P6	EXTENDABLE DRIVE SHAFT	8U9
AMBIENCE ILLUMINATION	877	ALTERNATIVE INJECTION	A11	TIRE PRESSURE CONTROL	475
FRONT AXLE HALF, LEFT	VL	R4-DIESEL ENGINE M651	M651	ILLUMINATED DOOR SILL	U25
AMBIENT ILLUMINATION	611	AIR QUALITY PACKAGE	P21	FLOOR MATS - VELOUR	U12
CONVERTER VERSION 3	2A2	LEFT-HAND STEERING	L	ACTIVE PARK ASSIST	235
KEYLESS-GO PACKAGE	P17	PLANT CONTROL CODE	JV	PLANT CONTROL CODE	JVO
PLANT CONTROL CODE	JVM	SD CARD NAVIGATION	357	DARK TINTED GLASS	840
FIRE EXTINGUISHER	682	MODEL SERIES 253	F253	ACOUSTIC GLAZING	851
RADIATOR SHUTTER	2U1	AIR CONDITIONER	580	CD SINGLE DRIVE	818
LEATHER - BROWN	234A	MIRRORS PACKAGE	P49	SPECIAL VERSION	FX
TRUNK COVERING	723	EHS GENERATION	20A	KEYLESS START	893
CO2 OFFENSIVE	A09	KEYLESS - GO	889	RAIN SENSOR	345
GPS ANTENNA	270	KNEE AIRBAG	294	CUP HOLDER	309
REAR AXLE	HA	LEATHER	220A	BLUETEC	M020
TIREFIT	B51	EUROPE	5XXL	POLAND	559L

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

13.11.2024

Liczba zdjęć 6



17.03.2024

Liczba zdjęć 11





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA**Raport Historii Pojazdu
autoDNA****WDC2539051F100474
Mercedes-Benz GLC****Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.