



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-04-04 13:08:33 UTC +0200

Wersja językowa: PL

38a46790-1e2de94f-673dd47f-b235f1dc-fab70f78



BMW 740D XDRIVE
WBAKC01040DR96357

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

14

LAT(A)

3

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2011

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

13

LAT(A)

6

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2011-09-08

2 0 7 9 6 0 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 34

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 9

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 17

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 4

Rejestr zastawów

kraj Polska

 Nie odnotowano

Wypożyczenie

 Liczba wpisów 50

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 38

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
BMW**Kraj producenta**
NIEMCY**Kolor lakieru**
SOPHISTO GRAU BRILLANTEFFEKT METALLI**Seria**
F01**Silnik**
3.00**Kod skrzyni biegów**
GA8HP-70Z**Kod modelu**
KC01**Typ napędu**
XDRIVE**Segment**
AUTA LUKSUSOWE / KLASA WYŻSZA**Fabryka**
DINGOLFING**Pojemność oleju w skrzyni biegów [l]**
8.50**Poprawność VIN**
Prawidłowy**Model**
740D XDRIVE**Rok modelowy**
2011**Kod koloru wnętrza**
LCCX**Data produkcji**
2011**Moc silnika**
225KW (302HP)**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Numer seryjny pojazdu**
R96357**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Kraj wytworzenia**
NIEMCY**Pojemność silnika zaokrąglona [cm3]**
3000**Pojemność płynu hamulcowego [l]**
1.00**Rodzaj nadwozia**
SEDAN**Kod koloru lakieru**
B90**Kolor wnętrza**
OYSTER**Kod silnika**
N57S**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Napęd**
AWD**Wykończenie wnętrza**
LEDER DAKOTA/OYSTER**Generacja**
V**Liczba drzwi**
4**Pojemność oleju w silniku [l]**
6.70**Pojemność płynu chłodzącego [l]**
8.90

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

 Włochy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Czechy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt ✓ Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2024

28.11.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-11-28**

Stan drogomierza **223 830 km**

Kraj **Polska****03.11.2024****Pojazd zaoferowany do sprzedaży**Stan drogomierza
223 000 km**Pojazd używany**Kolor nadwozia **Nieokreślony****Oferta prywatnego sprzedawcy**Miejsce postoju **Ożarów Mazowiecki**Cena **66 500 PLN**Kraj **Polska****17.06.2024****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2025-06-16**Kraj **Polska****2023****30.11.2023****Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
215 803 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2024-11-30**Kraj **Polska****17.06.2023****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2024-06-16**Kraj **Polska****2022****29.11.2022****Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
209 124 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2023-11-29**Kraj **Polska****17.06.2022****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2023-06-16**Kraj **Polska****2021**

29.11.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
202 671 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-11-29**

Kraj **Polska**

11.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **800 - 1 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona

Kraj **Polska**

17.06.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-06-16**

Kraj **Polska**

16.06.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **warszawski zachodni, mazowieckie**

Kraj **Polska**

08.06.2021

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
197 800 km

Pojazd uczestniczący w wypadku lub naruszający wymogi ochrony środowiska

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

18.05.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-06-16**

Kraj **Polska**

11.05.2021

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
199 000 km

Pojazd używany

Kolor nadwozia **Nieokreślony**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Warszawa**
Cena **57 000 PLN**
Kraj **Polska**

2020

30.10.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-10-30**
Kraj **Polska**

Stan drogomierza
189 844 km

18.05.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-05-17**
Kraj **Polska**

2019

30.10.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2020-10-30**
Kraj **Polska**

Stan drogomierza
166 305 km

10.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
166 206 km

10.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10 000 - 11 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

02.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
145 499 km

02.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 250 - 1 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE SZYB

Grupa części

- Szyby

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Przód

2018

30.10.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-10-30**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
135 290 km

2017

30.10.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-10-30**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
105 580 km

08.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
101 395 km

08.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 000 - 3 500 PLN**

Kraj **Polska**

2016

18.10.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-10-18**

Stan drogomierza
66 434 km

Kraj **Polska****12.04.2016****Pojazd zaoferowany do sprzedaży**Stan drogomierza
40 888 km**Pojazd używany**Kolor nadwozia **Nieokreślony****Oferta prywatnego sprzedawcy**Miejsce postoju **Raszyn**Cena **219 000 PLN**Kraj **Polska****2014****09.09.2014****Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
21 955 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2016-09-07**Kraj **Polska****2011****08.09.2011****Pojazd zarejestrowany****Homologowany fabrycznie****Katalizator**Kraj **Polska****08.09.2011****Pierwsza rejestracja pojazdu**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

Autom. klimatyzacja z regul. 4 strefową

S4NBA

Kierownica sportowa ze skóry z poduszką

S255A

Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.

S430A

Roleta przeciwsłoneczna tylna /boczna	S416A	Ostrzeżenie przed opuszc. toru jazdy	S5ADA	Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera	S488A
Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera	S494A	Św.do jazdy dz.ustaw.przez m.światel	S8TNA	Szyba frontowa klimatyzacji komfort	S358A
Autom. uruchamianie tylnej klapy	S316A	Instalacja tel. kom. z Bluetooth	S644A	Wer. dr. szlach. Finline natur.	S4CBA
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka	S428A	Obr. BMW, st. le. spr. rad. 252	S2HLA	System nawigacji Professional	S609A
Roleta przeciwsłoneczna tylna	S415A	Ostrzeżenie przed zmianą pasa	S5AGA	Klimatyzowane fotele przednie	S453A
System HiFi Professional DSP	S677A	Literatura pokładowa, polski	S8ATA	Night Vision z rozpozn. osób	S6UKA
Park Distance Control (PDC)	S508A	Oświetlenie wnętrza dookoła	S4URA	Autom. miękkiego zam. drzwi	S233A
Asystent świateł drogowych	S5ACA	Extra package, EU-specific	S230A	Złącze muzyki do smartfona	S6NFA
Dywaniki podłogowe Velours	S423A	Podgrzewanie fotela tylne	S496A	Brake Energy Regeneration	S1CDA
Fotel komfort z pamięcią	S456A	Zabezpieczenie śrub kół	S2PAA	Podgrzewanie kierownicy	S248A
Technika serwisowa BMW	S7NHA	Wyświetlacz przezierny	S610A	Polska wersja językowa	S8A1A
Brak obsługi krzyżowej	S877A	Pakiet dla palących	S441A	Kamera jazdy wstecz	S3AGA
Adaptive Headlights	S524A	Instalacja alarmowa	S302A	Podsufitka antracyt	S775A
Licznik kilometrów	S548A	Area-Code 2 do DVD	S698A	Sterowanie Combox	S6VCA
Złącze USB-/Audio	S6FLA	Worek na narty	S464A	Comfort access	S322A
Surround View	S5DLA	Dynamic Drive	S229A		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU


03.11.2024


Liczba zdjęć 9



11.05.2021

Liczba zdjęć 19






12.04.2016

Liczba zdjęć 10





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



**WBAKC01040DR96357
BMW 740D XDRIVE**



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.