



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2024-11-07 22:53:42 UTC +0100

Wersja językowa: PL

de164cba-877c542c-0f685955-073e69f4-fbb1878a



BMW 335i
WBADX7C52BE260917

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

14

LAT(A)

10

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2010

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

13

LAT(A)

10

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2011-01-01

1 8 9 6 5 0 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 32

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 8

Historia cenowa



Liczba wpisów 7

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 10

Historia uszkodzeń

!

Liczba wpisów 2

Rejestr zastawów

✓

Nie odnotowano

Wypożyczenie

i

Liczba wpisów 40

Archiwalne zdjęcia

i

Liczba wpisów 111

Poprawność VIN

✓

Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent BMW	Model 335i	Rodzaj nadwozia KABRIOLET
Typ paliwa BENZyna	Pojemność silnika [cm3] 3000	Kraj producenta NIEMCY
Rok modelowy 2010	Kod koloru lakieru A53	Kolor lakieru PLATINBRONZE METALLIC
Próbka koloru lakieru 	Kod koloru wnętrza LCGE	Kolor wnętrza CREAMBEIGE
Seria E93	Data produkcji 2010	Kod silnika N55
Silnik 3.0L 6 CYLINDER DIRECT INJECTION	Moc silnika 225KW (302HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY
Typ skrzyni biegów AUTOMATYCZNA	Skrzynia biegów AUTOMATIC TRANSMISSION	Napęd RWD
Kod modelu DX73	Pojemność silnika zaokrąglona [cm3] 3000	Generacja V
Segment AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA	Kraj wytworzenia NIEMCY	Liczba drzwi 2
Średnie spalanie [l/100km] 14.43	Fabryka REGENSBURG	Numer seryjny pojazdu 260917
Wykończenie wnętrza LEDER DAKOTA/CREAMBEIGE	Poprawność VIN Prawidłowy	

AKCJE SERWISOWE


✓

Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12	Odnotowano 0
 Włochy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Czechy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt ✓ Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU



19.07.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-07-18**

Kraj **Polska**

22.06.2024

Odnotowano cenę / wartość

73 800 PLN brutto

22.06.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
124 000 km

2023

25.11.2023

Odnotowano cenę / wartość

69 999 PLN brutto

29.10.2023

Odnotowano cenę / wartość

73 800 PLN brutto

29.10.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
117 000 km

27.10.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
117 304 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-10-27**

Kraj **Polska**

19.07.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-07-18**

Kraj **Polska**

2022

28.10.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
104 624 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-10-28**

Kraj **Polska**

19.07.2022

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2023-07-18**Kraj **Polska**

19.05.2022

Odnotowano cenę / wartość

73 800 PLN brutto

19.05.2022

Zgłoszono odczyt drogomierzaStan drogomierza
102 000 km**2021**

27.09.2021

Odnotowano cenę / wartość

66 420 PLN brutto

27.09.2021

Zgłoszono odczyt drogomierzaStan drogomierza
105 000 km

09.08.2021

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2022-08-08**Kraj **Polska**

09.08.2021

Wykonano okresowe badanie techniczneStan drogomierza
99 914 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2022-08-09**Kraj **Polska****2020**

03.11.2020

Odnotowano cenę / wartość

56 000 PLN brutto

03.11.2020

Zgłoszono odczyt drogomierzaStan drogomierza
90 000 km

09.08.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-08-08**

Kraj **Polska**

07.08.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-08-07**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
88 805 km

10.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-08-08**

Kraj **Polska**

10.07.2020

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Stany Zjednoczone**

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

01.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **34 000 - 38 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE PODWOZIA



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ kierowniczy

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Tył
- Prawy tył

2019

13.07.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza (podany w milach)

Stan drogomierza
55 180 mi.
(88 785 km)


13.07.2019

Zgłoszono uszkodzenie

Rodzaj uszkodzenia



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Tył

Kraj i miejsce **Stany Zjednoczone , OH - Dayton**

2011

01.01.2011

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
08.12.2021 05:12:16	Raport autoDNA	5.173.XXX.XXX	Tychy, Poland

WYPOSAŻENIE

Cruise control with brake function (GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF.)	S544A	Adaptive Headlights (ADAPTIVES KURVENLICHT)	S524A	Throughload opening w/int. transport bag	S4UTA
Elektryczna regulacja foteli z pamięcią	S459A	Lusterko wewn. ściemniane automatycznie	S431A	Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.	S430A
Lusterko wewnętrzne z kompasem cyfrowym	S4NAA	Wer. dr. szlach. korzeń drzewa orzech.	S4ABA	Aktywacja syst. telem. char. dla kraju	S8SCA
Obr. BMW, st. le. szprycha gwiaz. 339	S2DFA	Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera	S488A	Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera	S494A
Instalacja tel. kom. kompl. USA/CDN	S639A	Dekodowanie zmienn. rozkł. świateł	S8S4A	Satellite tuner (SATELLITENTUNER)	S655A
Area-Code 1 for DVD (AREA-CODE 1)	S697A	Control unit COP (COP STEUERUNG)	S8SPA	Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach	S2VBA
Akustyczne ostrzeżenie o pasach	S845A	Sterowanie mocowania tabl. rej.	S992A	Odryglowanie awaryjne bagażnika	S5DSA

Zintegrowana pilot uniwersalny	S319A	Comfort access (KOMFORTZUGANG)	S322A	Częstotliwość radiowa 315 MHz	S876A
Selekcja COP ważnych pojazdów	S1CAA	Automatyczna skrzynia biegów	S205A	Silniejsze zasilanie prądem	S570A
Wersja językowa, angielski	S853A	Light package (LICHTPAKET)	S563A	Wersja dla ciepłych krajów	S823A
Elementy oświetleniowe LED	S5AKA	Klimatyzacja automatyczna	S534A	Spryskiwacze reflektorów	S502A
Podgrzewanie kierownicy	S248A	Radio BMW Professional	S663A	System głośników HiFi	S676A
Światło ksenonowe	S522A	Złącze USB-/Audio	S6FLA	Czujnik deszczu	S521A
Radio v	S645A				

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

22.06.2024

Liczba zdjęć 22







25.11.2023

Liczba zdjęć 21







29.10.2023

Liczba zdjęć 35









19.05.2022

Liczba zdjęć 11





27.09.2021

Liczba zdjęć 6



03.11.2020


Liczba zdjęć 6



13.07.2019

Liczba zdjęć 10





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyrażonej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA**Raport Historii Pojazdu
autoDNA****WBADX7C52BE260917
BMW 335i****Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.