

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2024-12-26 10:20:10 UTC +0100

Wersja językowa: PL

16094723-ae4eccff-66cd39f4-f3e845d2-f3871773



Nissan QASHQAI
SJNFEAJ11U1244608

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

10

LAT(A)

11

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2014

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

9

LAT(A)

9

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2015-03-19

1 5 1 7 9 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 12

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 10

Historia cenowa



Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 15

Historia uszkodzeń

✓ Nie odnotowano

Rejestr zastawów

✓ Nie odnotowano

Wypożyczenie

ℹ Liczba wpisów 4

Archiwalne zdjęcia

ℹ Liczba wpisów 34

Poprawność VIN

ℹ Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent NISSAN	Model QASHQAI	Rodzaj nadwozia SUV
Kraj producenta JAPONIA	Kod koloru lakieru CAP	Kod koloru wnętrza G
Linia TEKNA	Data produkcji 2014	Kod silnika HRA2DDT
Typ skrzyni biegów MANUALNA	Napęd 2WD	Kod modelu J11E

AKCJE SERWISOWE

2017-11-09

Ośłona nadkola

Problem

Dolna krawędź osłony tylnego prawego nadkola może być zdeformowana względem specyfikacji producenta. Przy dużej prędkości poruszania może dojść do zetknięcia z przewodem hamulcowym.

Efekty usterki

W wyniku wielokrotnego zetknięcia może dojść do zużycia zewnętrznej osłony przewodu hamulcowego, uszkodzenia opłotu wewnętrznego wzmocnienia, a w skrajnych przypadkach przedziurawienia przewodu, prowadząc do wycieku płynu hamulcowego. Usterka objawia się zwiększonym skokiem pedału hamulca oraz zaświeceniem się lampki ostrzegawczej.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami pojazdów objętych akcją, w celu zamontowania wspornika podtrzymującego na osłonie tylnego prawego nadkola.


Data produkcji 2013-2016

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12	Odnotowano 0
 Włochy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Czechy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt ✓ Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU



18.03.2024**Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
124 732 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2025-03-18**Kraj **Polska****14.01.2024****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2025-01-13**Kraj **Polska****2023****18.03.2023****Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
115 146 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2024-03-18**Kraj **Polska****19.02.2023****Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu**Stan drogomierza
114 190 kmKraj **Polska****14.01.2023****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2024-01-13**Kraj **Polska****2022****19.03.2022****Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
105 153 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2023-03-19**Kraj **Polska****14.01.2022****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2023-01-13**Kraj **Polska****2021**

19.03.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
97 092 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2022-03-19**Kraj **Polska**

14.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-13**Kraj **Polska**

14.01.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **nowotomyski, wielkopolskie**Kraj **Polska**

02.01.2021

Odnotowano cenę / wartość

54 950 PLN brutto

02.01.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
95 800 km

2020

20.03.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
86 309 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2021-03-20**Kraj **Polska**

19.03.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-03-18**Kraj **Polska**

01.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
85 078 km

2019

12.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
85 000 km

2018

06.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
62 349 km

03.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
59 343 km

03.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
58 873 km

2017

01.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
38 802 km

2016

10.2016

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
33 479 km

10.2016

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
33 036 km

2015

20.03.2015

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

19.03.2015

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego 2018-03-18

Kraj Polska

19.03.2015

Pierwsza rejestracja pojazdu

2014

10.2014

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Sunderland****Kierownica z lewej strony****Koło zapasowe dojazdowe**Kraj **Wielka Brytania**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

F/SPARE TYRE-T TYPE,T135/70 D16

F/DISC WHL-ALMI 5J W/O KEY



F/HEATER-STD TYPE

F/SUNROOF-STAR


ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

02.01.2021

Liczba zdjęć 34







Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



SJNFEAJ11U1244608
Nissan QASHQAI



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.