

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-02-15 10:20:33 UTC +0100

Wersja językowa: PL

94e422e1-02c491c9-67311288-25ab2604-a145ddce



BMW 420i
WBA4H31030BB51638

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

8
LAT(A)

1
MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2017

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7
LAT(A)

10
MIES.

Data pierwszej rejestracji 2017-04-10

1 0 8 7 8 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów

✓ Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe

✓ Nie odnotowano

Informacje o pojeździe

i Liczba wpisów 27

Dziennik użytkowania

i Liczba wpisów 8


Historia cenowa

i Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza


✓ Liczba wpisów 8

Historia uszkodzeń


 Liczba wpisów 2

Rejestr zastawów


kraj Polska

 Nie odnotowano


Wyposażenie

 Liczba wpisów 54

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 7


Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
BMW**Model**
420I**Rodzaj nadwozia**
COUPE**Kraj producenta**
NIEMCY**Rok modelowy**
2017**Kod koloru lakieru**
B39**Kolor lakieru**
MINERAL-GRAU METALLIC**Kod koloru wnętrza**
LCV1**Kolor wnętrza**
LEATHER DAKOTA VENETOBEIGE
BLACK**Seria**
F36**Data produkcji**
2017**Kod silnika**
B48M (B48B20M)**Silnik**
2.0**Moc silnika**
135KW (181HP)**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Napęd**
RWD**Kod modelu**
4H31**Segment**
AUTA RODZINNE / KLASA
ŚREDNIA**Wykończenie wnętrza**
LEATHER DAKOTA VENETOBEIGE BLACK**Kraj wytworzenia**
NIEMCY**Liczba drzwi**
4**Fabryka**
DINGOLFING**Numer seryjny pojazdu**
B51638**Pojemność silnika zaokrąglona
[cm³]**
2000**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Generacja**
I**Poprawność VIN**
Prawidłowy

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 Czeszy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

✓ Nie odnotowano

 Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

✓ Nie odnotowano

 Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2024

10.04.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2025-04-09

08.04.2024

Kraj **Polska**

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
126 605 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-04-08**

Kraj **Polska**

03.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
124 291 km

03.2024

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 000 - 3 500 PLN**

Rezultat

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona

Kraj **Polska**

29.02.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
121 605 km

Kraj **Polska**

2023

10.04.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-04-09**

Kraj **Polska**

31.03.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
77 810 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-03-31**

Kraj **Polska**

2022

19.10.2022

Odnotowano cenę / wartość

135 000 PLN brutto

19.10.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
76 000 km

10.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-04-09

Kraj **Polska**

07.04.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
71 798 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-04-07

Kraj **Polska**

03.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
71 106 km

03.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 600 - 800 PLN

Rezultat

 USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Lewy tył

2021

10.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-04-09

Kraj **Polska**

2020

10.06.2020

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
 Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**
 Kraj **Polska**

10.04.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-04-09**
 Kraj **Polska**

08.04.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**
 Termin badania technicznego **2022-04-08**
 Kraj **Polska**

Stan drogomierza
38 514 km

2017

10.04.2017

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie
 Katalizator
 Kraj **Polska**

10.04.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

Ogumienie zdadne do jazdy po uszkodzeniu

0258

Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż.

05DA

Oil service interval 24 mths / 30,000 km

08KA

Lusterko wewn. ściemniane automatycznie

0431

Telefonia komórkowa z Wireless Charging

06NW

Elektryczna regulacja foteli z pamięcią


0488

Listwy wewnętrzne "satin-silber" matowe	04CG	Aktywna reg. prędkości+funkcja Stop&Go	05DF	Sportowa automatyczna skrzynia biegów	02TB
Instrument panel with extended scope	06WA	Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera	0494	Inteligentne połączenie ratunkowe	06AC
Obr. BMW, st. le. wz. turbiny 415	02P5	Wskażn. ciśnienia pow. w oponach	02VB	Trójkąt ostrzegawczy i apteczka	0428
Connected Drive Services Paket	07S9	Real-Time Traffic Information	06AM	Selekcja COP ważnych pojazdów	01CA
Literatura pokładowa, polski	08AT	Park Distance Control (PDC)	0508	Czynnik chłodniczy R1234yf	08R9
Armrest front, retractable	04AE	Extra package, EU-specific	0230	Dywaniki podłogowe Velours	0423
Klimatyzacja automatyczna	0534	Connected Drive Services	06AK	M leather steering wheel	0710
Aktywna ochrona pieszych	08TH	Spryskiwacze reflektorów	0502	Zabezpieczenie śrub kół	02PA
Polska wersja językowa	08A1	Technika serwisowa BMW	07NH	Additional 12V sockets	0575
Wyświetlacz przezierny	0610	System głośników HiFi	0676	Instalacja alarmowa	0302
Kamera jazdy wstecz	03AG	Nagrzewnica Blow-By	04NE	Concierge Services	06AN
Area-Code 2 do DVD	0698	Licznik kilometrów	0548	Brak napisu modelu	0320
Active Protection	05AL	System załadunku	0465	Modell Advantage	07LC
Czujnik deszczu	0521	Zespół schowków	0493	Remote Services	06AP
LED Fog lights	05A1	Comfort access	0322	Fotel sportowy	0481
Teleservices	06AE	Funkcja TV	0609	Zakres CO2	01CB

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

19.10.2022

Liczba zdjęć 7



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



**WBA4H31030BB51638
BMW 420i**



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.