



## Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2024-06-14 16:29:57 UTC +0200

Wersja językowa: PL

e8bc1c35-edbebe87-ed1ff30f-e707d202-53792b78



# Mercedes-Benz GLK WDC2049841G114664

### Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

**11**  
LAT(A)

**5**  
MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2013

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

**10**  
LAT(A)

**11**  
MIES.

Data pierwszej rejestracji 2013-07-05

**1 6 1 2 5 7 km**

**Uwaga:** Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

## CENTRUM POWIADOMIEŃ

#### Bazy Skradzionych Pojazdów

✓ Przeszukane bazy 12/12

#### Akcje serwisowe

✓ Nie odnotowano

#### Informacje o pojeździe

i Liczba wpisów 30

#### Dziennik użytkowania

i Liczba wpisów 8


#### Historia cenowa

i Liczba wpisów 1

#### Odczyty drogomierza


✓ Liczba wpisów 11

### Historia uszkodzeń


 Liczba wpisów 4

### Rejestr zastawów


kraj Polska

 Nie odnotowano


### Wyposażenie

 Liczba wpisów 91

### Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

### Poprawność VIN

 Niedostępne

## INFORMACJE O POJEŹDZIE

**Producent**  
MERCEDES-BENZ

**Kraj producenta**  
NIEMCY

**Kolor lakieru**  
POLAR WHITE

**Wersja**  
GLK 220 CDI 4MATIC

**Data produkcji**  
2013

**Układ kierowniczy**  
LEWOSTRONNY

**Skrzynia biegów**  
AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED

**Liczba biegów**  
7

**Liczba drzwi**  
5

**Rynek przeznaczenia**  
POLSKA

**Model**  
GLK

**Rok modelowy**  
2013

**Próbka koloru lakieru**

**Seria**  
X204

**Kod silnika**  
651.912

**Kod skrzyni biegów**  
722.965

**Kod modelu**  
204984

**Wykończenie wnętrza**  
MICROFIBER - BLACK/ANTHRACITE

**Numer seryjny skrzyni biegów**  
722965 04 811111

**Generacja**  
III

**Rodzaj nadwozia**  
SUV

**Kod koloru lakieru**  
149U

**Kod koloru wnętrza**  
921A

**Linia**  
GLK-CLASS

**Norma emisji spalin**  
EURO 5

**Typ skrzyni biegów**  
AUTOMATYCZNA


**Fabryka**  
BREMEN

**Kraj wytworzenia**  
NIEMCY

**Numer seryjny pojazdu**  
114664

**Segment**  
AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA

## AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

# BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Litwa**


Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 **Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 **Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

✓ Nie odnotowano

 **Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

✓ Nie odnotowano

 **Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

✓ Nie odnotowano

## HISTORIA POJAZDU

2024

30.04.2024

Odnotowano cenę / wartość  
82 000 PLN brutto

## 2023

02.08.2023

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**  
Termin badania technicznego **2024-08-02**  
Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**179 955 km**

22.07.2023

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-07-21**  
Kraj **Polska**

03.2023

### Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 500 - 4 000 PLN**

Rezultat



**USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia  
- Tył  
- Lewy tył

## 2022

11.08.2022

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**  
Termin badania technicznego **2023-08-11**  
Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**167 559 km**

22.07.2022

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-07-21**  
Kraj **Polska**

## 2021

16.08.2021

### Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną  
Miejsce rejestracji **gryficki, zachodniopomorskie**

Kraj **Polska**

14.08.2021

**Wykonano okresowe badanie techniczne**

Stan drogomierza  
**156 154 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-08-14**

Kraj **Polska**

05.07.2021

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2022-07-04**

Kraj **Polska**

## 2020

05.07.2020

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2021-07-04**

Kraj **Polska**

01.07.2020

**Wykonano okresowe badanie techniczne**

Stan drogomierza  
**140 942 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-07-01**

Kraj **Polska**

## 2019

08.07.2019

**Wykonano okresowe badanie techniczne**

Stan drogomierza  
**115 226 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-07-08**

Kraj **Polska**

05.07.2019

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2020-07-04**

Kraj **Polska**

## 2018

05.07.2018

**Wykonano okresowe badanie techniczne**

Stan drogomierza  
**96 936 km**

Wynik **Pozytywny**  
Termin badania technicznego **2019-07-05**  
Kraj **Polska**

## 2016

05.07.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
**62 154 km**

Wynik **Pozytywny**  
Termin badania technicznego **2018-07-05**  
Kraj **Polska**

01.2016

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza  
**54 513 km**

Serwis regularny  
Wymiana oleju i filtra olejowego  
Wymiana płynu hamulcowego  
Kraj **Polska**

## 2015

09.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **23 000 - 26 000 PLN**

Kraj **Polska**

09.2015

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
**51 552 km**

09.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **14 500 - 16 000 PLN**

Kraj **Polska**

01.2015

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza  
**37 704 km**

Serwis regularny  
Wymiana filtra kabinowego  
Wymiana oleju i filtra olejowego  
Kraj **Polska**

01.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2 250 - 2 500 PLN**

Kraj **Polska**

## 2014

01.2014

**Serwis lub kontrola pojazdu**

Stan drogomierza  
**20 174 km**

**Serwis regularny**

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

## 2013

05.07.2013

**Pojazd zarejestrowany**

**Homologowany fabrycznie**

**Katalizator**

Termin badania technicznego **2016-07-04**

Kraj **Polska**

05.07.2013

**Pierwsza rejestracja pojazdu**

# DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
21.05.2024 01:05:49	Raport autoDNA	194.116.XXX.XXX	Poznan, Poland

# WYPOSAŻENIE

LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB	280	INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING	249	STEER.WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/SHIFT PADDLE PAINTED	428
TRANSMISSION HOUSING WITH DEEP OIL LINE CONNECTION	A68	CTR CONSOLE METAL FABRIC FOIL BLACK/SILVER (2C03)	722	OPERATING INSTRUCT. & MAINTENANCE BOOKLET-POLISH	217B
COC PAPER EURO 5 TECH. W/O REGIST. CERT. PART 2	966	LIGHT ALLOY WHEEL 5-SPOKE DESIGN 19" ALL-ROUND	48R	REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING	B09
EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY	928	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14	SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS	873
MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)	442	SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882	INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - POLISH	343B

FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1	916	VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE	M005	DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION	B03
HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC	622	BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551	AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC)	608
T VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3	A86	EPS STEERING (ELECTRIC STEERING)	211	BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM	51U
ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR	500	HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT	600	FE TORQUE CONVERTER HOUSING 19	A62
OIL OFFSET AMOUNT +1200 ML OIL	12A	AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED	427	MICROFIBER - BLACK/ANTHRACITE	921A
ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11	AIRBAGLABLE - POLISH/ENGLISH	275B	TRANSMISSION CODE VERSION 65	G965
REAR BELT STATUS INDICATION	U01	651.9 - 20091021 - YOM 22/1	803	HEAD UNIT LANGUAGE - GERMAN	302B
STANDARD SUSPENSION LOWERED	491	LED DAYTIME RUNNING LIGHTS	240	MB MOBILO WITH DSB AND GGD	255B
CONTROL CODE BREMEN PLANT	NB6	TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)	440	TIRE PRESSURE LOSS WARNER	477
CONTROL CODE BREMEN PLANT	ND8	204 - 20080423 - YOM 12/1	803	DIESEL PARTICULATE FILTER	474
PELVIS AIRBAG (PELVISBAG)	291	ELECTRIC WINDOW REGULATOR	584	THEFT PROTECTION PACKAGE	P54
CHROME LOOK ROOF RAILING	725	SPORT PACKAGE INTERIEUR	P95	NAT2 WITH OPTIMIZED DSM	J1A
INTERIOR LIGHT ASSEMBLY	876	EXTERIOR CHROME PACKAGE	900	AUTOMATIC REAR-END DOOR	890
FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR	TRIM PIECES - ALUMINUM	739	SPEED- + LOADINDEX 99V	V05
BASE PACKAGE, EXTERIOR	P76	DISPLACEMENT 2.2 LITER	M22	AUTOMATIC TRANSMISSION	GA
FRONT AXLE HALF, LEFT	VL	R4-DIESEL ENGINE M651	M651	ALTERNATOR MANAGEMENT	909
AMBIENCE ILLUMINATION	877	ALTERNATIVE INJECTION	A11	MULTIPURPOSE VEHICLE	K99
ILLUMINATION PACKAGE	U62	FE CONVERTER 19 MM	A66	ACTIVE PARK ASSIST	235
PAINTED SIDE SKIRT	2U5	LEFT-HAND STEERING	L	FIRE EXTINGUISHER	682
DARK TINTED GLASS	840	ALL SEASON TYRES	R02	REDUCED-FRICTION	A89
MODEL SERIES 204	F204	SPECIAL VERSION	FX	MIRRORS PACKAGE	P49
AIR CONDITIONER	580	RADIO AUDIO 20	523	SHIFT BY WIRE	A21
DIRECT START	A20	RAIN SENSOR	345	KNEE AIRBAG	294
POLAR WHITE	149U	MICROFIBER	900A	REAR AXLE	HA
SNOW GRID	1U2	NAVIBOX	509	POLAND	559L
EUROPE	5XXL				



# ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

## Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

**autoDNA**

Raport Historii Pojazdu  
autoDNA



WDC2049841G114664  
Mercedes-Benz GLK



#### Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



#### Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



#### Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.