



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2024-10-09 13:10:18 UTC +0200

Wersja językowa: PL

627265fb-f3a791c3-595c4111-8231ccf9-053b4b6f



Audi Q5

WAUZZZ8R4EA041296

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

11 LAT(A) **9** MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2013

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

11 LAT(A) - MIES.

Data pierwszej rejestracji 2013-10-11

1 6 1 2 5 7 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów

✓ Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe

! Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe

i Liczba wpisów 16

Dziennik użytkowania

i Liczba wpisów 7


Historia cenowa

i Nie odnotowano

Odczyty drogomierza


! Liczba wpisów 10

Historia uszkodzeń


 Liczba wpisów 4

Rejestr zastawów


kraj Polska

 Nie odnotowano


Wyposażenie

 Liczba wpisów 0

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
AUDI

Model
Q5

Rodzaj nadwozia
KOMBI

Typ paliwa
DIESEL

Pojemność silnika [cm3]
1968

Kraj producenta
NIEMCY

Data produkcji
2013

Moc silnika
110KW (149HP)

Rozstaw osi [mm]
2816

Maksymalna masa zespołu pojazdów [kg]
4165

Masa własna [kg]
1755

Segment
AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA

Liczba siedzeń
5

Liczba cylindrów
4

Liczba zaworów
16

Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]
2365

Poprawność VIN
Prawidłowy

AKCJE SERWISOWE

2018-03-14

Wadliwy dogrzewacz

Problem

Istnieje ryzyko wystąpienia zwiększonej rezystancji przejścia styków na stykach połączenia elektrycznego dodatkowego elementu grzejnego, czego przyczyną jest korozja tarczy.

Efekty usterki

Awaria dodatkowego elementu grzejnego, a w konsekwencji przegrzanie.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą listownie zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu aktualizacji oprogramowania i wymiany dogrzewacza.

Data produkcji 2011-2015

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 **Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 **Norwegia**


Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

✓ Nie odnotowano

 **Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

✓ Nie odnotowano

 **Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2024

20.07.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
283 745 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2025-07-20

Kraj **Polska**

2023

09.10.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-10-08**

Kraj **Polska**

14.07.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-07-14**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
272 013 km

2022

09.10.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-10-08**

Kraj **Polska**

2021

09.10.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-10-08**

Kraj **Polska**

30.04.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
250 653 km

17.02.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-02-17**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
242 756 km

2020

09.10.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-10-08**

Kraj **Polska**

10.02.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
202 953 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-02-10**

Kraj **Polska**

2019

10.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
194 420 km

10.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **800 - 1 000 PLN**

Rezultat

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Tył
- Prawy tył

09.10.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-10-08**

Kraj **Polska**

2018

12.12.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
164 898 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-12-12**

Kraj **Polska**

11.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
164 934 km

11.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 600 - 800 PLN

Rezultat

 USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Prawy przód
- Prawa strona

Kraj Polska

2017

01.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
119 994 km

01.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 800 - 1 000 PLN

Kraj Polska

2016

18.11.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
113 206 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2018-10-11

Kraj Polska

01.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 3 500 - 4 000 PLN

Kraj Polska

2013

11.10.2013

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Kraj Polska

11.10.2013

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

Opis --

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



WAUZZZ8R4EA041296
Audi Q5



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.