

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2024-12-23 14:57:42 UTC +0100

Wersja językowa: PL

9ef8ace9-a4d4d674-45a34b7d-5b3a5d68-19e2b2b4



Mercedes-Benz E200
WDD2120481A113517

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

15

LAT(A)

11

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2009

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

14

LAT(A)

11

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2010-01-06

1 9 3 7 9 7 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 37

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 16

Historia uszkodzeń

!

Liczba wpisów 1

Rejestr zastawów

kraj Polska

✓

Nie odnotowano

Wypożyczenie

i

Liczba wpisów 65

Archiwalne zdjęcia

i

Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

i

Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent MERCEDES-BENZ	Model E200	Rodzaj nadwozia SEDAN
Typ paliwa BENZYNA	Pojemność silnika [cm3] 1796	Kraj producenta NIEMCY
Rok modelowy 2009	Kod koloru lakieru 963U	Kolor lakieru INDIUM GRAY METALLIC FINISH
Próbka koloru lakieru 	Kod koloru wnętrza 701A	Seria W212
Wersja E 200 CGI BLUEEFFICIENCY	Linia E-CLASS	Data produkcji 2009
Kod silnika 271.860	Norma emisji spalin EURO 5	Typ silnika DIRECT INJECTION
Moc silnika 135KW (184HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Kod skrzyni biegów 722.696
Typ skrzyni biegów AUTOMATYCZNA	Skrzynia biegów 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	Kod modelu 212048
Segment KLASA WYŻSZA-ŚREDNIA	Fabryka SINDELFGEN	Liczba cylindrów 4
Liczba zaworów 16	Liczba biegów 5	Wykończenie wnętrza LEATHER COMBINATION - BLACK/ANTHRACITE
Kraj wytworzenia NIEMCY	Liczba drzwi 4	Numer seryjny skrzyni biegów 722696 07 881641
Numer seryjny pojazdu 113517	Średnie spalanie [l/100km] 9.63	Rynek przeznaczenia POLSKA
Generacja IV		

AKCJE SERWISOWE


✓

Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11	Odnotowano 0
 Czechy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt ✓ Nie odnotowano	 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano
 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano	

HISTORIA POJAZDU



12.01.2024

Termin badania technicznego **2025-03-20**

Kraj **Polska**

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
273 900 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-01-12**

Kraj **Polska**

10.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-01-09**

Kraj **Polska**

2023

12.01.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
263 137 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-01-12**

Kraj **Polska**

10.01.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-01-09**

Kraj **Polska**

2022

13.01.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
246 032 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-01-13**

Kraj **Polska**

10.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-09**

Kraj **Polska**

2021

13.01.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
234 600 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-01-13

Kraj **Polska**

10.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-01-09

Kraj **Polska**

2020

07.06.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
226 230 km

Kraj **Polska**

17.03.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
222 461 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-03-17

Kraj **Polska**

10.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-01-09

Kraj **Polska**

2019

13.03.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
205 872 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2020-03-13

Kraj **Polska**

2018

02.03.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
184 640 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2019-03-02

Kraj **Polska**

2016

02.03.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
133 131 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-03-02**

Kraj **Polska**

02.03.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
133 129 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-03-02**

Kraj **Polska**

2015

14.01.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
109 653 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-01-05**

Kraj **Polska**

2013

07.2013

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
84 804 km

Serwis regularny

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana świec zapłonowych

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2012

08.2012

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
64 163 km

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego w automatycznej skrzyni biegów

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana płynu hamulcowego

01.2012

Kraj **Polska**

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2750 - 3000 PLN**

Kraj **Polska**

2011

11.2011

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
43 430 km

2010

12.2010

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
20 464 km

06.01.2010

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2013-01-05**

Kraj **Polska**

06.01.2010

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

autoDNA

WDD2120481A113517
9ef8ace9-a4d4d674-45a34b7d-5b3a5d68-19e2b2b4

2024-12-23 14:57:42 UTC +0100

Strona 7

WYPOSAŻENIE

LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB	280	INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING	249	COC PAPER EURO 5 TECH. W/O REGIST. CERT. PART 2	966
SOFTWARE CONTROL FOR STATIC CURVE ILLUMINATION	K10	TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION	260	EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY	928
PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD	U60	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14	OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN	202B
EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES	954	SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882	TRIM PIECES - ASH TREE WOOD BLACK (2A70)	736
INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN	332B	LEATHER COMBINATION - BLACK/ANTHRACITE	701A	HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC	622
BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ	99N	EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)	690
AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC)	608	STEUERCODE FUER KRAFTSTOFFPUMPE	061	HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT	600
5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	423	AIRBAGLABLE - POLISH/ENGLISH	275B	TORQUE CONVERTER HOUSING AGA	A36
ADAPTIVE REAR INTERIOR LIGHT	236	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11	HEAD UNIT LANGUAGE - GERMAN	302B
REAR BELT STATUS INDICATION	U01	INDIUM GRAY METALLIC FINISH	963U	EVO/VEHICLE UPGRADE ENGINES	M010
ENGINE REDUCED PERFORMANCE	M013	TIRE PRESSURE LOSS WARNER	477	PELVIS AIRBAG (PELVISBAG)	291
NEW CONVERTER GENERATION	A22	TORSIONAL DAMPER VARIANT	A34	THEFT PROTECTION PACKAGE	P54
R4-GASOLINE ENGINE M271	M271	DISPLACEMENT 1.8 LITER	M18	AUTOMATIC TRANSMISSION	GA
SPEED- + LOADINDEX 95W	V06	FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR	WHEEL REPLACEMENT TOOL	B12
CONTROL CODE MARKETING	43P	CONTROL CODE MARKETING	108	(COMFORT RUNNING GEAR)	485
CORNERING ILLUMINATION	619	FRONT AXLE HALF, LEFT	VL	W 5 A 330 VERSION 96	G696
FLOOR MATS - VELOUR	U12	LEATHER COMBINATION	700A	LIGHT PACKAGE (FFO)	P35
LEFT-HAND STEERING	L	FIRE EXTINGUISHER	682	PARKING GUIDANCE	230
MODEL SERIES 212	F212	AIR CONDITIONER	580	RADIO AUDIO 20	523
AIR INJECTION	A12	UNDERSHIELDS	481	SUMMER TIRES	R01
KNEE AIRBAG	294	REAR AXLE	HA	LIMOUSINE	FW
EUROPE	5XXL	POLAND	559L		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA**Raport Historii Pojazdu
autoDNA****WDD2120481A113517
Mercedes-Benz E200****Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.