



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-04-24 17:33:18 UTC +0200

Wersja językowa: PL

5c3fcf32-8ca674cd-270e36ae-c14fea4e-c8bdc706



Mercedes-Benz GLE
WDC1660241A781051

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

9

LAT(A)

3

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2016

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

8

LAT(A)

7

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-09-12

1 5 5 6 1 9 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 36

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 10

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 14

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3

Rejestr zastawów

kraj Polska

 Nie odnotowano

Wypożyczenie

 Liczba wpisów 116

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 9

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
MERCEDES-BENZ**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2016**Próbka koloru lakieru**
**Linia**
GLE-CLASS**Kod silnika**
642.826**Moc silnika**
190KW (258HP)**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Numer seryjny pojazdu**
781051**Generacja**
III**Liczba cylindrów**
6**Kraj wytworzenia**
NIEMCY**Model**
GLE**Pojemność silnika [cm3]**
2987**Kod koloru lakieru**
149U**Kod koloru wnętrza**
855A**Seria**
W166**Norma emisji spalin**
EURO 6**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION**Wykończenie wnętrza**
LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BEIGE**Segment**
KLASA WYŻSZA-ŚREDNIA**Liczba zaworów**
24**Liczba drzwi**
5**Rodzaj nadwozia**
SUV**Kraj producenta**
NIEMCY**Kolor lakieru**
POLAR WHITE**Wersja**
GLE 350 D 4MATIC**Data produkcji**
2016**Typ silnika**
DIRECT INJECTION**Kod skrzyni biegów**
725.021**Kod modelu**
166024**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Fabryka**
SINDELFINGEN**Liczba biegów**
9**Numer seryjny skrzyni biegów**
725021 00 402584

AKCJE SERWISOWE

2018-02-16

Niewłaściwe klejenie przedniej szyby

Problem

Istnieje prawdopodobieństwo, że wygłuszenie przegrody czołowej zostało wykonane w sposób nieprawidłowy.

Efekty usterki

Wada może spowodować zasłonięcie okienka VIN na podszybiu. Ponadto, w przypadku niewłaściwego sklejenia przedniej szyby w obszarze pasażera, istnieje ryzyko nieskutecznego zadziałania poduszki powietrznej w momencie zderzenia, z powodu nieopierania się poduszki na przedniej szybie, co zwiększa ryzyko obrażeń.

Naprawa

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu sprawdzenia klejenia przedniej szyby w pojazdach objętych akcją i jego ewentualnego skorygowania.

Data produkcji **NIE PODANO**

Źródło **UOKIK**

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)



Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe



Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2024

14.11.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
167 068 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2025-11-14

Kraj **Polska**

28.08.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2025-08-27

Kraj **Polska**

28.08.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji warszawski zachodni, mazowieckie

Kraj **Polska**

12.02.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2025-02-11

Kraj **Polska**

2023

13.11.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
166 462 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2024-11-13

Kraj **Polska**

12.02.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2024-02-11

Kraj **Polska**

2022

12.11.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
164 252 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-11-12**

Kraj **Polska**

03.09.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
162 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Biały**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Warszawa**

Cena **214 020 PLN**

Kraj **Polska**

12.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-02-11**

Kraj **Polska**

2021

11.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
140 869 km

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

09.10.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
136 526 km

Kraj **Polska**

08.10.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
136 300 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-10-08**

Kraj **Polska**

12.02.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-02-11**

Kraj **Polska**

2020

11.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
104 288 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

20.05.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
86 728 kmKraj **Polska**

12.02.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-02-11

Kraj **Polska**

12.02.2020

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Pojazd z leasingu

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**Kraj **Polska**

28.01.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
79 139 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-09-12

Kraj **Polska**

2019

08.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
65 749 km

08.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

02.2019

Kwota **3 000 - 3 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE SZYB

Grupa części

- Szyby

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
51 965 km

02.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 000 - 3 500 PLN**

Rezultat




USZKODZENIE SZYB

Grupa części

- Szyby

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód

2017

08.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
24 396 km

08.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **11 500 - 13 000 PLN**

Kraj **Polska**

06.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
19 999 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Uzupełnienie płynu AdBlue

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2016

12.09.2016

Pojazd zarejestrowany
Homologowany fabrycznie
Kraj **Polska**

12.09.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE


LEATHER-CLAD INST.PANEL + BELTLINE (ART. EMBOSSED)	U09	COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2	968	COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP	258
INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING	249	AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE	489	MEASURE PACKAGE CONTROLLER UNIT TRANSMISSION PARTS	343K
FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT TRAVEL LIMITATION	4U5	DIESEL EXHAUST TREATMENT BLUETEC SCR GENERATION 2	U77	TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)	B59
PRODUCT PROT. F FREIGHT PACKAG. W TIE-DOWN HOOKS	668	MBCONNECT - ECALL EUROPE EMERG. CALL SYS. GEN. 2	350	SCUFF PLATE IN ALU-APPEARANCE WITH RUBBER STUDS	846
DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN	U72	AMG LINE EXTERIOR/AMG SPORTS PACKAGE EXTERIOR	P31	AMG LINE INTERIOR/AMG SPORTS PACKAGE INTERIOR	P29
REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING	B09	STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG	6P5	AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT	772
OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET POLISH	16B	ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT- CONVERTER	5A1	FUEL TANK WITH GREATER CAPACITY - VOLUME 2	915
SUSPENSION MEASURES FOR ROUGH ROAD TERRAIN	B00	ELECTRIC. ADJUSTABLE DRIVER SEAT L. AND R.	560	SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS	873
PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD	U60	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14	DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC	642
FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING	U10	SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882	EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT	3U1
INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - POLISH	343B	PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF	413	TRIM PIECES - WOOD PIANO LACQUER BLACK	H21
VOLTAGE DIP FUSE FOR START/STOP SYSTEM	4U7	AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+)	628	DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION	B03

EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING	927	AMG DOUBLE SPOKE WHEELS 20" ALL-ROUND	775	3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE	502
SMARTPHONE INTEGRATION APPLE CARPLAY	16U	LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BEIGE	855A	MBCONNECT - REAL-TIME TRAFFIC DATA	B54
BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551	ASSEMBLY, ACTUATORS (FOUR WHEELS)	4A6	EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)	690
PAPER CONTROL ROWI CERTIFICATION	117	BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM	51U	ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR	500
OIL OFFSET QUANTITY +600GR OIL	A060	9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	421	SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE	14U
CONTROL CODE TUSCALOOSA PLANT	617	TRANSMISSION CODE VERSION 31	G031	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11
ENGINE INCREASED PERFORMANCE	M014	REAR BELT STATUS INDICATION	U01	642.8 - 20130903 - AEJ 25/2	056
642.8 - 20121214 - AEJ 25/1	806	LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE	810A	MBCONNECT - BASIC SERVICES	06U
MB MOBILO WITH DSB AND GGD	255B	LOGO PROJECTION VIA MIRROR	587	166 - 20101015 - YOM 15/2	056
DIESEL PARTICULATE FILTER	474	MBCONNECT - REMOTE ONLINE	05U	LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT	U22
166 - 20081015 - YOM 15/1	806	TRAFFIC SIGN RECOGNITION	513	THEFT PROTECTION PACKAGE	P54
SPEED+ - LOADINDEX 104 Y	V46	ADAPTIVE DAMPING SYSTEM	214	AUTOMATIC REAR-END DOOR	890
INTERIOR LIGHT ASSEMBLY	876	C-CYL. DIESEL CONVERTER	1A7	V6 DIESEL ENGINE OM642	M642
DISPLACEMENT 3.0 LITER	M30	CONTROL CODE MARKETING	PXL	AUTOMATIC TRANSMISSION	GA7
AUTOMATIC TRANSMISSION	GA	FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR	COMAND APS NTG5/NTG5.5	531
WHEEL REPLACEMENT TOOL	B12	TIRE PRESSURE CONTROL	475	SPORTS STEERING WHEEL	277
FRONT AXLE HALF, LEFT	VL	PREMIUM SOUND SYSTEM	810	SERVICE REPOSITIONED	M019
POWER CLOSING SYSTEM	883	CONVERTER VERSION 2	2A1	SPORTS SEATS, FRONT	244
LEFT-HAND STEERING	L	ACTIVE PARK ASSIST	235	DARK TINTED GLASS	840
FIRE EXTINGUISHER	682	TRAILER COUPLING	550	DVD SINGLE DRIVE	815
FLOOR MATS - AMG	U26	AIR CONDITIONER	580	PARKING PACKAGE	P44
MIRRORS PACKAGE	P49	FOGGING SENSOR	1U7	EHS GENERATION	20A
TRUNK COVERING	723	KEYLESS START	893	ADD-ON FLANGE	6A5
NIGHT PACKAGE	P55	SUMMER TIRES	R01	UNDERSHIELDS	481
POLAR WHITE	149U	KNEE AIRBAG	294	SERIES 166	F166
LIMOUSINE	FW	REAR AXLE	HA	BLUETEC	M020
EUROPE	5XXL	POLAND	559L		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

03.09.2022

Liczba zdjęć 9



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



WDC1660241A781051
Mercedes-Benz GLE



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.