



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-05-01 13:35:22 UTC +0200

Wersja językowa: PL

3ef94633-27da859f-073e733c-363c10d8-8c8026dc



Mercedes-Benz A45
WDD1760521J460299

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

9

LAT(A)

4

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2016

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

9

LAT(A)

1

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-03-21

1 5 5 6 1 9 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 28

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 9

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 15

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3

Rejestr zastawów

kraj Polska

 Nie odnotowano

Wypożyczenie

 Liczba wpisów 94

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 42

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
MERCEDES-BENZ**Kraj producenta**
NIEMCY**Kolor lakieru**
CALCITE WHITE - STANDARD FINISH**Seria**
W176**Data produkcji**
2016**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
7-SPEED AUTOMATIC DUAL CLUTCH
TRANSMISSION**Wykończenie wnętrza**
FABRIC/IMIT. LEATHER/MICROFIBRE -
BLACK/ANTHRACITE**Numer seryjny pojazdu**
460299**Segment**
AUTA KOMPAKTOWE / KLASA NIŻSZA-
ŚREDNIA**Model**
A45**Rok modelowy**
2016**Próbka koloru lakieru**
**Linia**
A-CLASS**Kod silnika**
133.980**Kod skrzyni biegów**
724.016**Kod modelu**
176052**Liczba drzwi**
5**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK**Kod koloru lakieru**
650U**Kod koloru wnętrza**
651A**Wersja**
AMG A 45 4MATIC**Norma emisji spalin**
EURO 6**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Liczba biegów**
7**Numer seryjny skrzyni biegów**
724016 00 931243**Generacja**
III

AKCJE SERWISOWE

2018-04-11

Niedostateczne uziemienie kolumny kierownicy

Problem

W związku z niedostatecznym uziemieniem kolumny kierownicy przy jednoczesnym uszkodzeniu ścieżek przewodzenia prądu w kasie sprzęgacza obrotowego w module przetącnika kolumny kierownicy może dojść do nieuzasadnionej aktywacji poduszki powietrznej.

Efekty usterki

Usterka może spowodować zranienie kierowcy i zwiększa potencjalne ryzyko wypadku.

Naprawa

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu sprawdzenia mechanicznej kolumny kierownicy i jej ewentualnego skorygowania.

Data produkcji **NIE PODANO**

Źródło **UOKIK**

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnutowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli



Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)



Nie odnotowano

**Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe



Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2025

26.03.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-03-25**

Kraj **Polska**

2024

05.11.2024

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
120 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Biały**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Jelcz Laskowice**

Cena **119 500 PLN**

Kraj **Polska**

08.07.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **oławski, dolnośląskie**

Kraj **Polska**

04.07.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
101 055 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-07-04**

Kraj **Polska**

26.03.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-03-25**

Kraj **Polska**

2023

26.03.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-03-25**

Kraj **Polska**

2022

28.09.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2023-09-28**Kraj **Polska**Stan drogomierza
93 050 km

10.06.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Pojazd używany

Kolor nadwozia **Biały**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Wrocław**Cena **125 000 PLN**Kraj **Polska**Stan drogomierza
91 000 km

26.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-03-25**Kraj **Polska**

02.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10 000 - 11 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód

2021

07.06.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2022-06-07**Kraj **Polska**Stan drogomierza
81 662 km

05.06.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
81 209 km

Kraj **Polska**

26.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-03-25

Kraj **Polska**

2020

04.06.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
71 740 km

Kraj **Polska**

26.03.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-03-25

Kraj **Polska**

2019

09.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
63 044 km

Serwis regularny

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana oleju w tylnym dyferencjale

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

25.03.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
56 270 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-03-21

Kraj **Polska**

2018

12.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
51 344 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana baterii w kluczyku

26.01.2018

Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego w automatycznej skrzyni biegów
Wymiana oleju i filtra olejowego
Kraj **Polska**

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
25 000 km

26.01.2018

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
25 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Biały**
Oferta dealera
Miejsce postoju **Warszawa**
Cena **159 900 PLN**
Kraj **Polska**

01.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
25 491 km

Serwis regularny
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego
Kraj **Polska**

2017

05.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **16 000 - 18 000 PLN**
Kraj **Polska**

04.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
16 973 km

04.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10 000 - 11 500 PLN**
Kraj **Polska**

03.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
6 565 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2016

21.03.2016

Pojazd zarejestrowany
Homologowany fabrycznie
Katalizator
Termin badania technicznego **2019-03-20**
Kraj **Polska**

21.03.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
01.07.2024 11:07:04	Raport autoDNA	195.134.XXX.XXX	Brescia, Italy

WYPOSAŻENIE



FABRIC/IMIT. LEATHER/MICROFIBRE - BLACK/ANTHRACITE	651A	COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2	968	INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING	249
COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP	258	TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)	B59	MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)	275
MBCONNECT - ECALL EUROPE EMERG. CALL SYS. GEN. 2	350	SOFTWARE CONTROL FOR FORCE-FREE IN POSITION "D"	K27	REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING	B09
AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT	772	STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG	6P5	OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET POLISH	168
7-SPEED AUTOMATIC DUAL CLUTCH TRANSMISSION	429	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14	SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS	873
SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882	INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - POLISH	343B	ATTENTION ASSIST (DROWSINESS DETECTION)	538
EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT	3U1	PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF	4I3	DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION	B03
RIGHT-HAND TRAFFIC STATIC LED HEADLAMP	632	EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING	927	AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5	522
VOLTAGE DIP FUSE FOR START/STOP SYSTEM	4U7	STEEL SUSPENSION WITH VARIABLE DAMPING	459	VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE	M005
SMARTPHONE INTEGRATION APPLE CARPLAY	16U	FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER	650A	CONTROL CODE RASTATT/MERCOSUL PLANT	J31


BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551	MBCONNECT - REAL-TIME TRAFFIC DATA	B54	SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION	543
PAPER CONTROL ROWI CERTIFICATION	117	CALCITE WHITE - STANDARD FINISH	650U	MECHANICAL LOCKING DIFFERENTIAL	471
BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM	51U	ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR	500	AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL	281
19" AMG SPOKE WHEELS ALL-ROUND	787	SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE	14U	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11
TRANSMISSION CODE VERSION 16	G016	133.9 - 20100329 - AEJ 25/1	806	REAR BELT STATUS INDICATION	U01
AMG NIGHT PACKAGE, EXTERIOR	P60	MBCONNECT - BASIC SERVICES	06U	MB MOBILO WITH DSB AND GGD	255B
LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT	U22	COLOR DISPLAY 8" DIAGONAL	857	MBCONNECT - REMOTE ONLINE	05U
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL	581	TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)	440	176 - 20110311 - YOM 15/1	806
THEFT PROTECTION PACKAGE	P54	AMG DYNAMIC PLUS PACKAGE	P71	SPEED LOAD INDEX 91Y XL	V94
R4-OTTOMOTOR M133 - AMG	M133	FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR	WHEEL ARCH ENLARGEMENT	776
AUTOMATIC TRANSMISSION	GA	DISPLACEMENT 2.0 LITER	M20	FRONT AXLE HALF, LEFT	VL
ILLUMINATED DOOR SILL	U25	TIRE PRESSURE CONTROL	475	AMBIENCE ILLUMINATION	877
ILLUMINATION PACKAGE	U62	SEAT COMFORT PACKAGE	U59	PREMIUM SOUND SYSTEM	810
LEFT-HAND STEERING	L	ACTIVE PARK ASSIST	235	PLANT CONTROL CODE	JWO
SD CARD NAVIGATION	357	MEASURE PACKAGE 1	140	DARK TINTED GLASS	840
FIRE EXTINGUISHER	682	SEAT BELT IN RED	Y05	MODEL SERIES 176	F176
FLOOR MATS - AMG	U26	REAR-VIEW CAMERA	218	FRONT AXLE LOCK	37A
COMBI - VEHICLE	F5	MIRRORS PACKAGE	P49	CD SINGLE DRIVE	818
ELECTRONIC HORN	B08	KEYLESS START	893	SUMMER TIRES	R01
RAIN SENSOR	345	KNEE AIRBAG	294	REAR AXLE	HA
WINDOWBAG	290	POLAND	559L	EUROPE	5XXL
DAS 4	A17				

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

05.11.2024

Liczba zdjęć 29







10.06.2022

Liczba zdjęć 3



26.01.2018

Liczba zdjęć 10



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



**WDD1760521J460299
Mercedes-Benz A45**



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.