



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-05-25 11:32:39 UTC +0200

Wersja językowa: PL

d7906000-77897fe8-40424688-a8987334-9b406314



Mercedes-Benz C180
WDD2050401R202694

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

9

LAT(A)

4

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2016

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

8

LAT(A)

9

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-08-26

1 5 5 6 1 9 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 36

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 12

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 18

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Rejestr zastawów

kraj Polska

 Niedostępny

Wypożyczenie

 Liczba wpisów 93

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 144

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
MERCEDES-BENZ**Typ paliwa**
BENZYNA**Rok modelowy**
2016**Próbka koloru lakieru**
**Linia**
C-CLASS**Kod silnika**
274.910**Moc silnika**
115KW (156HP)**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Numer seryjny pojazdu**
202694**Generacja**
IV**Liczba cylindrów**
4**Kraj wytworzenia**
NIEMCY**Model**
C180**Pojemność silnika [cm3]**
1595**Kod koloru lakieru**
197U**Kod koloru wnętrza**
101A**Seria**
W205**Norma emisji spalin**
EURO 6**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED**Wykończenie wnętrza**
IMITATION LEATHER -
BLACK/ANTHRACITE**Segment**
AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA**Liczba zaworów**
16**Liczba drzwi**
4**Rodzaj nadwozia**
SEDAN**Kraj producenta**
NIEMCY**Kolor lakieru**
OBSIDIAN BLACK**Wersja**
C 180**Data produkcji**
2016**Typ silnika**
DIRECT INJECTION**Kod skrzyni biegów**
722.995**Kod modelu**
205040**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Fabryka**
DUSSELDORF**Liczba biegów**
7**Numer seryjny skrzyni biegów**
722995 08 240220

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12	Odnotowano 0
 Włochy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Czechy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt ✓ Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

↑

2024

01.12.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2025-11-30

Kraj **Polska**

30.10.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
119 812 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2025-10-30**Kraj **Polska**

06.2024

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **9 000 - 10 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył

Kraj **Polska**

03.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
113 566 km

Serwis regularny

- Wymiana filtra kabinowego
- Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2023

01.12.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-11-30**Kraj **Polska**

21.08.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
102 994 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2024-08-21**Kraj **Polska**

04.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
92 937 km

Serwis regularny

- Wymiana filtra kabinowego
- Wymiana filtra powietrza silnika
- Wymiana świece zapłonowych

03.2023

Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **18 000 - 20 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

2022

01.12.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-11-30**

Kraj **Polska**

22.11.2022

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

07.11.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
81 650 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Czarny**

Oferta dealera

Miejsce postoju **Warszawa**

Cena **109 900 PLN**

Kraj **Polska**

02.11.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-01**

Kraj **Polska**

11.08.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
79 356 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-08-11**

Kraj **Polska**

04.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
74 713 km

Serwis regularny

Wymiana klocków hamulcowych

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego w automatycznej skrzyni biegów

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2021

07.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-06**

Kraj **Polska**

07.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-11-02**

Kraj **Polska**

13.08.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
70 204 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-08-13**

Kraj **Polska**

15.01.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

2020

12.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
62 236 km

Serwis regularny

07.12.2020

Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana płynu hamulcowego
Kraj **Polska**

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-06**
Kraj **Polska**

2019

07.12.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-12-06**
Kraj **Polska**

11.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Wymiana klocków hamulcowych
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana świec zapłonowych
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
48 770 km

20.08.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-08-20**
Kraj **Polska**

Stan drogomierza
44 820 km

2018

11.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Wymiana klocków hamulcowych
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
30 379 km

2017

12.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
14 088 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

27.09.2017

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
14 074 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Czarny**

Oferta dealera

Miejsce postoju **Warszawa**

Cena **142 400 PLN**

Kraj **Polska**

28.06.2017

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
14 074 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Czarny**

Oferta dealera

Miejsce postoju **Warszawa**

Cena **147 500 PLN**

Kraj **Polska**

29.03.2017

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
4 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Czarny**

Oferta dealera

Miejsce postoju **Warszawa**

Cena **147 500 PLN**

Kraj **Polska**

2016

28.12.2016

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
4 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Czarny**

Oferta dealera

Miejsce postoju **Warszawa**

Cena **156 900 PLN**

Kraj **Polska**

27.09.2016

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
4 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia Czarny

Oferta dealera

Miejsce postoju Warszawa

Cena 156 900 PLN

Kraj Polska

26.08.2016

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Kraj Polska

26.08.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
22.05.2025 11:05:53	Raport autoDNA	194.250.XXX.XXX	France
15.11.2022 09:11:48	Raport autoDNA	213.134.XXX.XXX	Warsaw, Poland

WYPOSAŻENIE


COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2	968	INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING	249	COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP	258
DSM: STAR2 ELIMINATION I/O-ERROR-CONTROL CODE W 10	J7A	TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)	B59	MBCONNECT - ECALL EUROPE EMERG. CALL SYS. GEN. 2	350
17" LT ALLOY WHEEL 5 DOUBLE-SPOKE DES. ALL-ROUND	80R	SOFTWARE CONTROL FOR FORCE-FREE IN POSITION "D"	K27	STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG	6P5
REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING	B09	OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET POLISH	16B	PREINSTALLATION FOR NAVIGATION RETROFITTING	355
PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD	U60	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14	PRODUCTION LOCATION VEHICLE SOUTH AFRICA	165
SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882	FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING	U10	EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT	3U1
INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - POLISH	343B	FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1	916	EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING	927
AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5	522	RIGHT-HAND TRAFFIC STATIC LED HEADLAMP	632	DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION	B03



IMITATION LEATHER - BLACK/ANTHRACITE	101A	SINGLE ZONE AIR CONDITIONING SYSTEM	579	MBCONNECT - REAL-TIME TRAFFIC DATA	B54
BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551	CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC	182	I-SIZE-MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)	8U8
FE TORQUE CONVERTER HOUSING 13.5	A59	PAPER CONTROL ROWI CERTIFICATION	117	ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR	500
4-CYLINDER GASOLINE ENGINE M274	M274	AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED	427	TRANSMISSION SOFTWARE RETROFIT	A98
ROOF INTERIOR TRIM GRAY FABRIC	58U	OIL OFFSET AMOUNT +300 ML OIL	03A	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11
BODYSHELL LOAD STAGE 1 / 1.5	LS1	TRANSMISSION CODE VERSION 95	G995	274.9 - 20111026 - AEJ 25/1	806
REAR BELT STATUS INDICATION	U01	AVANTGARDE PACKAGE EXTERIOR	P15	AVANTGARDE PACKAGE INTERIOR	P14
MB MOBILO WITH DSB AND GGD	255B	MBCONNECT - BASIC SERVICES	06U	TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)	440
205 - 20110414 - YOM 15/1	806	LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT	U22	THEFT PROTECTION PACKAGE	P54
INTERIOR LIGHT ASSEMBLY	876	DISPLACEMENT 1.6 LITER	M16	CONTROL CODE MARKETING	1P6
SPEED + LOAD INDEX 94W	V56	TRIM PIECES - ALUMINUM	739	FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR
AUTOMATIC TRANSMISSION	GA	(COMFORT RUNNING GEAR)	485	CONTROL CODE MARKETING	5P7
FRONT AXLE HALF, LEFT	VL	TIRE PRESSURE CONTROL	475	AMBIENT ILLUMINATION	611
VGS D4-0, D3 PATTERN	35A	FE CONVERTER 13.5 MM	A65	FLOOR MATS - VELOUR	U12
SD CARD NAVIGATION	357	PLANT CONTROL CODE	JRK	ERGONOMICS PACKAGE	P65
ACTIVE PARK ASSIST	235	LEFT-HAND STEERING	L	PLANT CONTROL CODE	JRC
PLANT CONTROL CODE	JNF	IMITATION LEATHER	100A	FIRE EXTINGUISHER	682
REDUCED-FRICTION	A89	MODEL SERIES 205	F205	CD SINGLE DRIVE	818
MIRRORS PACKAGE	P49	OBSIDIAN BLACK	197U	SHIFT BY WIRE	A21
DIRECT START	A20	JUNE RELEASE	J81	SUMMER TIRES	R01
GPS ANTENNA	270	KNEE AIRBAG	294	LIMOUSINE	FW
REAR AXLE	HA	CAMTRONIC	A14	YOM 15/2	056
TIREFIT	B51	POLAND	559L	EUROPE	5XXL

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

07.11.2022

Liczba zdjęć 24





08.12.2017

Liczba zdjęć 8



06.11.2017

Liczba zdjęć 8



07.10.2017

Liczba zdjęć 8



05.09.2017

Liczba zdjęć 8



06.08.2017

Liczba zdjęć 8



03.07.2017

Liczba zdjęć 8



04.06.2017

Liczba zdjęć 8



04.05.2017

Liczba zdjęć 8



03.04.2017

Liczba zdjęć 8



02.03.2017

Liczba zdjęć 8



30.01.2017

Liczba zdjęć 8



31.12.2016

Liczba zdjęć 8



30.11.2016

Liczba zdjęć 8



30.10.2016

Liczba zdjęć 8



27.09.2016

Liczba zdjęć 8



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



WDD2050401R202694
Mercedes-Benz C180



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.