

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2025-07-07 18:40:56 UTC +0200

Wersja językowa: PL

1d5aed48-6480f326-e3c16797-e9cfb3a5-70fd013d



Peugeot 208
VF3CCHMZ6FT203312

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

10

LAT(A)

6

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2015

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

9

LAT(A)

7

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2015-11-24

1 6 8 7 2 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 22

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 11

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 6

Historia uszkodzeń

✓ Nie odnotowano

Rejestr zastawów

✓ Nie odnotowano

Wypożyczenie

ℹ Liczba wpisów 146

Archiwalne zdjęcia

ℹ Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

ℹ Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent PEUGEOT	Model 208	Rodzaj nadwozia HATCHBACK
Typ paliwa BENZYNA	Pojemność silnika [cm3] 1200	Kraj producenta FRANCJA
Kod koloru lakieru KNT	Kolor lakieru ORANGE POWER	Próbka koloru lakieru
Kod koloru wnętrza FX	Data produkcji 2015	Kod silnika EB2F
Silnik 1.2 I VTI	Norma emisji spalin EURO 6	Moc silnika 59KW (80HP)
Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów BVM MA5 / N
Liczba drzwi 5	Ogumienie 195/55 R16 87H	Typ licznika KMH
Średnie spalanie [l/100km] 6.99		

AKCJE SERWISOWE

✓ Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

 Włochy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Czechy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt ✓ Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2024

25.10.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2025-10-24

Kraj **Polska**

25.10.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie**

Kraj **Polska**

23.05.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
67 344 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-05-23**

Kraj **Polska**

2023

24.11.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-11-23**

Kraj **Polska**

05.01.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
57 574 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-01-05**

Kraj **Polska**

2022

24.11.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-11-23**

Kraj **Polska**

2021

16.12.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
51 408 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-12-16**

Kraj **Polska**

24.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-11-23**

Kraj **Polska**

2020

24.11.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-11-23**

Kraj **Polska**

24.11.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-11-24**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
46 447 km

02.03.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
43 307 km

2019

24.11.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-11-23**

Kraj **Polska**

2018

23.11.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-11-23**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
31 099 km

2015

25.11.2015

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

24.11.2015

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

24.11.2015

Termin badania technicznego **2018-11-23**Kraj **Polska**

Pierwsza rejestracja pojazdu

10.2015

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Trnava**Kolor nadwozia **Pomarańczowy****Kierownica z lewej strony****Brak haka holowniczego****Koło zapasowe pełnowymiarowe****Brak zestawu naprawczego**Kraj **Słowacja**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

REGUL SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY
OPARCIE ODCHYL TRZYMANIE BOCZNE
STAŁEREGUL SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
OPARCIE ODCHYL TRZYMANIE BOCZNE
STAŁEPOŚREDNIE WYKRYWANIE NISKIEGO
CIŚN W OPONACH BEZ LOKALIZOWANIACZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW
BŁOKADY 433,92 MHZ HETERODYNAPRZEDNIA SZYBA KLEJONA + SZYBY
BOCZNE I TYLNE HARTOWANEFELGA ALU 16" FABRYCZNY LAKIER
TITANE SZARY HEPHAISLUSTERKO WEWNĘTRZNE DZIEŃ-NOC
ELEKTRO-CHROMATYCZNELISTWA CZARNA + DEKOR NAWIEWNIKA
SATYNOWANY CHROMOD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z
UCHWYT MAPY+NAPISEMWYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW
AUTOMAT NA WST BIEGUCHŁODNICA GRUB:16 - 16 DM2 ALU
SPAW BEZ ZAC MECHPODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER.
SEKWENC. + RYGŁOW.REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
PROGRAMOWALNYZDERZAK PRZÓD/TYL GRIL EQUALIZER +
LISTWA CHROMPAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3
PUNKTOWEREFLEKTORY PRZECIWMGIELNE Z
CORNERING LIGHTAUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ
PRZYSPIEZOMIERZALUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER.
ELEKTR.4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ
TYLZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU
USTALAJĄCEGOZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA
SUFITOWAZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL
TWEETERSCHOWEK STANDARD + KIESZENIE W
OPARCIACHTLN MASKOWNICA CZARNE BŁYSZCZĄCE
OBRAMOWLUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ
OŚWIET1 WENTYLATOR O 2 PRĘDKOŚCIACH
100W AEROZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO
KULISTE

NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1	BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA	PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA	KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ	GAŁKA GÓRA GAMY+MIESZEK TEP PRZESZYCIE	DRAŻEK STABILIZATORA PRZÓD ŚREDNICA 20
KOŁO ZAPASOWE STALOWE + OPONA STANDARD	Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM	WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD	PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC	PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTyna
PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC	KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE PASAŻERA	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE	BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
OPONA 195/55 R16 87H NIE WZMOCNIONA	Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY	SIATKA 3D EKMET G226+OMNI REPS "0L"
BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO	ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA	CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU	TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL	BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
OŚWIETL. WNĘKI NÓG KIER+PAS. PRZ.	BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA	ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ. GŁÓWNEJ 13X59	WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO	RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO STANDARD
BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+	WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEL	AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEL
OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA	BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH	BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
STEROWANIE RADIA BEZPOŚREDNIE	SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.	BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH
UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER	PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE	BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO	BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ	MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM	BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA	LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY	RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
REFLEKTOR Z PODWÓJNĄ OPTYKĄ	ZESTAW WSKAŹNIKÓW Z MATRYCĄ	BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA	BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO	BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY	LUSTERKO ZEWN PODGRZEWANE	SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1	BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM	UCHWYT KUBKA PRZÓD / TYŁ
KANAPA DZIELONA SKŁADANA	CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
ZUŻYCIE PALIWA NORMALNE	MECHANIZM RÓŻNICOWY 77	ZWIJACZ ALARM ZAPIĘCIA
ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.	MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL	BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
EKRAN CYFROWY DOTYKOWY	MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL	FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
BEZ HAKA HOLOWNICZEGO	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE	Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA

ANTENA W DACHU KRÓTKA	AKUMULATOR L2 640 EN	SYSTEM WTRYSKU VALEO
FILTR ZBIORN. WEWN.	ALTERNATOR KLASY 8+	1 ZŁĄCZE JACK + USB
KLAKSON STANDARDOWY	BEZ LAMP. CZYT. MAP	ZESP.PEDAŁÓW STAND.
KIEROWNICA PO LEWEJ	ROZRUSZNIK KLASA 3	BEZ STOP AND START
SKRZYNIA MECHA MA	PODŚWIETLANE LOGO	BEZ SZYBY W DACHU
ESP TEVES MK100E	WTRYSK EB2F 60KW	SKRZYNIA MECHA 5
ŁADOWNOŚĆ 815 KG	BEZ TUNER RADIO	BEZ AMPLITUNERA
MOC 60 AMPERÓW	SILNIK TYPU EB	Z SYSTEMEM ESP
Z MIRROR LINK	ZAW NORMALNE	BEZ PODNÓŻKA
BVM MA5 / N	IZOL DŹWIĘK	KOŁO 6 CALI
KIER SKÓRA	Z WI-FI	WTRYSK
PÓŁKA	ABS	

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**

VF3CCHMZ6FT203312

Peugeot 208

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.