

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-02-21 12:42:38 UTC +0100

Wersja językowa: PL

7f167fd6-54068c1f-770e390c-31d342df-56bcb588



Mini COOPER SD ALL4
WMWZD71020WT28162

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

11

LAT(A)

1

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2015

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

9

LAT(A)

2

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-11-29

1 6 8 7 2 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów

 Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe

 Nie odnotowano

Informacje o pojeździe

 Liczba wpisów 40

Dziennik użytkownika

 Liczba wpisów 11


Historia cenowa

 Nie odnotowano

Odczyty drogomierza


 Liczba wpisów 7

Historia uszkodzeń


 Liczba wpisów 2

Rejestr zastawów


kraj Polska

 Nie odnotowano


Wyposażenie

 Liczba wpisów 67

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 14

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
MINI

Model
COOPER SD ALL4

Rodzaj nadwozia
CROSSOVER

Typ paliwa
DIESEL

Pojemność silnika [cm3]
1995

Kraj producenta
WIELKA BRYTANIA

Rok modelowy
2015

Kod koloru lakieru
B15

Kolor lakieru
LIGHT WHITE

Próbka koloru lakieru

Kod koloru wnętrza
T9E1

Kolor wnętrza
BLACK

Seria
R60

Wersja
COUNTRYMAN

Data produkcji
2015

Kod silnika
N47C20

Silnik
2.0

Typ silnika
DIRECT INJECTION

Moc silnika
105KW (141HP)

Układ kierowniczy
LEWOSTRONNY

Kod skrzyni biegów
GA6F21WA

Typ skrzyni biegów
AUTOMATYCZNA

Skrzynia biegów
AUTOMATIC TRANSMISSION

Napęd
AWD

Kod modelu
ZD71

Liczba siedzeń
5

Segment
AUTA MAŁE / KLASA NIŻSZA

Liczba cylindrów
4

Liczba zaworów
16

Generacja
I

Liczba drzwi
5

Rynek przeznaczenia
NIEMCY

Wykończenie wnętrza
LEDER LOUNGE/E1 CARBON
BLACK

Numer seryjny pojazdu
T28162

Kod poziomu wyposażenia
JOHN COOPER WORKS CHILI
PACKAGE

Pojemność oleju w silniku [l]
5.20

Pojemność oleju w skrzyni biegów [l]
4.50

Pojemność płynu hamulcowego [l]
1.00

Pojemność płynu chłodzącego [l]
5.20

Poprawność VIN
Prawidłowy

AKCJE SERWISOWE

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)



Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe



Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

HISTORIA POJAZDU

2026

15.01.2026

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
218 366 km

2025

01.08.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-07-31**

Kraj **Polska**

07.2025

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **9 000 - 9 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE SZYB




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Szyby

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona
- Lewy tył

29.04.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-04-29**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
206 835 km

2024

01.08.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-07-31**

Kraj **Polska**

06.05.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
190 648 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-05-06**

Kraj **Polska**

2023

01.08.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-07-31**

Kraj **Polska**

06.05.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
173 069 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-05-06**

Kraj **Polska**

2022

01.08.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-07-31**

Kraj **Polska**

01.08.2022

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **legionowski, mazowieckie**

Kraj **Polska**

11.05.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
155 461 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-05-11**

Kraj **Polska**

05.03.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
150 000 km

Pojazd używany

Kolor nadwozia **Biały**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Białystok**
Cena **80 000 PLN**
Kraj **Polska**

2021

29.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu
Polisa ważna do **2022-11-28**
Kraj **Polska**

2020

29.11.2020

Ubezpieczenie pojazdu
Polisa ważna do **2021-11-28**
Kraj **Polska**

05.10.2020

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności
Zarejestrowany na osobę fizyczną
Miejsce rejestracji **białostocki, podlaskie**
Kraj **Polska**

16.04.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne | Stan drogomierza **110 484 km**
Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-11-29**
Kraj **Polska**

2019

29.11.2019

Ubezpieczenie pojazdu
Polisa ważna do **2020-11-28**
Kraj **Polska**

2018

02.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe
Kwota **2 400 - 2 600 PLN**

Kraj **Polska**

2016

29.11.2016

Pojazd zarejestrowany
 Homologowany fabrycznie
 Katalizator
 Termin badania technicznego **2019-11-28**
 Kraj **Polska**

29.11.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Obr. MINI st. le. Twin Spoke black burn. S2F9A	Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż.	S5DAA	Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. S430A
Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S431A	Extended mobile phone prep. w/Bluetooth S6NEA		John Cooper Works skórzana kierownica S2XCA
Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera S494A	Door mirror / driver's lock, heated S314A		Lusterko zewn. z funkcją składania S313A
Wyp. wn., powierzchnia Piano black S4BDA	Park Distance Control z tyłu (PDC) S507A		On-board vehicle literature Polish S8ATA
Dynamiczny ukł. przeciwoślizgowy S210A	Tire with run-flat functionality S258A		Kilometer-calibrated speedometer S548A
Wielofunkcyjność dla kierownicy S249A	Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S428A		aktywna wentylacja oparcí fotela S450A
Sportowe dostosowanie podwozia S226A	Roof and mirror shrouds, black S383A		Pakiet John Cooper Works Chili P7KPA
Delete cross-pattern operation S877A	2. kluczyk do obsługi pilotem S736A		Automatyczna skrzynia biegów S205A

MINI Basic Service inklusive	S7PGA	Pasek Sport Stripes, czarny	S3A7A	Lampy kierunkowskazów białe	S785A
Interior color Carbon Black	S4CUA	Extra package, EU-specific	S230A	Wyposaż. wewn. Chrome Line	S345A
Złącze muzyki do smartfona	S6NFA	Wersja językowa, niemiecki	S851A	Brake Energy Regeneration	S1CDA
Inlay Colour Carbon Black	S4E1A	Klimatyzacja automatyczna	S534A	Tylna lampa przeciwmgłowa	S5AAA
Radio MINI Visual Boost	S6FPA	Tire pressure display	S2VBA	Piano black exterior	S3L2A
System nawigacji MINI	S6UMA	JCW Aerodynamics kit	S3A1A	Podłokietnik przedni	S473A
Wheel bolt retainer	S2PAA	Floor mats, velours	S423A	Podsufitka antracyt	S4AAA
Visibility package	S359A	Komputer pokładowy	S550A	Control for Combox	S6VCA
Czarne reflektory	S3A2A	Level cargo floor	S4U1A	Światło ksenonowe	S522A
Zespół schowków	S493A	Czujnik deszczu	S521A	Wejście głosowe	S620A
LED Fog lights	S5A1A	MINI Connected	S6NMA	Reling dachowy	S386A
Fotel sportowy	S481A	Light package	S563A	Tylny spoiler	S325A
Alarm system	S302A	Sport button	S4UFA	CO2 package	S1CBA
5-miejscowy	S4UKA	Wired	P7L5A	City	P7L6A
DTC	S5DTA				

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU


05.03.2022

Liczba zdjęć 14

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

05.03.2022

Liczba zdjęć 14





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o.

Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



WMWZD71020WT28162
Mini COOPER SD ALL4



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.