

# autoDNA

## Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-04-30 16:40:53 UTC +0200

Wersja językowa: PL

a8096db0-098cb108-939987a7-38da3638-01c5a7d7



### RAM 1500

### 1C6RR7FT2JS174317

## Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

9

LAT(A)

3

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2017

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

8

LAT(A)

3

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2018-01-01

1 3 9 1 1 6 km

**Uwaga:** Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

## CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 15

Dziennik użytkownika



Liczba wpisów 18

Historia cenowa




Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 13

## Historia uszkodzeń


 Liczba wpisów 2

## Rejestr zastawów


kraj Polska

 Nie odnotowano


## Wyposażenie

 Liczba wpisów 176

## Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 10

## Poprawność VIN

 Prawidłowy

## INFORMACJE O POJEŹDZIE

Model  
1500Typ paliwa  
BENZYNAPojemność silnika [cm3]  
5700Rok modelowy  
2018Data produkcji  
2017Typ silnika  
HEMI MDS (HEMISPHERICAL  
MULTI-DISPLACEMENT  
SYSTEM)Typ skrzyni biegów  
AUTOMATYCZNANapęd  
AWDNazwa koloru lakieru  
FLAME REDWykończenie wnętrza  
BLACK / DIESEL GRAYUkład cylindrów  
V-TYPETyp układu rozrządu  
VVT (VARIABLE VALVE  
TIMING)Liczba cylindrów  
8Liczba biegów  
8Poprawność VIN  
Prawidłowy

## AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano


## BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11


Odnotowano 0

 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 <b>Litwa</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 <b>Słowenia</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 <b>Holandia</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 <b>Kanada</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 <b>Słowacja</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 <b>Szwecja</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 <b>Norwegia</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt ✓ Nie odnotowano	 <b>Kaynine</b> Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano
 <b>Baza int.</b> Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano	

## HISTORIA POJAZDU

**2025**

21.11.2025

**Ubezpieczenie pojazdu**  
Polisa ważna do **2026-11-20**  
Kraj **Polska**

11.04.2025

**Wykonano okresowe badanie techniczne**  
Wynik **Pozytywny**  
Termin badania technicznego **2026-04-11**  
Kraj **Polska**

Stan drogomierza **129 090 km**

27.03.2025

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **kędzierzyńsko-kozielski, opolskie**

Kraj **Polska**

## 2024

21.11.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-11-20**

Kraj **Polska**

10.10.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza  
**124 515 km**

Kraj **Polska**

12.04.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
**118 210 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-04-12**

Kraj **Polska**

## 2023

21.11.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-11-20**

Kraj **Polska**

12.04.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
**105 641 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-04-12**

Kraj **Polska**

## 2022

21.11.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-11-20**

Kraj **Polska**

29.04.2022

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **kędzierzyńsko-kozielski, opolskie**

Kraj **Polska**

13.04.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
**90 428 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-04-13**

Kraj **Polska**

## 2021

21.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-11-20**

Kraj **Polska**

13.04.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
**73 174 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-04-13**

Kraj **Polska**

05.03.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
**71 937 km**

Wynik **Negatywny**

Kraj **Polska**

01.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
**71 674 km**

01.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5 500 - 6 000 PLN**

Rezultat

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód

## 2020

21.11.2020

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2021-11-20**

Kraj **Polska**

13.11.2020

**Wykonano okresowe badanie techniczne**

Wynik **Negatywny**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**66 452 km**

27.10.2020

**Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**65 040 km**

## 2019

21.11.2019

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2020-11-20**

Kraj **Polska**

15.11.2019

**Wykonano okresowe badanie techniczne**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-11-15**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**37 589 km**

## 2018

21.11.2018

**Pojazd zarejestrowany**

**Używany, sprowadzony**

Kraj poprzedniej rejestracji **Stany Zjednoczone**

**Homologowany fabrycznie**

**Przystosowany do ciągnięcia przyczepy**

Kraj **Polska**

30.10.2018

**Wykonano okresowe badanie techniczne**

Stan drogomierza  
**3 500 mi.**  
**(5 632 km)**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-10-30**

Kraj **Polska**

04.2018

**Zgłoszono uszkodzenie pojazdu**

Rodzaj uszkodzenia **Uszkodzenie karoserii**

Opis **Uszkodzenie powypadkowe, Uszkodzenie przodu pojazdu, Uszkodzenie lewej strony pojazdu, Uszkodzenie prawej strony pojazdu**

Miejsce postoju **Newburgh, New York**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewa strona
- Prawa strona

Kraj **Stany Zjednoczone**

30.04.2018

**Pojazd zaoferowany do sprzedaży**

**Nie odczytano stanu drogomierza lub odczyt drogomierza nie był możliwy**

Kolor nadwozia **Czerwony**

**Oferta ubezpieczyciela**

Miejsce postoju **Newburgh, New York**

Kraj **Stany Zjednoczone**

01.2018

**Serwis lub kontrola pojazdu**

Stan drogomierza  
**28 mi.**  
**(45 km)**

**Przygotowanie pojazdu do wydania**

Kraj **Stany Zjednoczone**

08.01.2018

**Nabywca pojazdu**

**Broker**

**08.01.2018**  
Kraj **Stany Zjednoczone**  
Sprzedaż pojazdu  
Kraj **Stany Zjednoczone**

**08.01.2018**  
Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

**01.01.2018**  
Pierwsza rejestracja pojazdu

**2017**

**11.2017**  
Serwis lub kontrola pojazdu  
Kraj **Stany Zjednoczone**

**29.10.2017**  
Pojazd dostarczony  
Kraj **Stany Zjednoczone**

**10.2017**  
Pojazd wyprodukowany  
Kolor nadwozia **Czerwony**  
Koło zapasowe pełnowymiarowe

## DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

## WYPOSAŻENIE

CLUSTERS-INSTR PANEL (RETIRED): INSTRUMENT CLUSTER W/DISPLAY SCREEN	JATS	RESTRAINT SYSTEMS - SEAT BELTS: FRONT HEIGHT ADJUST SHOULDER BELTS	CGDS	MIRRORS - EXTERIOR COMPONENTS: EXTERIOR MIRRORS W/HEATING ELEMENT	NHIP
AXLE DIFFERENTIAL TYPES - RR: CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE	DS8S	AXLE DIFFERENTIAL TYPES - FRT: CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE	DS7S	GAUGES/WARNINGS/BUZZERS/MESSAG: FRONT PASSENGER SEAT BELT ALERT	LAXS

TIRE PRESSURE WARNING SYSTEMS: TIRE PRESSURE MONITORING DISPLAY	XGMP	SEATS- CHARACTERISTICS, FRONT: FRONT ARMREST W/THREE CUPHOLDERS	CDRP	RESTRAINT SYSTEMS - SIDE: SUPPLEMENTAL FRT SEAT SIDE AIR BAGS	CJ1S
RESTRAINT SYSTEMS - FRONT: ADVANCED MULTISTAGE FRONT AIR BAGS	CG3S	PACKAGES-CPOS LOWER (CONTENT): CUSTOMER PREFERRED PACKAGE 2TJ	2TJA	MIRRORS - EXTERIOR REAR VIEW: POWER HEATED MIRRORS, FOLD- AWAY	GT6S
WINDOWS - POWER/MANUAL: PWR FRONT WINDOWS, 1-TOUCH,UP & DOWN	JP3S	RESTRAINT SYSTEMS - SIDE: SUPP. SIDE CURTAIN FRT/RR AIR BAGS	CJ2P	PACKAGES-CPOS UPPER (ORDER): CUSTOMER PREFERRED PACKAGE 27J	27J
GAUGES/WARNINGS/BUZZERS/MESSAG: TEMPERATURE & COMPASS GAUGE	JFJP	KEYLESS ENTRY SYSTEMS: REMOTE KEYLESS ENTRY WITH ALL-SECURE	GXMP	ELECTRONIC STABILITY SYSTEMS: ELECTRONIC STABILITY CONTROL	BNBS
GAUGES/WARNINGS/BUZZERS/MESSAG: VEHICLE INFORMATION CENTER	LAZS	BUMPERS/FASCIAS - REAR: BODY COLOR REAR BUMPER W/STEP PADS	MBQP	WIPER SYSTEMS - FRONT: VAR INTERMITTENT WINDSHIELD WIPERS	JHAS
LABELS- VEHICLE SPECIFICATIONS: U.S. SPECIFICATIONS LABEL	6USS	AUDIO/VIDEO SYSTEMS: INTEGRATED VOICE COMMAND W/BLUETOOTH	XRBP	SHOCK ABSORBERS - FRONT: FRONT HEAVY DUTY SHOCK ABSORBERS	SFBS
BEZELS - INSTRUMENT CLUSTER: INSTRUMENT PANEL BLACK BEZEL	JBFS	AUDIO/VIDEO SYSTEMS: AUDIO JACK INPUT FOR MOBILE DEVICES	RSUP	MARKET SPECIFICATIONS: BUILD TO U.S. MKT. SPECIFICATIONS	YAAS
SIRIUS SATELLITE MISC.: FOR MORE INFO, CALL 800-643-2112	X9HP	PART RELEASING GROUP CODES: ALL VEHICLES W/POWER MIRRORS	GVBC	SEATS- CHARACTERISTICS, FRONT: 40/20/40 SPLIT BENCH SEAT	CBEP
ENGINE CONTROLLERS II: NEXT GENERATION ENGINE CONTROLLER	NZDP	FUNCTIONAL - MISC.: TRAILER TOW W/4-PIN CONNECTOR WIRING	XFUS	MIRRORS - INTERIOR REAR VIEW: REAR VIEW DAY/NIGHT MIRROR	GNAP
PART RELEASING GROUP CODES: ALL AUTOMATIC TRANSMISSIONS	DBAC	OTHER PART RELEASING CODES: ALL RADIO EQUIPPED VEHICLES	RAAC	SATELLITE AUDIO/VIDEO SYSTEMS: SIRIUSXM SATELLITE RADIO	RSDP
SHOCK ABSORBERS - REAR: REAR HEAVY DUTY SHOCK ABSORBERS	SGBS	OTHER PART RELEASING CODES: WARREN TRUCK ASSEMBLY PLANT	42CP	FUNCTIONAL - MISC.: HEAVY DUTY TRANSMISSION OIL COOLER	NHDP
PARK ASSIST/ VIEWING SYS: PARKVIEW REAR BACK-UP CAMERA	XACS	STORAGE - INTERIOR: REAR UNDERSEAT COMPARTMENT STORAGE	CUES	FUNCTIONAL - MISC.: ELECTRONICALLY CONTROLLED THROTTLE	NHNP
MIRRORS - EXTERIOR COMPONENTS: BLACK EXTERIOR MIRRORS	LE4P	EXTERIOR - MISC.: TONNEAU COVER W/EMBOSSED RAM'S HEAD	CSUA	RESTRAINT SYSTEMS - SIDE: SUPPLEMENTAL SIDE AIR BAGS	CGSS
SEATS - POWER/MANUAL (RETIRED): MANUAL ADJUST SEATS	JP8P	AUDIO/VIDEO SYSTEMS: REMOTE USB PORT - CHARGE ONLY	RS3P	PART MODULE CODES I: INSTRUMENT PANEL PARTS MODULE	X81S
LICENSE PLATE BRACKET: FRONT LICENSE PLATE BRACKET	MDAS	TRANSFER CASE: ELEC SHIFT-ON-THE- FLY P/TIME T/CASE	DH9S	FUNCTIONAL - MISC.: DELETE CLASS IV RECEIVER HITCH	XF8P
LOCKS AND KEYS: SENTRY KEY THEFT DETERRENT SYSTEM	GXXS	Exception ClassCodes: 2018 VEHICLE SPECIFICATIONS	5PNS	Exception ClassCodes: NEW YORK SOLD TO STATE CODE	933S
SEATS - INTERIOR TYPES: CLOTH 40/20/40 BENCH SEAT	*V9	TIRES - SPARE: FULL SIZE TEMPORARY USE SPARE TIRE	TBSP	SIRIUS SERVICE CONTRACTS: SIRIUSXM RADIO SERVICE	X9BP
FUEL FILL - GALLONS: 5 ADDITIONAL GALLONS OF GAS	YGEA	Exception ClassCodes: UNITED STATES REGION GROUP	875P	STEERING SYSTEMS: POWER RACK AND PINION STEERING	SBAS
CLIMATE CONTROL SYSTEM-PRIMARY: AIR CONDITIONING	HAAS	EXHAUST SYSTEMS: DUAL REAR EXHAUST W/BRIGHT TIPS	NERP	BUMPERS/FASCIAS - FRONT: BODY COLOR FRONT FASCIA	MBPP
PART RELEASING GROUP CODES: ALL ALUMINUM WHEELS	WLZC	INTERIOR MISC.: DRIVER/PASSENGER ASSIST HANDLES	CSPS	SEATS- CHARACTERISTICS, REAR: REAR FOLDING SEAT	CFMP
GROSS VEHICLE WEIGHT RATING: GVW RATING - 6900#	Z6NP	Exception ClassCodes: ORDER CONVERSION TRACKING	525	PART MODULE CODES I: TIRE & WHEEL PARTS MODULE	X88S
Exception ClassCodes: SCHEDULE D TO C TRACKING	4AK	FUEL FILLER DOORS: BODY COLOR FUEL FILLER DOOR	XJ8S	CARPET / FLOOR COVERING: CARPET FLOOR COVERING	CKEP
SEATS- LUMBAR ADJUST, DRIVER: NO LUMBAR ADJUST	CE8S				

SEATS- LUMBAR ADJUST, DRIVER: NO LUMBAR ADJUST	CE8S	AUDIO/VIDEO SYSTEMS: 5.0" TOUCHSCREEN DISPLAY	RFUP	FUNCTIONAL - MISC.: ENGINE OIL HEAT EXCHANGER	NHEP
Exception ClassCodes: VEHICLE ORDER TRACKING	594S	HANDLES - DOOR, EXTERIOR: BLACK DOOR HANDLES	MNAS	EXTERIOR DRESSUP: FRONT BUMPER SIGHT SHIELDS	MXCS
PART MODULE CODES I: FRONT END PARTS MODULE	X83S	OTHER PART RELEASING CODES: 'WHY BUY' LABEL	XKDS	TAILLAMP TECHNOLOGY: INCANDESCENT TAILLAMPS	LA6S
FUNCTIONAL - MISC.: R1234YF A/C REFRIGERANT	XFCs	SUSPENSION COMPONENTS: FRONT STABILIZER BAR	SHAS	TRANSMISSIONS: 8-SPD AUTO 8HP70 TRANS (BUY)	DFD
FUNCTIONAL - MISC.: MOPAR SPRAY IN BEDLINER	XMFS	PEDALS - ADJUSTABLE: NON ADJUSTABLE PEDALS	XA8S	INTERIOR MISC.: 12V AUXILIARY POWER OUTLET	JJJS
Exception ClassCodes: ENGLISH/USA LANGUAGE	XLNS	SUSPENSION COMPONENTS: REAR STABILIZER BAR	SHFS	SHIP TO STATE: NEW YORK SHIP TO STATE CODE	633S
SPRING - RIGHT FRONT: SPRING - RIGHT FRONT	ZTDP	SHIFT KNOBS / LEVERS: ROTARY SHIFTER-BLACK	C1GP	WHEELS: 20X9.0 ALUMINUM CHROME CLAD WHEELS	WR2P
SPEEDOMETERS: 120 MPH PRIMARY SPEEDOMETER	JCBS	BATTERY: 730 AMP MAINTENANCE FREE BATTERY	BCNS	TIRE CARRIERS - SPARE: TIRE CARRIER WINCH	TBMS
AUDIO/VIDEO SYSTEMS: MEDIA HUB (USB, AUX)	RS6P	ENGINE COOLING: HEAVY DUTY ENGINE COOLING	NMCP	FUNCTIONAL - MISC.: ADD SPRAY IN BEDLINER	XN8
SUSPENSION COMPONENTS: RAISED RIDE HEIGHT	XZNP	SOUND INSULATION: FLOOR TUNNEL INSULATION	HGFS	Exception ClassCodes: U.S. DEALER RETAIL	1AAS
DRIVE TYPE: FOUR WHEEL DRIVE (4WD)/(4X4)	5I4S	EXTERIOR DRESSUP: ACTIVE GRILLE SHUTTERS	MDXP	FUNCTIONAL - MISC.: 7 PIN WIRING HARNESS	XFKS
SPRING - RIGHT REAR: SPRING - RIGHT REAR	ZNXP	SPRING - LEFT FRONT: SPRING - LEFT FRONT	ZEDP	EXTERIOR DRESSUP: REAR WHEEL WELL LINERS	MHLS
VEHICLE FAMILIES: DS/6322 VEHICLE FAMILY	5BAS	TIRE MANUFACTURER: GOODYEAR BRAND TIRES	TZAP	SOUND INSULATION: DASH LINER INSULATION	HGBS
RADIO ANTENNAS: FIXED LONG MAST ANTENNA	RDDP	STEERING WHEELS: 4-SPOKE STEERING WHEEL	SCFS	PAINT - SECONDARY: FLAME RED CLEAR COAT	QR4S
PACKAGES - MISC.: EXPRESS VALUE PACKAGE	AYY	PART MODULE CODES I: DOOR PARTS MODULE	X82S	PART MODULE CODES I: SEAT PARTS MODULE	X8ZS
STEERING COLUMNS: TILT STEERING COLUMN	SUAS	Exception ClassCodes: ZONE 32-NEW YORK	132S	DOOR TRIM PANELS: BASE DOOR TRIM PANEL	CTLS
SPRING - LEFT REAR: SPRING - LEFT REAR	ZDTP	TIRES: P275/60R20 OWL ALL SEASON TIRES	TUBP	INTERIOR MISC.: POWER ACCESSORY DELAY	JKYS
BRAKES: ANTI-LOCK 4-WHEEL DISC BRAKES	BRTS	EXTERIOR COMPONENTS: RAM'S HEAD BADGE	MGAS	CONSOLES - OVERHEAD: OVERHEAD CONSOLE	CUNP
PAINT - PRIMARY: FLAME RED CLEAR COAT	PR4	EMISSION SYSTEMS: 50 STATE EMISSIONS	NAS	AUDIO/VIDEO SYSTEMS: REMOTE USB PORT	RSXP
Exception ClassCodes: SALES TRACKING	4EX	ENGINES: 5.7L V8 HEMI MDS VVT ENGINE	EZH	Exception ClassCodes: ALL VP2 RADIOS	R02P
MANUFACTURING TRACKING: 4X4 TRACKING	4KZP	FUNCTIONAL - MISC.: ELECTRONIC SHIFT	XXUP	EXTERIOR DRESSUP: FRONT WHEEL SPATS	MENS
PICK UP BOX LENGTH: 6 FT. CARGO BOX	5ZES	EXTERIOR COMPONENTS: RAM 1500 BADGE	MS2S	Exception ClassCodes: NAFTA REGION	894P
LAMPS/LIGHTS: CARGO AND CHMSL LAMP	LPES	EXTERIOR - MISC.: LOCKING TAILGATE	XJJS	GRILLES - FRONT: BODY COLOR GRILLE	MFTP


PACKAGES - MISC.: RAM 1500 EXPRESS	AGDP	INTERIOR COLORS: BLACK/DIESEL GRAY	-X8	EXTERIOR DRESSUP: REAR WHEEL SPATS	MPPS
SPARE WHEEL: 17" STEEL SPARE WHEEL	WTAS	RADIOS: UCONNECT 3 WITH 5" DISPLAY	RA2P	HEADLAMPS: HALOGEN QUAD HEADLAMPS	LMES
RADIO SPEAKER SYSTEMS: 6 SPEAKERS	RCGS	LOCKS - POWER/MANUAL: POWER LOCKS	JPBS	RADIO ANTENNAS: GPS ANTENNA INPUT	JLPP
Exception ClassCodes: TOP SELLERS	5N8	AXLE RATIOS: 3.21 REAR AXLE RATIO	DMCS	GLASS MISC.: TINTED GLASS WINDOWS	GACS
PAINT PROCEDURES: MONOTONE PAINT	APAS	PAYLOAD RATING TYPE: 1500 SERIES	5ZLS	ALTERNATORS: 160 AMP ALTERNATOR	BABS
HORNS: DUAL NOTE ELECTRIC HORNS	JJBS	PRICE CLASS TYPE: PRICE CLASS L	5I7S	EXTERIOR COMPONENTS: HEMI BADGE	MW5P
AXLES - FRONT: 215MM FRONT AXLE	DJGS	GLASS - REAR: REAR FIXED WINDOW	GJDS	FUEL TANKS: 32 GALLON FUEL TANK	NFX
HEADLAMPS: AUTOMATIC HEADLAMPS	LMGS	GLASS: TINTED WINDSHIELD GLASS	GBBS	EXTERIOR COMPONENTS: 4X4 BADGE	MUSS
LAMPS/LIGHTS: LED BED LIGHTING	LPL	FUNCTIONAL - MISC.: TIP START	XBNP	LAMPS/LIGHTS: FRONT FOG LAMPS	LNJP
AXLES - REAR: 235MM REAR AXLE	DRNS	SPEED CONTROL: SPEED CONTROL	NHMS	PICK UP BOX TYPE: PICKUP BOX	XBSS
LAMPS/LIGHTS: REAR DOME LAMP	LCHS	FLOOR MATS: FRONT FLOOR MATS	CLAP	FLOOR MATS: REAR FLOOR MATS	CLBP
BODY STYLE TYPE: QUAD CAB	5ZKS	WHEEL COVERS: CENTER HUB	WMJP		

## ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

30.04.2018

Liczba zdjęć 10





### Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o.

Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

**autoDNA**

**Raport Historii Pojazdu  
autoDNA**



**1C6RR7FT2JS174317  
RAM 1500**



#### **Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



#### **Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



#### **Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.