



## Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz  
raport online

Toyota Corolla

NMTBZ3BE40R147717



Hybryda



Ostatni stan drogomierza 43 726 km



Ubezpieczenie do 2027-01-29

**i** Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-06-03 19:07:00 UTC +0200 Wersja językowa PL  
a4ce2263-e9de65d7-e12ff55e-d23d5592-14ba0087



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

## Kluczowe informacje

Brak  
uszkodzeniaBrak szkody  
całkowitejRozbieżność  
drogomierza

Krajowy

Więcej niż  
jeden właściciel

## Przegląd historii

Kradzież

● Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

● Nie odnotowano

Uszkodzenie

● Nie odnotowano

Rozbieżność drogomierza

▲ Odnotowano

Szkoda całkowita

● Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

● Nie odnotowano

Akcja serwisowa

● Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

● Nie odnotowano

Złomowanie

● Nie odnotowano

Historia serwisowa

● Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

## Nawigacja raportu



### Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 13



### Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



### Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12/12



### Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 4



### Historia pojazdu

Liczba wpisów: 14



### Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 2



### Wypożyczenie

Liczba wpisów: 174



### Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 0



## Informacje o pojeździe

### Toyota • Corolla

Rodzaj nadwozia

**SEDAN**

Typ paliwa

**HYBRYDA**

Pojemność silnika [cm3]

**1800**

Kod koloru lakieru

**2TH**

Data produkcji

**2022**

Kod silnika

**2ZR-FXE**

Typ skrzyni biegów

**AUTOMATYCZNA**

Kod modelu

**ZWE211**

Wersja skrzyni biegów

**CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION)**

Wykończenie wnętrza

**GRS BLACK BACKGROUND**

Liczba drzwi

**4**

Poprawność VIN

**PRAWIDŁOWY**



## Akcje serwisowe

● Sprawdzane, nie odnotowano danych

## Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 12

Nie odnotowano



**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



**Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria  
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



**Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie  
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



**Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




**Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła  
internetowe

● Nie odnotowano



## Odczyty drogomierza



## Historia pojazdu

2026

15.05.2026

Odnutowano cenę / wartość  
93 000 PLN brutto

12.02.2026

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności  
Zarejestrowany na osobę fizyczną  
Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**  
Kraj **Polska**

30.01.2026

Ubezpieczenie pojazdu  
Polisa ważna do **2027-01-29**

Kraj **Polska**

17.01.2026

#### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-01-16**

Kraj **Polska**

01.2026



#### Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**43 726 km**

14.01.2026

#### Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2028-01-14**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**43 729 km**

## 2025

02.2025

#### Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**29 937 km**

01.2025

#### Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**29 937 km**

17.01.2025

#### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-01-16**

Kraj **Polska**

## 2024

17.01.2024

#### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-01-16**

Kraj **Polska**

## 2023

17.01.2023

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-01-16**

Kraj **Polska**

17.01.2023

### Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2026-01-16**

Kraj **Polska**

17.01.2023

### Pierwsza rejestracja pojazdu

## 2022

09.2022

### Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Adapazari**

Brak zestawu naprawczego

Kraj **Turcja**



## Dziennik sprawdzeń

Data i czas  
**28.05.2026 08:05:31**

Rodzaj usługi  
**Raport autoDNA**

IP  
**89.233.XXX.XXX**

Lokalizacja  
**Prague, Czechia**




Data i czas  
**27.05.2026 08:05:28**

Rodzaj usługi  
**Raport autoDNA**

IP  
**109.243.XXX.XXX**

Lokalizacja  
**Warsaw, Poland**





## Wypozażenie

Steering wheel switches: Disp (h) + tel + voice + audio + acc + asl + lda

Shift lever boot: With satin plating +p-blk bezel + grs double red stitch

Instrument finish panel: Audio panel & meter cluster satin (plating)

Exhaust emission control (second spec in cosmos): Euro 6d rde#2

Engine under cover & protection: With (without acoustic mat)

Package tray trim & tonneau cover: Glass fiber with felt lo

Luggage room & deck trim: Side (with felt) + rr + 1con fk

Rear combination lamp: Led (stop/turn) + multi led (tail)

Illuminated entry system: With (ip tray & cup-h fr rr dr)

Luggage and back door release: Cable + elec lock smart

Tyre inflation pressure warning: With (433mhz) direct

Exhaust tail pipe & diffuser: Single without diffuser

Overhead console: With (with sos sw, without holder)

Data communication module: Reg cmpl ecall/19dcm mc

Lower back and back door garnish: With (grs black)

Front floor carpet and mat: Dilour (w/o heel pad)

Outside rear view mirror: Auto fold, elec, heater

Rocker & door lower moulding: W/o + grs sidesills

High mount stop lamp: With (led/cabin), privacy

Air bag manual on-off sw: P seat with indicator

Door outside handle: Colour p: w/o key w/ smart

Front seat vertical adjuster: D&p: 2 way manual

Rear console box: Fab w/o stitch w/ slide p-blk

Brand symbol mark: Grs hv tmc symbol (fr1, rr1)

Wireless door lock: Smart (d+p+lug) with sensor

Daytime running light system: With (led type)

I/p center cluster: Satin plating/piano black

Power windows: Fr & rr 4 one touch up/down hi

Door window frame: Blk + piano black b-pillar

Front fog lamps: With (led + grs piano black)

Child restraint system: Lsize + top tether\*2

Remote service package: Notification package

Windshield wiper control: Auto (rain sensor)

Seat back pocket: With (driver + passenger)

Radiator grille: Grs + piano black + emblem

Model name mark: Corolla (rr1) + grs badge

Light control system: Alc + fmh 3 position

Seat belt warning: Fr & rr (buzzer + lamp)

Srs airbag: D&p sngl hi+sd (fr) + csa + kn

Front under protector: Fr + tank side + rr

Paint protection wax/film: With wrap type

Door trim ornament: Resin + satin plating

Package option 6: Grs seatcover h-leather

Accessory connector (n0 2): Console box1

Black out: Radiator sp + id plate + sash

Headlamp aiming: Rh aiming (for lhd car)

Side turn signal lamp: With outer mirror

Instrument panel: Soft w/ stitch (p-pad)

Windshield glass: Laminated green 70% ac

Clearance & back sonar: Front+back sonar

Trunk & deck carpet & mat: Needle punch

Front seat belt: D,p: 3elr + pt + f/l\*2

Heater control panel: Auto dual + satin

Destination package (exc/ erp): Without

Accessory connector (n0 1): Console box

Child protector: With (rear door only)

Seat heater: With (d+p cushion & back)

Hill assist control (hac): With (hac3)

Shift position indicator: With (meter)

Radiator lower grille: Grs piano black

Traffic sign recognition: With camera

Cold area package: Sub-cold area spec

Cruise control: With (full range acc)

Rear headrests: Vertical\*2 + fixed\*1

Light remind warning: With (autocut)

Steering wheel: 3-spoke leather grs

Door trim: Fr&rr: hard with nv felt

Seat lumbar support: With d (power)

Switch tronics: Straight w/o paddle

## Report Historii Pojazdu autoDNA NMTBZ3BE40R147717

Rear seat belt: 3elr-pt-fl\*2 3elr\*1

Seat material: Grs black background

Tire & disc wheel: 225/45r17 al grs

Brake cont valve- edb control: Ebd

Inside rear view mirror: Ec mirror

Steering column: Tilt & telescopic

Front seat slide: 260mm d&p manual

Lane keep assist (lka): With (lta)

Starting system: Push (with smart)

Regulation compliancy: Wvta label

Shift lever & knob: Leather (cvt)

Accelerator pedal: Electric type

Fuel caution label: E5, e10 reg.

Spare tyre: Without (repair kit)

Front wheel brake: 15" disc (b)

Rear window defogger: With timer

Front personal lamp: With (bulb)

Washer fluid level warning: With

Starter holding control: Without

Fender liner: Fr (with fab) & rr

Power steering: Eps (brushless)

Clean air filter: Pollen filter

Brake m/cylind & booster: Ahb-r

Washer fluid: Ethanol min. fill

Anti-theft system: Immobilizer

Rear arm rest: With cup holder

Sun visor: Grs pvc, Imp, dp-mr

Sun roof & moon roof: Without

Multi info display: With (7")

Tool (plant install): Without

Vehicle approach notice: With

Package option 4: Grs package

I/p under cover: With (d, p)

Glove box: Bin type w/o lock

Front headrests: Vertical x2

Emergency brake lights: With

Rear side glass: Privacy 20%

Door scuff plate: With + grs

Audio: T1 (8") dab 6sp mm21

Headlamps: Bi pes led + ahb

Rear bumper: Pp paint color

Destination package: Poland

Door inside handle: Plating

Rough road package: Without

Front side glass: Green 70%

Lane change assist: Without

Mike & mike amp: With (ohc)

Additional heater: Without

Back monitor: Camera + w/h

Headlamp levelling: Manual

Windshield deicer: Without

Cigarette lighter: Without

Antenna: Rr window + sfin

Speedometer: Km/h + resin

Anti-theft label: Without

Key plate: Smart-master 2

Door belt moulding: Black

Rear seat: 6:4 split fold

Package option 5: Bi-tone

Drive mode: Toggle dms 3

Register: Fr & rr: satin

Room lamp: Personal type

Head up display: Without

Back glass: Privacy 20%

Luggage room lamp: With

Owner's manual: Without

Speed warning: With asl

Wheel cap: Grs ornament

Bumper: Grs piano black

Hood silencer: Without

Grade package: Without

Cooler rear duct: With

Headlamp cleaner: With

Wireless charger: With

Rear spoiler: With grs

A/c: Auto (dual mode)

Package option 3: Mid

Power door lock: With

Assist grip: Fr2, rr2

Door arm rest: Fabric

Cup holder: Fr:2 rr:2

Front seat: Grs sport

Glove box lamp: With

Clock: Audio + meter

Stabilizer: Fr & rr

Mud guards: Without

Grade mark: Without

Malta spec: Without

Child seat: Without

Rear fog lamp: With

Luggage tray: With

Door pocket: Fr&rr

Parking brake: Epb

Audio jack: W/ usb

Console box: Resin

Safety sense: Tss2

Battery: Ln1 36ah

Vsc: With (ahb-r)

Floor mat: Grs fm

Ashtray: Without

Coat hook: With

Engine mark: Hv

Jack: Without

Ncap: Euro

Abs: With



## Archiwalne zdjęcia pojazdu

● Sprawdzono, nie odnotowano danych

### Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

### Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

### Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).

## Raport Historii Pojazdu autoDNA NMTBZ3BE40R147717

- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.