



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Ostatnio odnotowana dokumentacja fotograficzna



Renault Trafic

VF1JL000161488582

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **139 035 km**

Ubezpieczenie do **2027-03-02**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-06-19 18:12:56 UTC +0200 Wersja językowa PL 870b4517-ab9526ad-6e336385-716c2879-4b10ff10



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie



Brak szkody całkowitej



Rozbieżność drogomierza



Krajowy



Leasing/ wynajem



Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 16



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12/12



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 19



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 35



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 0



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 15



Informacje o pojeździe

Renault • Trafic

Producent

RENAULT

Rodzaj nadwozia

MPV

Typ paliwa

DIESEL

Pojemność silnika [cm3]

1598

Kraj producenta

FRANCJA

Data produkcji

2018

Moc silnika

107KW (145HP)

Rozstaw osi [mm]

3498

Liczba siedzeń

8

Segment

VANY

Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]

2975

Maksymalna masa zespołu pojazdów [kg]

4975

Maksymalna ilość miejsc w pojeździe

8

Numer homologacji

E2*98/14*0213*62

Masa własna [kg]

2068



Akcje serwisowe

● Sprawdzane, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 12

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

03.03.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-03-02**

Kraj **Polska**

2025

08.10.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-10-08**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
139 035 km

03.03.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-03-02**

Kraj **Polska**

27.01.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-01-26**

Kraj **Polska**

2024

02.10.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-10-02**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
129 167 km

02.02.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

27.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-01-26**

Kraj **Polska**

2023

03.08.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
119 528 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-08-03**

Kraj **Polska**

27.01.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-01-26**

Kraj **Polska**

2022

27.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-26**

Kraj **Polska**

2021

03.09.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
87 777 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-08-07**

Kraj **Polska**

07.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
84 244 km

Kraj **Polska**

27.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-26**

Kraj **Polska**

2020

08.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
63 638 km

Serwis układu chłodzenia silnika
Serwis klimatyzacji

Kraj **Polska**

04.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
55 678 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju
Wymiana filtra oleju
Serwis układu spryskiwaczy
Serwis klimatyzacji

Kraj **Polska**

27.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-01-26**

Kraj **Polska**

27.01.2020

Przejście rejestracji pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Pojazd z leasingu

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

01.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
50 211 km

Wymiana opon
Serwis układu przeniesienia napędu

Kraj **Polska**

01.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
50 191 km

Kraj **Polska**

08.01.2020

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
50 190 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Szary**
Oferta leasingowa
Oferta salonu leasingowego
Miejsce postoju **Warszawa**
Cena **86 900 PLN**
Kraj **Polska**

2019

10.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
50 283 km

Serwis układu przeniesienia napędu
Serwis układu hamulcowego
Serwis układu spryskiwaczy
Serwis turbosprężarki

Kraj **Polska**

10.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
50 183 km

Wymiana klocków hamulcowych
Serwis układu hamulcowego

Kraj **Polska**

07.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
42 084 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana piór wycieraczek
Wymiana filtra oleju
Serwis układu spryskiwaczy

Kraj **Polska**

06.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
35 897 km

Wymiana klocków hamulcowych

Kraj **Polska**

01.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
19 106 km

Wymiana oleju
Wymiana filtra oleju
Serwis układu spryskiwaczy
Aktualizacja oprogramowania

Kraj **Polska**

2018

11.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Kraj **Polska**

10.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
3 496 km

09.2018

 Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 800 - 1 900 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

09.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
2 681 km

09.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Wymiana płynu chłodzącego

Serwis układu chłodzenia silnika

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
1 680 km

29.08.2018

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

08.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Przygotowanie pojazdu do wydania

Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
5 km

08.08.2018

Pojazd zarejestrowany
Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Kraj Polska

08.08.2018

Pierwsza rejestracja pojazdu

07.2018

Pojazd wyprodukowany
Lokalizacja Sandouville
Kolor nadwozia Szary
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Kraj Francja



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Wypożyczenie


● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Archiwalne zdjęcia pojazdu

08.01.2020

Liczba zdjęć 15





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyrażonej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.