



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj i zobacz
raport online

Ostatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna



Mercedes-Benz GLE
WDC1671591A098596

PB Benzyna

Ostatni stan drogomierza 80 000 km

Ubezpieczenie do 2027-04-03

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-06-11 23:47:16 UTC +0200 Wersja językowa PL
298b5e66-f5761303-3d77cde0-adee3131-d37bf496



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie



Brak szkody
całkowitej



Brak
rozbieżności
drogomierza



Krajowy



Leasing/
wynajem



Więcej niż
jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Nie odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 16



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12/12



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 12



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 27



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 2



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 0



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 94



Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • GLE

Producent

MERCEDES-BENZ

Rodzaj nadwozia

KOMBI

Typ paliwa

BENZYNA

Pojemność silnika [cm3]

2999

Kraj producenta

NIEMCY

Data produkcji

2019

Moc silnika

270KW (367HP)

Rozstaw osi [mm]

2995

Liczba siedzeń

5

Segment

KLASA WYŻSZA-ŚREDNIA

Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]

3000

Maksymalna masa zespołu pojazdów [kg]

5700

Maksymalna ilość miejsc w pojeździe

5

Numer homologacji

E1*2007/46*1885*05

Masa własna [kg]

2260



Akcje serwisowe

● Sprawdzane, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 12

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano

29.12.2025

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
80 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia Szary

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju Koło

Cena 259 000 PLN

Kraj Polska

10.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
79 985 km

Serwis regularny

Wymiana płynu hamulcowego

Wymiana filtra kabinowego

Kraj Polska

20.10.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
79 440 km

Wynik Pozytywny

Termin badania technicznego 2026-10-20

Kraj Polska

22.08.2025

 Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
70 000 km

08.2025

 Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 2 600 - 2 800 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Prawy tył

Kraj Polska

06.03.2025

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
75 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia Szary

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju Koło

Cena 295 000 PLN

Kraj **Polska**

09.02.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-02-08**

Kraj **Polska**

2024

14.10.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
74 080 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-10-14**

Kraj **Polska**

03.04.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **kolski, wielkopolskie**

Kraj **Polska**

09.02.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-02-08**

Kraj **Polska**

2023

07.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
67 358 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana świec zapłonowych

Wymiana baterii w kluczyku

Kraj **Polska**

09.02.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-02-08**

Kraj **Polska**

2022

02.12.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
65 672 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2024-10-10**Kraj **Polska**

09.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-02-08**Kraj **Polska**

08.02.2022

 Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Pojazd z leasingu

Miejsce rejestracji **Poznań, wielkopolskie**Kraj **Polska**

01.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
58 491 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

09.01.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
58 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Szary**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Swidnica**Cena **349 000 PLN**Kraj **Polska**

2021

17.12.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Średzki, dolnośląskie**

Kraj **Polska**

10.10.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-10-09**

Kraj **Polska**

05.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
38 639 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2020

10.10.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-10-09**

Kraj **Polska**

08.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
19 401 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2019

10.10.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-10-09**

Kraj **Polska**

10.10.2019

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2022-10-09**

Kraj **Polska**

10.10.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu



Dziennik sprawdzeń

Data i czas
24.02.2026 03:02:52

Rodzaj usługi
Raport autoDNA

IP
89.171.XXX.XXX

Lokalizacja
Warsaw, Poland



Data i czas
20.02.2026 10:02:46

Rodzaj usługi
Raport autoDNA

IP
217.153.XXX.XXX

Lokalizacja
Warsaw, Poland



Wyposażenie

● Sprawdzone, nie odnotowano danych




Archiwalne zdjęcia pojazdu

29.12.2025

Liczba zdjęć 18








22.08.2025

Liczba zdjęć 14







06.03.2025

Liczba zdjęć 25







09.01.2022

Liczba zdjęć 37







 DAIMLER AG
e1*2007/46*1885
WDC1671591A09

	3000 kg
	5800 kg
1-	1500 kg
2-	1550 kg

HIGLE
%
n USA

A 067 817 14 30

[illegible]

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.