



## Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz  
raport online

Mercedes-Benz GLC

WDC2533051F375638

Norma emisji spalin Euro 6

Ostatni stan drogomierza 166 000 km

Ubezpieczenie do 2027-01-23

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-06-24 18:25:25 UTC +0200 Wersja językowa PL  
9af6034b-2b502ac5-c7860146-e30ece82-5755a592



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

## Kluczowe informacje



Uszkodzenie

Brak szkody  
całkowitejZastaw  
skarbowyBrak  
rozbieżności  
drogomierza

Krajowy

Więcej niż  
jeden właściciel

## Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Odnotowano

Uszkodzenie

Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Nie odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Nie odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

## Nawigacja raportu



## Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 29



## Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



## Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12/12



## Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 7



## Historia pojazdu

Liczba wpisów: 20



## Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



## Wypożyczenie

Liczba wpisów: 128



## Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 0



## Informacje o pojeździe

## Mercedes-Benz • GLC

Producent

MERCEDES-BENZ

Rodzaj nadwozia

SUV COUPE

Kraj producenta

NIEMCY

Rok modelowy

2017

Kod koloru lakieru

896U

Kolor lakieru

BRILLIANT BLUE METALLIC  
FINISH

Próbka koloru lakieru



Kod koloru wnętrza

651A

Wersja

GLC 220 D 4MATIC

Seria

C253

Linia

GLC-CLASS

Data produkcji

2017

Kod silnika

651.921

Układ kierowniczy

LEWOSTRONNY

Kod skrzyni biegów

725.048

Typ skrzyni biegów

AUTOMATYCZNA

Skrzynia biegów

9-SPEED AUTOMATIC  
TRANSMISSION

Kod modelu

253305

Kraj wytworzenia

NIEMCY

Liczba drzwi

5

Fabryka

BREMEN

Numer seryjny skrzyni biegów

725048 20 876976

Numer seryjny pojazdu

375638

Rynek przeznaczenia

POLSKA

Segment

**AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA**

Liczba biegów

**9**

Wykończenie wnętrza

**FABRIC/IMIT.  
LEATHER/MICROFIBRE -  
BLACK/ANTHRACITE**

Norma emisji spalin

**EURO 6**



## Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych



## Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 12

Nie odnotowano



**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



**Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria  
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

● Nie odnotowano



## Odczyty drogomierza



**Cel sekcji:**

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

**Zasady interpretacji przebiegu:**

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

**Historia pojazdu****2026**

24.01.2026

**Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2027-01-23**Kraj **Polska****2025**

24.01.2025

**Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2026-01-23**Kraj **Polska****2024**

28.12.2024

**Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu**Kraj **Polska**Stan drogomierza  
**166 000 km**

03.10.2024

**Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza  
**162 136 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-10-03**

Kraj **Polska**

24.01.2024

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2025-01-23**

Kraj **Polska**

**2023**

02.2023

 **Odnotowano szkodę na pojeździe**

Kwota **2 400 - 2 600 PLN**


Rezultat



**USZKODZENIE SZYB**

Grupa części

- Szyby



Strefa uszkodzenia  
- Przód

Kraj **Polska**

24.01.2023

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2024-01-23**

Kraj **Polska**

19.01.2023

**Wykonano okresowe badanie techniczne**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-01-19**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
**118 459 km**

**2022**

25.03.2022\*

 **Odnotowano ustanowienie zastawu**

Rejestr zastawów skarbowych

Kraj **Polska**

\* autoDNA wyświetla tę informację od 24.06.2026

24.01.2022

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2023-01-23**

Kraj **Polska**

## 2021

24.03.2021

**Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności**

**Zarejestrowany na osobę fizyczną**

Miejsce rejestracji **miński, mazowieckie**

Kraj **Polska**

23.03.2021

**Wykonano okresowe badanie techniczne**

Stan drogomierza  
**82 616 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-12-05**

Kraj **Polska**

24.01.2021

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2022-01-23**

Kraj **Polska**

## 2020

24.01.2020

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2021-01-23**

Kraj **Polska**

## 2019

06.2019

**Serwis lub kontrola pojazdu**

Stan drogomierza  
**42 631 km**

**Serwis regularny**

Wymiana klocków hamulcowych

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

## 2018

09.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza  
20 734 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

08.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
14 400 km

08.2018

 Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **13 000 - 14 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód
- Lewa strona

## 2017

05.12.2017

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2020-12-04**

Kraj **Polska**

05.12.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu



**Zasady interpretacji danych:****Zdarzenia nieodnotowane:**

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

**Rekomendacja:**

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

**Dziennik sprawdzeń**

- Sprawdzone, nie odnotowano danych

**Wypozażenie**

CONV HU ENTRY FROM MELCO TO  
PANASONIC / OPTIMI. HW

154

INTERIOR AND EXTERIOR  
MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING

249

COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE  
BRAKE INTERV. FCW STOP

258

FABRIC/IMIT. LEATHER/MICROFIBRE  
- BLACK/ANTHRACITE

651A

REAR SEAT BELT WITH BELT FORCE  
LIMITER AND SOFTST.

8U7

COC PAPER EURO6 TECH. W/O  
REGISTRATION CERT.PART 2

968

TRANSMISSION MODE SELECTOR  
LEVER (AGILITY SELECT)

B59

DIESEL EXHAUST TREATMENT  
BLUETEC SCR GENERATION 2

U77

PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH.  
W/O TIE-DOWN HOOKS

666

SCUFF PLATE IN ALU-APPEARANCE  
WITH RUBBER STUDS

846

SOFTWARE CONTROL FOR FORCE-  
FREE IN POSITION "D"

K27

STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE  
475 ANFORDERUNG

6P5

AMG STYLING PACKAGE-FRONT  
SPOILER, SIDE SKIRT

772

AMG LINE INTERIOR/AMG SPORTS  
PACKAGE INTERIOR

P29

AMG LINE EXTERIOR/AMG SPORTS  
PACKAGE EXTERIOR

P31

DIFFERENT LENGTH OF TORQUE  
CONVERTER HOUSING

7A1

AMG 19" DOUBLE-SPOKE WHEELS  
WITH MIXED TIRES

RTB

OPERATORS MANUAL AND SERVICE  
BOOKLET POLISH

168

TYPE DESTINATION ON TRUNK LID -  
ELIMINATION

260

PREINSTALLATION FOR  
NAVIGATION RETROFITTING

355

ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER  
UNIT-CONVERTER

5A1

SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT  
FRONT SEATS

873

CONTROL CODE FOR SERVICE  
INTERVAL 20000 KM

K14

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE  
ENGINE HOOD

U60

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-  
HAND TRAFFIC

642

TRIM PIECES - ASH TREE WOOD  
BLACK (2A70)

736

SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT  
ALARM SYSTEM

882

FRONT PASSENGER SEAT WITH  
WEIGHT SENSING

U10

INSTRUMENT CLUSTER/HU  
LANGUAGE - POLISH

343B

EUROPE/CIS  
COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT

3U1

JOINT FLANGE W/ GW 110 / 3, 3-  
ARM X 110

6A2

AUDIO 20 RADIO NAVIGATION  
CAPABLE NTG5

522

AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH  
PLUS (IHC+)

628

|                                        |      |                                        |      |                                        |      |
|----------------------------------------|------|----------------------------------------|------|----------------------------------------|------|
| FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1 | 916  | EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING | 927  | DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION | B03  |
| VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE | M005 | SENSORS FOR TRUNK LID OPENING/CLOSING  | 871  | SMARTPHONE INTEGRATION APPLE CARPLAY   | 16U  |
| SMARTPHONE INTEGRATION ANDROID AUTO    | 17U  | FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER    | 650A | MBCONNECT - REMOTE ONLINE (HERMES)     | 11U  |
| HERMES - COMMUNICATION MODULE UMTS     | 360  | ASSEMBLY, ACTUATORS (THREE WHEELS)     | 3A2  | BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)     | 551  |
| I-SIZE-MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)      | 8U8  | TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON        | 448  | ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR        | 500  |
| BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM        | 51U  | SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE         | 14U  | 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION         | 421  |
| BRILLIANT BLUE METALLIC FINISH         | 896U | OIL OFFSET QUANTITY +300GR OIL         | A030 | SPEED + - LOADINDEX 101Y+103Y          | 21V  |
| E-CALL EMERGENCY CALL SYSTEM           | 351  | TRANSMISSION CODE VERSION 41           | G041 | ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING           | K11  |
| REAR BELT STATUS INDICATION            | U01  | 12 V - SOCKET IN LOAD SPACE            | U35  | MB MOBILO WITH DSB AND GGD             | 255B |
| TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)              | 440  | DIESEL PARTICULATE FILTER              | 474  | TORQUE DISTRIBUTION 45/55              | 50A  |
| LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT              | U22  | NOISE-OPTIMIZED TOOTHING               | A104 | THEFT PROTECTION PACKAGE               | P54  |
| LARGE SCR TANK RESERVOIR               | U85  | 4-CYL. DIESEL CONVERTER                | 1A6  | ALTERNATIVE REFRIGERANT                | 2U8  |
| LIVE TRAFFIC CAPABILITY                | 367  | INTERIOR LIGHT ASSEMBLY                | 876  | AUTOMATIC REAR-END DOOR                | 890  |
| EXTERIOR CHROME PACKAGE                | 900  | CONTROL CODE MARKETING                 | 5P6  | WHEEL ARCH ENLARGEMENT                 | 776  |
| LOCKABLE LOADING FLOOR                 | 888  | EXTENDABLE DRIVE SHAFT                 | 8U9  | AUTOMATIC TRANSMISSION                 | GA   |
| AUTOMATIC TRANSMISSION                 | GA7  | DISPLACEMENT 2.2 LITER                 | M22  | FRONT AXLE HALF, RIGHT                 | VR   |
| TIRE PRESSURE CONTROL                  | 475  | AMBIENCE ILLUMINATION                  | 877  | ALTERNATIVE INJECTION                  | A11  |
| R4-DIESEL ENGINE M651                  | M651 | ILLUMINATED DOOR SILL                  | U25  | FRONT AXLE HALF, LEFT                  | VL   |
| BLIND SPOT ASSISTANT                   | 234  | AMBIENT ILLUMINATION                   | 611  | PREMIUM SOUND SYSTEM                   | 810  |
| CONVERTER VERSION 3                    | 2A2  | COMPARTMENT PACKAGE                    | 30P  | ACTIVE PARK ASSIST                     | 235  |
| PLANT CONTROL CODE                     | JVM  | PLANT CONTROL CODE                     | JVO  | PLANT CONTROL CODE                     | JVV  |
| PLANT CONTROL CODE                     | JWA  | LEFT-HAND STEERING                     | L    | KEYLESS-GO PACKAGE                     | P17  |
| ERGONOMICS PACKAGE                     | P65  | TELEPHONE ANTENNA                      | 274  | SPORTS SUSPENSION                      | 486  |
| FIRE EXTINGUISHER                      | 682  | DARK TINTED GLASS                      | 840  | RADIATOR SHUTTER                       | 2U1  |
| MODEL SERIES 253                       | F253 | FLOOR MATS - AMG                       | U26  | AIR CONDITIONER                        | 580  |
| CD SINGLE DRIVE                        | 818  | PARKING PACKAGE                        | P44  | MIRRORS PACKAGE                        | P49  |

|                |      |                |      |               |      |
|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| EHS GENERATION | 21A  | TRUNK COVERING | 723  | KEYLESS START | 893  |
| CO2 OFFENSIVE  | A09  | KEYLESS - GO   | 889  | SUMMER TIRES  | R01  |
| GPS ANTENNA    | 270  | KNEE AIRBAG    | 294  | RAIN SENSOR   | 345  |
| CUP HOLDER     | 309  | REAR AXLE      | HA   | YOM 17/1      | 808  |
| TIREFIT        | B51  | BLUETEC        | M020 | POLAND        | 559L |
| EUROPE         | 5XXL | COUPE          | FC   |               |      |



## Archiwalne zdjęcia pojazdu

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

### Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

### Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

### Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w

## Raport Historii Pojazdu autoDNA WDC2533051F375638

systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.