



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Ostatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna



Mercedes-Benz C43

WDD2050641R377530

PB BenzynaZeskanuj i zobacz
raport online Ostatni stan drogomierza **88 684 km** Ubezpieczenie do **2026-06-23**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-06-23 14:26:22 UTC +0200 Wersja językowa PL
8957d136-0bebdbec-1c6bc18f-1acd1edc-76f0cec2



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie

Brak szkody
całkowitejBrak
rozbieżności
drogomierza

Krajowy

Więcej niż
jeden właściciel

Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Nie odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Nie odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 36



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12/12



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 11



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 25



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 1



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 118



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 65



Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • C43

Producent

MERCEDES-BENZ

Rodzaj nadwozia

SEDAN

Typ paliwa

BENZYNA

Pojemność silnika [cm3]

2996

Kraj producenta

NIEMCY

Rok modelowy

2017

Kod koloru lakieru

149U

Kolor lakieru

POLAR WHITE

Próbka koloru lakieru

Kod koloru wnętrza

641A

Linia

C-CLASS

Wersja

AMG C 43 4MATIC

Seria

W205

Data produkcji

2017

Kod silnika

276.823

Typ silnika

DIRECT INJECTION

Moc silnika

270KW (367HP)

Układ kierowniczy

LEWOSTRONNY

Kod skrzyni biegów

725.048

Typ skrzyni biegów

AUTOMATYCZNA

Skrzynia biegów

9-SPEED AUTOMATIC
TRANSMISSION

Kod modelu

205064

Liczba biegów

9

Kraj wytworzenia

NIEMCY

Liczba drzwi

4

Wykończenie wnętrza

FABRIC/IMITATION
LEATHER/MICROFIBER -
BLACK/ANTHR.

Fabryka

DUSSELDORF

Numer seryjny skrzyni biegów

725048 20 845099

Rynek przeznaczenia

POLSKA

Numer seryjny pojazdu

377530

Generacja

IV

Segment

AUTA RODZINNE / KLASA
ŚREDNIA

Liczba cylindrów

6

Liczba zaworów

24

Norma emisji spalin

EURO 6



Akcje serwisowe

● Sprawdzono, nie odnotowano danych



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 12

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

21.02.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
88 684 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2027-02-21**

Kraj **Polska**

2025

24.06.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-06-23**

Kraj **Polska**

2024

02.09.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
82 490 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-09-02**

Kraj **Polska**

24.06.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-06-23**

Kraj **Polska**

2023

24.06.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-06-23**

Kraj **Polska**

21.06.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
73 222 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-06-21**

Kraj **Polska**

21.04.2023

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

28.01.2023

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
72 000 km

Pojazd używany

Kolor nadwozia **Biały**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Radomsko**

Cena **210 000 PLN**

Kraj **Polska**

2022

28.06.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-06-27**

Kraj **Polska**

17.05.2022

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **radomszczański, łódzkie**

Kraj **Polska**

01.02.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
58 600 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Biały**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Ozimek**

Cena **199 999 PLN**

Kraj **Polska**

2021

19.10.2021

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
51 890 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Biały**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Poznań**

Cena **179 000 PLN**

Kraj **Polska**

28.06.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-06-27**

Kraj **Polska**

23.06.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
49 462 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-06-23**

Kraj **Polska**

23.06.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

06.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
48 416 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana świece zapłonowych

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2020

08.2020



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **9 000 - 9 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

28.06.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-06-27**

Kraj **Polska**

06.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

- Wymiana oleju i filtra olejowego
- Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
34 424 km

05.02.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
30 454 km

2019

08.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **300 - 400 PLN**

Grupa części

- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Prawa strona

28.06.2019

Ubezpieczenie pojazdu

06.2019

Polisa ważna do **2020-06-27**

Kraj **Polska**

2018

28.06.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
19 844 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego
Kraj **Polska**

28.06.2018

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2021-06-27**
Kraj **Polska**

28.06.2018

Pierwsza rejestracja pojazdu



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

Data i czas
13.11.2021 12:11:07

Rodzaj usługi
Raport autoDNA

IP
94.75.XXX.XXX

Lokalizacja
Krakow, Poland





Wypozażenie

INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING	249	COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP	258	FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER - BLACK/ANTHR.	641A
COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2	968	LEATHER-CLAD INST.PANEL + BELTLINE (ART. EMBOSSED)	U09	TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)	B59
PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH. W/O TIE-DOWN HOOKS	666	SOFTWARE CONTROL FOR FORCE-FREE IN POSITION "D"	K27	ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER	M002
DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN	U72	STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG	6P5	AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT	772
REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING	B09	AMG LINE INTERIOR/AMG SPORTS PACKAGE INTERIOR	P29	AMG LINE EXTERIOR/AMG SPORTS PACKAGE EXTERIOR	P31
AMG 19" DOUBLE-SPOKE WHEELS WITH MIXED TIRES	604	OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET POLISH	16B	ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER	5A1
SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS	873	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14	PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD	U60
ACTIVE ADJUSTABLE DAMPING "NORMALLY OPEN"	99B	PRODUCTION LOCATION VEHICLE SOUTH AFRICA	165	SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882
FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING	U10	INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - POLISH	343B	EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT	3U1
JOINT FLANGE W/ GW 110 / 3, 3-ARM X 110	6A2	RIGHT-HAND TRAFFIC STATIC LED HEADLAMP	632	FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1	916
EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING	927	DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION	B03	VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE	M005
3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE	502	FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER	610A	MBCONNECT - REMOTE ONLINE (HERMES)	11U
HERMES - COMMUNICATION MODULE UMTS	360	ASSEMBLY, ACTUATORS (THREE WHEELS)	3A4	BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551
CHASSIS WITH STEEL/AIR SUSPENSION	488	I-SIZE-MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)	8U8	SPEED- + LOADINDEX 93Y XL+96Y XL	56V
TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON	448	ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR	500	BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM	51U
RADIATOR GRILLE IN DIAMOND LOOK	5U4	9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	421	OIL OFFSET QUANTITY +350GR OIL	A035
E-CALL EMERGENCY CALL SYSTEM	351	TRANSMISSION CODE VERSION 41	G041	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11
BODYSHELL LOAD STAGE 1 / 1.5	LS1	PERFORMANCE ENHANCED ENGINE	M016	REAR BELT STATUS INDICATION	U01
MB MOBILO WITH DSB AND GGD	255B	6-CYL. GASOLINE CONVERTER	1A2	TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)	440
TORQUE DISTRIBUTION 31/69	51A	LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT	U22	SWITCHABLE EXHAUST SYSTEM	U78
TRAFFIC SIGN RECOGNITION	513	NOISE-OPTIMIZED TOOTHING	A104	THEFT PROTECTION PACKAGE	P54
THROUGH-LOADING FEATURE	287	ALTERNATIVE REFRIGERANT	2U8	LIVE TRAFFIC CAPABILITY	367

INTERIOR LIGHT ASSEMBLY	876	V6-GASOLINE ENGINE M276	M276	CONTROL CODE MARKETING	1P6
COMAND APS NTG5/NTG5.5	531	CONTROL CODE MARKETING	5P7	TRIM PIECES - ALUMINUM	739
WHEEL ARCH ENLARGEMENT	776	AUTOMATIC TRANSMISSION	GA	AUTOMATIC TRANSMISSION	GA7
DISPLACEMENT 3.0 LITER	M30	FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR	TIRE PRESSURE CONTROL	475
AMBIENCE ILLUMINATION	877	ILLUMINATED DOOR SILL	U25	FRONT AXLE HALF, LEFT	VL
CONVERTER VERSION 10	2A9	AMBIENT ILLUMINATION	611	PREMIUM SOUND SYSTEM	810
COMPARTMENT PACKAGE	30P	ACTIVE PARK ASSIST	235	PLANT CONTROL CODE	JRC
PLANT CONTROL CODE	JRE	PLANT CONTROL CODE	JRF	LEFT-HAND STEERING	L
ERGONOMICS PACKAGE	P65	FIRE EXTINGUISHER	682	DARK TINTED GLASS	840
REAR-VIEW CAMERA	218	DVD SINGLE DRIVE	815	MODEL SERIES 205	F205
FLOOR MATS - AMG	U26	SEAT BELT IN RED	Y05	AIR CONDITIONER	580
PARKING PACKAGE	P44	MIRRORS PACKAGE	P49	EHS GENERATION	21A
TRACK PACE APP	255	KEYLESS START	893	NIGHT PACKAGE	P55
SUMMER TIRES	R01	POLAR WHITE	149U	GPS ANTENNA	270
KNEE AIRBAG	294	RAIN SENSOR	345	SPOILER LIP	U47
CUP HOLDER	309	LIMOUSINE	FW	REAR AXLE	HA
YOM 17/1	808	TIREFIT	B51	POLAND	559L
EUROPE	5XXL				



Archiwalne zdjęcia pojazdu

28.01.2023

Liczba zdjęć 18







01.02.2022

Liczba zdjęć 33












19.10.2021

Liczba zdjęć 14





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyrażonej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez

wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).

- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.