

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-05-28 16:58:09 UTC +0200

Wersja językowa: PL

83acb029-138a5db4-3039fbd8-1ca52426-4403b61a



Ford Focus

WF0PXXGCHPKL56632

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

7

LAT(A)

4

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2019

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

6

LAT(A)

11

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2019-06-24

1 0 6 4 6 7 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów

Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe

Nie odnotowano

Informacje o pojeździe

Liczba wpisów 14

Dziennik użytkownika

Liczba wpisów 6


Historia cenowa

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza


Liczba wpisów 9

Historia uszkodzeń


 Liczba wpisów 1

Rejestr zastawów


kraj Polska

 Nie odnotowano


Wyposażenie

 Liczba wpisów 235

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępny

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Model
FOCUSPojemność silnika [cm3]
1500Norma emisji spalin
EURO 6Typ skrzyni biegów
AUTOMATYCZNALiczba drzwi
4Rodzaj nadwozia
KOMBIRok modelowy
2019Moc silnika
88KW (120HP)Napęd
FWDNazwa koloru lakieru
DESERT ISLAND BLUETyp paliwa
DIESELData produkcji
2019Układ kierowniczy
LEWOSTRONNYLiczba biegów
8

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano


BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12


Odnotowano 0











 Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja


 Nie odnotowano Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 <p>Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja</p> <p>✓ Nie odnotowano</p>	 <p>Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja</p> <p>✓ Nie odnotowano</p>
 <p>Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja</p> <p>✓ Nie odnotowano</p>	 <p>Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpiezczyeli</p> <p>✓ Nie odnotowano</p>
 <p>Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja</p> <p>✓ Nie odnotowano</p>	 <p>Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja</p> <p>✓ Nie odnotowano</p>
 <p>Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpiezczyeli</p> <p>✓ Nie odnotowano</p>	 <p>Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt</p> <p>✓ Nie odnotowano</p>
 <p>Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)</p> <p>✓ Nie odnotowano</p>	 <p>Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe</p> <p>✓ Nie odnotowano</p>

HISTORIA POJAZDU



16.04.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
164 812 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2027-04-16**

Kraj **Polska**

2025

03.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
148 347 km

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Niemcy**

2023

12.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
118 266 km

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Niemcy**

2022

02.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
78 962 km

Serwis regularny

Wymiana płynu hamulcowego

Wymiana oleju

Kraj **Niemcy**

2021

09.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
79 000 km

09.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **12 000 - 13 000 EUR**

Kraj **Belgia**

04.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
62 148 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju
Inspekcja nadwozia

Kraj **Francja**

2020

07.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
34 902 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego
Inspekcja nadwozia

Kraj **Francja**

2019

11.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
17 612 km

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego
Inspekcja nadwozia

Kraj **Francja**

28.06.2019

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

24.06.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu

06.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
3 km

Przygotowanie pojazdu do wydania

Kraj **Belgia**

28.05.2019

Wstępna rejestracja pojazdu

05.2019

*Wstępna rejestracja polega na wprowadzeniu danych technicznych pojazdu do belgijskiej ewidencji pojazdów DIV.

Kraj **Belgia**

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Saarlouis**

Kolor nadwozia **Niebieski**

Kierownica z lewej strony

Brak zestawu naprawczego

Kraj **Niemcy**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

With Remote Controlled Tailgate Release	Rocker Panel Moulding -Cladding C/K	With Safeguard Anti-Theft Sys(Pats)
Sunvisor-Driver Vinyl W/Mirr Insert	Power Front Windows One Touch Up/Do	With Door Entry Remote Control Unit
With Driver 4 Way Mnl.Seat Adjuster	With Aluminum Interior Door Handles	Select Shift Tech (SST) W/Pad Shift
With 2 Way Adjustable Rear Headrest	With Passenger Air Bag Deactivation	With Plastic Painted Wheel Hub Caps
With Medium Length Overhead Console	With Manual Adjust Frt.S.Belt Mount	With Passenger Seat Recliner-Rotary
Strt Sngl Vsbl Pipe One Sd Sngl Muf	Rr St Belts-2nd Row Acitve Outboard	With Body Coloured Exterior Mirror
Power Rear Window One Shot Up/Down	Grille - Upper Chrome Bar/Surround	Body Coloured Exterior Door Handle
With Standard Rear Shock Absorbers	Less Blind Spot Information System	Front Bumper - Painted Body Colour
With Drivers Manual Lumbar Support	Style 1 Tether Anchorage Restraint	With Pass 2 Way Manual Seat Adjust
Grille-Lower Surround - Dk Sif Clr	With 60:40 Split - Folding Rr Seat	With Steering Wheel Radio Controls
With Int. Rear Window Wiper/Washer	ICP - Mini Electronic Finish Panel	With Instrument Cluster - Rheostat
With Side Air Bag - Passenger Side	Less Auxiliary Compact Disc Player	Less Passenger Seat Lumbar Support
Less Auxiliary Roof Rack Crossbars	Black/Bright Ext Dr Frame Moulding	Components Unique For Alloy Wheels

Dual Pwr/Heat/Fold/Pud Lamp/Signal	Conventional Instruments - Level 2	Belt Minder-Dr/Pass/2nd Row/Eu T&S
With Driver Seat Recliner - Rotary	3 Part Seat Belt- European Regultn	Front Floor Mats - Velour W/O Logo
With Electrochromic R/View Mirror	With Manual Tilt/Slide Stg Column	Less Speed Audible Warning Device
Less Temp Control Passengers Seat	Standard Duty Fr/Rr Calp And Pads	Sunvisor-Pass Vinyl W/Mirr Insert
Rear Bumper Body Coloured Plastic	With Isofix Hard Point Attachment	Interior Environment Colour-Ebony
Less Cell Phone Interface System	Steering Wheel - 3 Spoke Leather	With Driver Seat Back Map Pocket
Less Luggage Compartment Net Kit	Capless Fuel Filler Without Lock	With Side Air Bag - Drivers Side
With Detachable Trailer Coupling	With Automatic Windscreen Wiper	With Standard Duty Terrain Pack
Outside Air Temperature Present	Tyre Pressure Sensors - 433 MHZ	Less Front Bumper Sensor Device
With Automatic Headlamp Control	Less Front Door Sill Protection	Limited Service Mini Spare Tyre
Less Second Remote Ignition Key	Ignition Key Combination Pack 1	Fr Individual and Rr Map Lights
With Rear Center Head Restraint	Less Mass Customization Package	Interior Feature Colour - Ebony
Less Parking Brake Warning Lamp	Front Fog Lamps-Adaptive Corner	Less Special Equipment Package
Standard Foot Pedal Pad Design	Less Fire Extinguisher Fixings	Passenger Seat Back Map Pocket
DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos	Less Driver Impairment Monitor	Less Exterior Protection Group
Acc Media Hub 2XUSB+AU+SD Slot	Less Frame Mounted Fuel Filter	ICE-Scd Dual/5th Ch/Tmc/Dab/Pd
Less Exterior Appearance Pack	Keyless Entry/Start - Passive	Less Rear Seat Centre Armrest
Tyre Inflation Monitor Lvl II	Body Coloured Tailgate Handle	Less Automated Parking System
Less Temp Control Driver Seat	Non Locking Capless Fuel Fill	With Load Space Tie Down Loop
Less Marketing Flex Prep Pack	With Front Headlamp Levelling	Acoustic Laminated Windscreen
With Fixed Rear Seat Cushion	With Electric Power Steering	Less Tyre Repair Service Kit
For Normal Temperature Zones	Less Special Purpose Vehicle	With Child Proof Safety Lock
Less Optional Equipment Pack	With Conventional Headlining	Intelligent Speed Assistance
With Glove Box Illumination	With Electric Parking Brake	Less Water Wading Equipment
With Kysor Radiator Shutter	Less Front Bumper Extension	With High Mounted Stop Lamp
With Central Locking System	Less Speed Sign Recognition	With Diesel Fuel Capability
Starter - Stop/Start System	With Tinted Glass All Round	Collision Mitigation System
6.5 X 16" Trend Alloy Wheel	With Black Headlamp Bezels	Less Headlamp Washer/Wiper
Less Heated Steering Wheel	With Bright Fog Lamp Bezel	With Load Compartment Lamp

With High Back Front Seats	Less SVO Application/Label	Less VP Application Label
With Front 2 Way Headrest	Engine Cover - Under Hood	Less Interior Light Group
Less Roof Line Conversion	With Recirculating Heater	Single Note Electric Horn
A/C Refrigerant-HF01234YF	With Auto Closing Windows	With Single Rear Fog Lamp
Front Spring Load Class-J	Rear Suspension - Level 2	With Standard Suspension
Spare Wheel - Mini Steel	With General Stowage Box	Less Special Seat Covers
Standard Duty Alternator	Less Special Order Paint	Brakes-TS/HLA/ESP/TC/ABS
Air Curtain Restraint RH	Rear Spring Load Class-U	Air Curtain Restraint LH
Less Load Retention Net	Less Interior Partition	Front And Rear Lamp LED
Seat Track Mount Covers	Less Contrast Stitching	With Body Coloured Roof
With Navigation System	Exterior Paint - Solid	Less Instrument Gauges
With Front Parking Aid	Less Heated Windscreen	Less Rear Bumper Skirt
With Load Floor Carpet	With Front Towing Hook	Less Heated Washer Jet
With Fixed Foot Pedals	With Passenger Air Bag	Less Door Lock Shields
With Rear Towing Hooks	Speed Control And ASLD	Less Wireless Charging
Rotary Gear Shift Knob	Less Immersion Heater	With Rear Parking Aid
Less Anti-Theft Alarm	With Halogen Headlamp	With Rear Disc Brakes
Less Auxiliary Heater	Standard Duty Battery	Less Door Edge Guards
Roof Rack - Aluminium	Less SVO Except Packs	Saarlouis Plant Built
MFD TFT Touch Screen	Less Rear Floor Mats	Tail lamps - Level 1
Less Console Ashtray	Less Footwell Lights	Less Smokers Package
Less Compass Display	Ford Corporate Badge	Less Load Area Cover
Non Locking Lug Nuts	With Manual Liftgate	With KMH Speedometer
Emergency Assistance	Less Towing Pre-Pack	Cold Start -25 Deg C
Less Occupant Sensor	Pollen/Carbon Filter	Less Tailgate Badges
Less Head Up Display	Less Wrong Way Alert	With Message Centre
With Auto Headlamps	With Driver Air Bag	Rear Passenger Door
With Front Load Bar	Less Handbrake Grip	ICE Feature Pack 47
Less Interior Pack	With Trip Computer	Less Decklid Liner

With Tonneau Cover	LHD Auto T Console	Euro 6.2 Emissions
With Rear Spoiler	Electrical Outlet	Marketing Level 1
Rear Floor Ducts	Lane Keeping Aid	Less Sales Badge
Less Safety Pack	With Padded Dash	With 6 Speakers
Less Style Pack	Less Load Rest	Rear Coat Hook
2nd Row Bezels	With Nameplate	Less Camera
Sync III	Less SIP	(-) SVP
My Key		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o.

Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA

**Raport Historii Pojazdu
autoDNA**



**WF0PXXGCHPKL56632
Ford Focus**



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.