



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj i zobacz
raport online

Ostatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna

DELIK SP. J.
ul. Składowa 17
62-081 Przeźmierowo



Kia STINGER

KNAE551CDN6117385

PB Benzyna

Ostatni stan dromogierza 54 788 km

Ubezpieczenie do 2027-03-04

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-07-07 12:09:42 UTC +0200 Wersja językowa PL
63bf4c54-e2215dcb-5f22acb3-4b524f2e-713b836e



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie



Brak szkody
całkowitej



Brak
rozbieżności
dromogierza



Krajowy



Więcej niż jeden
właściciel



Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież

● Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

● Nie odnotowano

Uszkodzenie

▲ Odnotowano

Rozbieżność dromogierza

● Nie odnotowano

Szkoda całkowita

● Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

● Nie odnotowano

Akcja serwisowa

● Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

● Nie odnotowano

Złomowanie

● Nie odnotowano

Historia serwisowa

● Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 19



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12/12



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 3



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 16



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 281



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 28



Informacje o pojeździe

Kia • STINGER

Producent

KIA

Rodzaj nadwozia

HATCHBACK 5D

Typ paliwa

BENZYNA

Pojemność silnika [cm3]

3300

Kraj producenta

KOREA POŁUDNIOWA

Rok modelowy

2021

Kod koloru lakieru

ABP

Kolor lakieru

AURORA BLACK

Próbka koloru lakieru



Kod koloru wnętrza

WK

Data produkcji

2021

Silnik

3.3L DOHC TCI/GDI

Typ skrzyni biegów

AUTOMATYCZNA

Skrzynia biegów

8-BIEGOWA

Napęd

4WD

Kod modelu

KEURPJ520

Rynek przeznaczenia

C27, POLAND

Średnie spalanie [l/100km]

10.79



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 12

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza

**Cel sekcji:**

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

30.03.2026



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **międzyrzecki, lubuskie**

Kraj **Polska**

05.03.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-03-04**

Kraj **Polska**

16.02.2026



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **poznański, wielkopolskie**

Kraj **Polska**

2025

21.11.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-11-20**

Kraj **Polska**

21.11.2025

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
54 788 km

Pojazd używany, Pojazd zabytkowy, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Czarny**

Oferta dealera

Miejsce postoju **Przeźmierowo**

Cena **212 900 PLN**

Kraj **Polska**

25.03.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-03-24**

Kraj **Polska**

24.02.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
47 530 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2027-02-24**

Kraj **Polska**

2024

11.2024



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 500 - 3 750 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Lewy przód
- Lewa strona

Kraj **Polska**

25.03.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-03-24**

Kraj **Polska**

02.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
32 079 km

Kraj **Polska**

2023

25.03.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-03-24**

Kraj **Polska**

2022

01.04.2022

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

25.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-03-24**

Kraj **Polska**

25.03.2022

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **warszawski zachodni, mazowieckie**

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2025-03-24**

Kraj **Polska**

25.03.2022

Pierwsza rejestracja pojazdu

2021

12.2021

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Sohari**

Kolor nadwozia **Czarny**

Kraj **Korea Południowa**



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Wypozażenie

INSIDE HNDL OVER RIDE - DR"S & PA"S SIDE	8135A2	DR SIDE W/STRIP - RUBBER(SILICON COAT'G)	8212A1	BACK LITE GLASS TYPE - TINTED(W/SOLAR CNT	8712B3
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE	8885A2	TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)	817AB3	BODY SIDE W/STRIP-RUBBER(SILICON COATG)	8211A1
DR BELT LINE MLD'G - BLACK-SUS+PVC TYPE	8223A2	UPR TRIM FINISH'G - TPO (THERMO PLASTIC	8232A8	SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)	8838B4
SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)	8873B4	MUFFLER MAIN DUAL BLACK PAINT+CR COATG	2861B3	P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY	824CA6
LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)	82A8A1	TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE	9574A1	STEER'G COLUMN-ELEC TILT & TELES(IMS)	5631A9
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)	5693A3	CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL	8131A1	P/WINDOW DR"S - AUTO UP/DOWN & SAFETY	824AA6
P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY	824BA6	INTAKE TYPE - VARIABLE INTAKE SYSTEM	2811A3	ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP	8115A1
FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR	8153A1	BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED	8196A2	POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM	826DA1
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)	846BA1	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)	8611B3	6:4 SPLIT BACK FOLD"G - CUSHION+BACK	8912D4
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR	9852A1	AT KNOB - LEATHER WRAPPED+CR COAT'G	4371C2	SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE	4503A2
AL WHEEL 8.0J*19 : 8.5J*19 - A TYPE	5291U1	FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING	5411A1	SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)	886BA3
AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE	9511A1	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)	5894A1	VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)	589GA1
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC	8152A4	SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR	963KA1	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL	963ZA1
FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC	8151A2	TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC	8175A2	DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV	8763C4
TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)	94K3A1	SPEAKER LOCATION TWEET -RR DR UPR	963LA1	FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)	9811A2
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL	5511B1	AIR BAG LABEL(PAS'S) - PICTOGRAM	569BE1	TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL	8172A1
DR FRAME GARNISH - BLACK(GLOSSY)	8225A2	ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE	8649A5	BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)	9541A1
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL	963CA1	FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON	9761A6	CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER	8233E1

Report Historii Pojazdu autoDNA KNAE551CDN6117385

EU+AUSTRALIA TYPE - FULL SYSTEM	2536A3	COVER"G SHELF TRIM - WALL PAPER	8591B1	TRUNK LID INR TRIM - WALL PAPER	85ACA1
PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV	8762C4	EXTENDABLE SEAT CUSHION - POWER	8847A2	ADJUSTER - DUAL HEIGHT ADJUSTER	8857A3
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE	888AA2	TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE	529TA7	HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)	589HA1
HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT	8112A2	FUEL TANK-CAPACITY - 60 LITER	3111C1	IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG	813BA1
KEY PROVIDED - MASTER KEY 2EA	8192A1	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)	965BA1	RR AXLE FUNCTION - 4WD L.S.D	5272A2
TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE	529AB1	TUN"G MODE - HARD SUSPENSION	5531A2	UPR GARNISH - 3D INSERT FILM	823UB7
LEVER FINISH"G - SATIN CROME	8262B1	ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE	8511C1	SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE	94X5A1
PROPELLAR SHAFT - TWO PIECE	4911A2	BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)	5895A1	ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)	5896A1
LICENCE PLATE - EUROPE TYPE	6921D1	HOOD PANEL MATERIAL - STEEL	8111A1	SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)	819KA1
ARM REST HANDLE - PULL TYPE	8237A1	FR DR GLASS - SOLAR CONTROL	8241A3	RR DR GLASS - SOLAR CONTROL	8245A3
MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD	9340A1	PADDLE SHIFTER - LEVER TYPE	967KA1	RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT	9741A1
TEMPORARY - AL WHEEL & TIRE	5297C2	L.D.C CONVERTER - 200+400W	3734A4	PASSENGER SIDE - DEPOWERED	5692A3
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK	8177A1	VANITY MIRROR - GLASS TYPE	8522A1	VANITY MIRROR - GLASS TYPE	852GA1
ROOF TRIM MATERIAL - SUEDE	8531A6	HEAD REST - UP/DOWN & TILT	8821A3	ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER	8825A2
HEAD REST - UP/DOWN & TILT	8854A3	S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888KA2	S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888RA2
DR AJAR - DR OPEN POSITION	94D0A2	SPEAKER LOCATION CENTER-FR	963EA1	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)	965CA1
O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY	965QA1	REFRIGERATOR - ALTERNATIVE	9768A2	SPEED SENS"G AUTO DR LOCK	813AA1
MLD"G-S/SILL - BODY COLOR	8772B1	HOOD GARNISH - CR COAT"G	811DA2	TAIL GATE TYPE - LIFT UP	8171A1
STEER"G LOCK TYPE - ESCL	8198A3	DR FRAME INR COVER - PVC	8234A1	DR MOOD LAMP - MOOD LAMP	823XA1

ACOUSTIC LAMINATED GLASS	8243A2	DLX - ARTIFICIAL LEATHER	8461B4	CUP HOLDER - FR(W/O ILL)	8462A1
STORAGE BOX - W/ FLOCK"G	846FA1	MLD"G-WINDSHIELD - BLACK	8612A1	B TYPE - BLACK+CR COAT"G	8631B4
ANTI-CORROSION TREATMENT	8648A1	WASHER FLUID WARN"G LAMP	94G0A1	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)	965AA1
O/SIDE TEMPERATURE GAUGE	972DA1	DRIVER SIDE - DEPOWERED	5691A3	FR BRAKE - DISC-18 INCH	5811A7
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)	5891A2	FENDER MATERIAL - STEEL	6631A1	LUGGAGE UNDER FLOOR BOX	857HA1
MLD"G-BACK LITE - BLACK	8711A1	ELECTRIC FOLD"G CONTROL	876MA1	SEAT BACK PNL(W/POCKET)	8836A3
SPEEDOMETER TYPE - KMPH	94M0A1	TYPE - INTERGRATED TYPE	9651A2	INSTANT FUEL CONSUMPTIO	965EA1
MUFFLER MATERIAL - SUS	2865A2	PEDAL TYPE - METAL PAD	3281A3	TIRE SOURCE - MICHELIN	5294B1
TIRE MATERIAL - SILICA	5295A2	LUGGAGE SIDE - W/PAPER	8571C1	TIE DOWN HOOK(LASHING)	8642A1
PASSENGER"S SIDE - ELR	8884D1	A/T POSITION INDICATOR	94C1A1	TRUNK LID(T/GATE) OPEN	94D7A1
DUAL HORN - SHELL TYPE	9661B2	T/F TYPE - ELECTRONIC	4731A2	SEMI FLOAT"G - 5 SIZE	5271A1
DRIVER'S KNEE AIR BAG	5697A1	PARKG BRK CONTROL-EPB	5971A4	KEYLESS ENTRY-B/ALARM	819AA1
FINISH"G - BODY COLOR	8261A2	T/C PILE - CARPET_STD	8421E1	RR SPOILER - W/O HMSL	8721A1
A/T DIGITAL INDICATOR	94K7A1	FUNCTION - AIR FILTER	9714A1	NOZZLE - SPRAY WASHER	9851A1
BRAKE PAD - EUROPEAN	5813A2	KEYLESS ENTRY-T/OPEN	819CA1	DR FRAME UPR W/STRIP	821AA1
AIR VENTILATION SEAT	8841A1	AIR VENTILATION SEAT	885NA1	ANCHOR PRE TENSIONER	888HA1
ANCHOR PRE TENSIONER	888IA1	SMART CRUISE CONTROL	94F3A2	TEMPERATURE UNIT - C	94N0A1
BLOWER - 4 SPEED FAN	9711A2	ENGINE COVER - FULL	2921A4	VANITY MIRROR COVER	852BA1
TYPE - SLIDING TYPE	852EA2	VANITY MIRROR COVER	852HA1	TYPE - SLIDING TYPE	852LA2

Report Historii Pojazdu autoDNA KNAE551CDN6117385

TOOL CASE(OVM TOOL)	85APA1	DRIVER"S SIDE - ELR	8881B1	HOLDER - UPR ANCHOR	892DA1
DIRECTION INDICATOR	94C6A1	KEY OPERATED WARN"G	9684A1	PARK"G BRAKE WARN"G	9686A1
KICKDOWN MECHANISM	327AA1	RR - PLASTIC + SUS	8572A6	FLOOR - WALL PAPER	8573A2
COLOR - BODY COLOR	8652B1	RR HEATED W/ TIMER	871BA1	MLD"G-ROOF - BLACK	8725A1
MLD"G - BODY COLOR	8731B1	SIDE REPEATER LAMP	876NA1	SEAT BELT REMINDER	8889A1
SEAT BELT REMINDER	888DA1	LCD ODO/TRIP METER	940EA1	ENGINE ROOM COVER	2922A1
BATTERY UPR COVER	371AA1	PAB ON/OFF SWITCH	569EA1	SECURITY INDICATE	813MA1
FORMED TYPE - STD	8231B1	FOOT REST - METAL	842BA1	SUS TYPE - A TYPE	858RB1
COLOR - CR COAT"G	8765A4	SPEAKER MID-RANGE	9635A1	AUTO DEFOG SYSTEM	972MA1
BLADE TYPE - AERO	9819A2	FR IMPACT SENSOR	569CA1	IGN KEY REMINDER	813DA1
MAP POCKET-FR DR	82A5A1	MAP POCKET-RR DR	82A7A1	POWER OUTLET(FR)	8446A1
MATERIAL - SUEDE	8521A6	MATERIAL - SUEDE	8523A6	LUGGAGE NET HOOK	8578A1
A PILLAR - SUEDE	858AA4	B PILLAR - SUEDE	858BA3	C PILLAR - SUEDE	858CA3
ELAPSE TIME(E/T)	965DA1	FR WIPER-2 SPEED	981AA1	ROLLOVER SENSOR	569HA1
SMART KEY-FR DR	819HA1	RR POWER OUTLET	8464A1	VIN LABEL - VIN	864EA1
DOUBLE RECLIN"G	8824A2	DOUBLE RECLIN"G	885EA2	S/BELT REMINDER	898JA1
AUTO STOP (ISG)	94X4A1	BLUE TOOTH REMO	967EA1	DOUBLE PIPE IHX	9763A1
FLOOR MTG TYPE	3283A1	HOOD INSULATOR	811AA1	MIRROR FOLDING	819LA1
W/ PUDDLE LAMP	87A1A1	BATTERY CHARGE	94D1A1	CONSOLE A/VENT	974AA1

BATTERY SAVER	371CA1	CURTAIN A/BAG	5695A1	CTR FACIA PNL	84U6A1
TICKET HOLDER	852AA1	GEAR POSITION	94C2A1	MIST FUNCTION	9817A1
LOAD LIMITER	888EA1	LOAD LIMITER	889MA1	DRINK HOLDER	89C1A1
OIL PRESSURE	94C7A1	PARK"G BRAKE	94C9A1	CHECK ENGINE	94D9A1
E.C.S - AUTO	94F2A1	ILLUMINATED	852DA1	ILLUMINATED	852KA1
TOWING HOOK	8641A1	SPEEDOMETER	9402A1	WATER TEMP.	940DA1
RR FOG LAMP	94D5A1	IMMOBILIZER	94H6A1	IMMOBILIZER	9542A1
AUDIO REMO.	967AA1	RAIN SENSOR	9815A1	HIGH GRADE	6501A1
ECM MIRROR	876FA1	LWR ANCHOR	892GA1	SIDE - ELR	8981A4
TACHOMETER	940BA1	W/ HEATED	561AA1	W/ DAMPER	8452A2
FR - 1 EA	8532A1	RR - 2 EA	853AA2	RR - 2 EA	853JA2
CTR - ELR	8982A4	BRAKE OIL	94C8A1	HIGH BEAM	94D2A1
SEAT BELT	94E3A1	E.S.P OFF	94J0A1	SEAT BELT	9681A1
FATC TYPE	972AA1	W/ ILLUM	845BA1	RHEOSTAT	9491A1
LOW BEAM	94D3A1	LOW FUEL	94D4A1	W/ LOCK	8451A2
FLOCK'G	845CA1	RR VENT	846JA1	W/O BOX	89B1A1
I.M.S	876BA2	A.B.S	94E5A1	A/BAG	94E6A1
E.S.P	94H9A1	FUEL	940CA1	MDPS	94H7A1

4WD

940KA1

EPB

94X3A1





Archiwalne zdjęcia pojazdu

21.11.2025

Liczba zdjęć 28







Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyrażonej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez

Raport Historii Pojazdu autoDNA KNAE551CDN6117385

wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).

- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.