



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz
raport onlineOstatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna

Kia Cee'd

U5YH6G17GPL065923

PB Benzyna

Ostatni stan drogomierza 56 911 km

Ubezpieczenie do 2026-09-02

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-07-13 14:13:44 UTC +0200 Wersja językowa PL
570db33e-3ac076da-f03be68a-9c8a50fc-e6c61496



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie

Brak szkody
całkowitejBrak
rozbieżności
drogomierza

Import

Więcej niż jeden
właściciel

Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Nie odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Nie odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 17



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12/12



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 4



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 16



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 258



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 24



Informacje o pojeździe

Kia • Cee'd

Producent

KIA

Typ paliwa

BENZYNA

Pojemność silnika [cm3]

1600

Kraj producenta

KOREA POŁUDNIOWA

Rok modelowy

2023


Kod koloru lakieru

1K

Kolor lakieru

BLACK PEARL

Próbka koloru lakieru



Kod koloru wnętrza

WK

Data produkcji

2023

Silnik

1.6L DOHC TCI/GDI

Skrzynia biegów

7-BIEGOWA

Napęd

2WD

Kod modelu

SEURPJ721

Rynek przeznaczenia

C24, CZECH

Średnie spalanie [l/100km]

7.80



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 12

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

04.2026

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
56 911 km

04.2026


Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 23 000 - 24 000 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona
- Lewy tył

Kraj Polska

03.2026

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 9 000 - 9 500 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia
- Lewy tył

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj Polska

2025

03.09.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2026-09-02

Kraj Polska

03.09.2025



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Gdańsk, pomorskie**

Kraj **Polska**

22.08.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-09-20**

Kraj **Polska**

23.07.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-08-21**

Kraj **Polska**

23.07.2025



Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Kraków, małopolskie**

Używany, sprowadzony

Kraj poprzedniej rejestracji **Czechy**

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

08.07.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-07-08**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
44 983 km

02.06.2025

Wyrejestrowanie pojazdu

Wywóz pojazdu z kraju

Kraj **Czechy**

02.06.2025

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Badanie rejestracyjne

Wynik **Pozytywny**

Miejsce **Praha 5, Jeremiášova 870**

Kraj **Czechy**

Stan drogomierza
44 975 km

2024

02.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Kraj Czechy

Stan drogomierza
14 381 km**2023**

01.03.2023

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

27.02.2023

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Kraj Czechy

27.02.2023

Pierwsza rejestracja pojazdu

01.2023

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Žilina**Kolor nadwozia **Czarny****Kierownica z lewej strony****Brak koła zapasowego**Kraj **Słowacja****Zasady interpretacji danych:****Zdarzenia nieodnotowane:**

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzono, nie odnotowano danych



Wypożyczenie

FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G

8152A5

RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE

8885A2

SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R

892WB3

STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC

5631A4

TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)

817AB3

WARN'G SOUND TYPE - MONO SPEAKER + SOUND

94U1A3

TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE

9574A1

P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY

824CA6

BATTER CAPACITY AGM TYPE - 56AH (5HR)

3711C2

ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER

8236A3

W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(SLID'G)

846BA4

RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)

9871A1

P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY

824AA6

P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY

824BA6

FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR

8153A1

BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED

8196A2

POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM

826DA1

FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR

9852A1

SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE

4503A2

TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK)

5297D1

FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING

5411A1

AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE

9511A1

ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)

5894A1

VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)

589GA1

MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE

8235A1

W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)

8611B1

DRIVER'S - ELECTRIC HTD- CONV(WIDE)

8763C7

SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL

963ZA1

FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC

8151A2

TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC

8175A2

WARN'G DEVICE BAND - GERMANY TYPE

857XA1

TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)

94K3A1

FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)

9811A2

AIR BAG LABEL(PAS'S) - PICTOGRAM

569BE1

CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - C/FACIA

8131A3

TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL

8172A1

DR BELT LINE MLDG - SATIN FINISH

8223A8

CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER

8233E1

ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE

8649A5

BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)

9541A1

SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL

963CA1

FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON

9761A6

Report Historii Pojazdu autoDNA U5YH6G17GPL065923

RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL	5511B1	ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)	8531A3	PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV	8762C4
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE	888AA2	TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE	529TA7	HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)	589HA1
INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR	8135A3	SPEAKER LOCATION TWEETER-C/PAD	963OA1	PTC HEATER_INT TYPE (GASOLINE)	971DA1
FACE LIFT MODEL - 1"ST F/LIFT	0099A1	FUEL TANK-CAPACITY - 50 LITER	3111B1	IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG	813BA1
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING	8821A5	HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING	8854A5	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)	965BA1
BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY	8712C1	TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE	529AB1	SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)	5693A1
DR FRAME MLDG - SATIN FINISH	8221A4	DR BLACK OUT FINISH - BRIGHT	8226A1	DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE	822AA1
ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE	8511C1	SEAT BACK - SEAT BACK POCKET	886BA1	SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE	94X5A1
ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)	5896A1	LICENCE PLATE - EUROPE TYPE	6921D1	HOOD PANEL MATERIAL - STEEL	8111A1
SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)	819KA1	ARM REST HANDLE - GRIP TYPE	8237A2	RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE	8721B1
MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD	9340A1	RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT	9741A1	PADDLE SHIFTER - LEVER TYPE	967KA1
PASSENGER SIDE - DEPOWERED	5692A3	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK	8177A1	LEVER FINISH"G - CR COAT"G	8262A2
VANITY MIRROR - GLASS TYPE	8522A1	VANITY MIRROR - GLASS TYPE	852GA1	S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888KA2
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888RA2	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)	965CA1	O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY	965QA1
REFRIGERATOR - ALTERNATIVE	9768A2	L.D.C CONVERTER - 200+400W	3734A4	RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY	8791C1
SPEAKER LOCATION CENTER-FR	963EA1	AT KNOB - LEATHER WRAPPED	4371B3	CHILD SAFETY RR DR LOCK"G	8136A1
SPEED SENS"G AUTO DR LOCK	813AA1	D' TYPE - BLACK+CR COAT"G	8631D6	MLD"G-S/SILL - BODY COLOR	8772B1
SINGLE BOOSTER - 11 INCH	5911A6	TAIL GATE TYPE - LIFT UP	8171A1	STEER"G LOCK TYPE - ESCL	8198A3
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)	8462A1	MLD"G-WINDSHIELD - BLACK	8612A1	ADJUSTER - PUMP"G DEVICE	8825A4

Report Historii Pojazdu autoDNA U5YH6G17GPL065923

WASHER FLUID WARN"G LAMP	94G0A1	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)	965AA1	DRIVER SIDE - DEPOWERED	5691A3
FR BRAKE - DISC-17 INCH	5811A6	RR BRAKE - DISC-15 INCH	5812A8	ABS (ANTI LOCK BRK SYS)	5891A2
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX	857HA1	ELECTRIC FOLD"G CONTROL	876MA1	SPEEDOMETER TYPE - KMPH	94M0A1
INSTANT FUEL CONSUMPTIO	965EA1	PEDAL TYPE - METAL PAD	3281A3	TIRE SOURCE - MICHELIN	5294B1
TX-INKEY TYPE - TX 2EA	8192C3	LUGGAGE SIDE - W/PAPER	8571C1	TIE DOWN HOOK(LASHING)	8642A1
PASSENGER"S SIDE - ELR	8884D1	A/T POSITION INDICATOR	94C1A1	TRUNK LID(T/GATE) OPEN	94D7A1
DUAL HORN - SHELL TYPE	9661B2	S/ABSORBER TYPE - GAS	5412A2	S/ABSORBER TYPE - GAS	5512A2
PARKG BRK CONTROL-EPB	5971A4	KEYLESS ENTRY-B/ALARM	819AA1	FINISH"G - BODY COLOR	8261A2
A/T DIGITAL INDICATOR	94K7A1	TYPE - SEPARATED TYPE	9651A1	FUNCTION - AIR FILTER	9714A1
ELEC TYPE - FATC TYPE	9721F1	NOZZLE - SPRAY WASHER	9851A1	RR DR GLASS - PRIVACY	8245A5
KEYLESS ENTRY-T/OPEN	819CA1	FR DR GLASS - TINTED	8241A2	MULTI BOX - W/ COVER	84D9A1
SUS TYPE - W/ETCHING	858RC1	VIN LABEL-ANTI THEFT	864HA1	SMART CRUISE CONTROL	94F3A2
TEMPERATURE UNIT - C	94NOA1	BLOWER - 4 SPEED FAN	9711A2	ENGINE COVER - FULL	2921A4
TIRE MATERIAL - LRR	5295A3	N/PUNCH - FLAT TYPE	8421D1	ANTI CHIPPING - STD	8423A1
GRAIN - HIGH GLOSSY	8481B6	VANITY MIRROR COVER	852BA1	VANITY MIRROR COVER	852HA1
TOOL CASE(OVM TOOL)	85APA1	COLOR - HIGH GLOSSY	8765B5	DRIVER"S SIDE - ELR	8881B1
HOLDER - UPR ANCHOR	892DA1	DIRECTION INDICATOR	94C6A1	KEY OPERATED WARN"G	9684A1
FOOT REST - AL TYPE	842BA4	SEAT WARMER(HEATER)	8838A1	SPEAKER BRAND - JBL	963VA1
KICKDOWN MECHANISM	327AA1	FLOOR - WALL PAPER	8573A2	COLOR - BODY COLOR	8652B1

Report Historii Pojazdu autoDNA U5YH6G17GPL065923

RR HEATED W/ TIMER	871BA1	MLD"G - BODY COLOR	8731B1	SIDE REPEATER LAMP	876NA1
MLD"G-ROOF - BLACK	8777A1	SEAT BELT REMINDER	8889A1	SEAT BELT REMINDER	888DA1
LCD ODO/TRIP METER	940EA1	EXTERNAL AMP - AMP	963WA1	PAB ON/OFF SWITCH	569EA1
SECURITY INDICATE	813MA1	DR AJAR - DR AJAR	94D0A1	AUTO DEFOG SYSTEM	972MA1
BLADE TYPE - AERO	9819A2	FR IMPACT SENSOR	569CA1	IGN KEY REMINDER	813DA1
MAP POCKET-FR DR	82A5A1	MAP POCKET-RR DR	82A7A1	MATERIAL - VINYL	8521A1
MATERIAL - VINYL	8523A1	LUGGAGE NET HOOK	8578A1	LUGGAGE SIDE BOX	85AGA1
SEAT BACK POCKET	8836A1	ELAPSE TIME(E/T)	965DA1	FR WIPER-2 SPEED	981AA1
PAB ON/OFF LAMP	569JA1	SMART KEY-FR DR	819HA1	RR - WALL PAPER	8572A3
VIN LABEL - VIN	864EA1	TYPE - 2.5 MILE	8651B1	DOUBLE RECLIN"G	8824A2
DOUBLE RECLIN"G	885EA2	S/BELT REMINDER	898JA1	AUTO STOP (ISG)	94X4A1
BLUE TOOTH REMO	967EA1	DOUBLE PIPE IHX	9763A1	MIRROR FOLDING	819LA1
A PILLAR - STD	858AA1	B PILLAR - STD	858BA1	C PILLAR - STD	858CA1
BATTERY CHARGE	94D1A1	HOOD INSULATOR	811AA1	BATTERY SAVER	371CA1
CURTAIN A/BAG	5695A1	TICKET HOLDER	852AA1	LUGGAGE BOARD	857OA1
SUEDE LEATHER	8811J1	W/ CUP HOLDER	89F1A1	MIST FUNCTION	9817A1
REMOTE FOLD"G	89E4A1	FOG LAMP (FR)	94G4A1	POWER OUTLET	846EA1
CARGO SCREEN	857QA1	RR DEFLECTOR	877BA1	FR DEFLECTOR	877EA1
OIL PRESSURE	94C7A1	PARK"G BRAKE	94C9A1	CHECK ENGINE	94D9A1

ILLUMINATED	852DA1	ILLUMINATED	852KA1	GRADE - GLS	863CA2
TOWING HOOK	8641A1	SPEEDOMETER	9402A1	WATER TEMP.	940DA1
RR FOG LAMP	94D5A1	IMMOBILIZER	94H6A1	IMMOBILIZER	9542A1
AUDIO REMO.	967AA1	RAIN SENSOR	9815A1	LUGGAGE NET	8579A1
SEAT WARMER	8873A1	HIGH GRADE	6501A1	LWR ANCHOR	892GA1
SIDE - ELR	8981A4	TACHOMETER	940BA1	TAIL LIGHT	94W1A1
W/ DAMPER	8452A2	DLX - PVC	8461B1	FR - 1 EA	8532A1
RR - 2 EA	853AA2	RR - 2 EA	853JA2	CTR - ELR	8982A4
BRAKE OIL	94C8A1	HIGH BEAM	94D2A1	SEAT BELT	94E3A1
E.S.P OFF	94J0A1	FATC TYPE	972AA1	W/ HEATED	561AA1
W/O LOCK	8451A1	W/ ILLUM	845BA1	LOW BEAM	94D3A1
LOW FUEL	94D4A1	RHEOSTAT	9491A1	H-MATIC	4509A1
RR VENT	846JA1	A.B.S	94E5A1	A/BAG	94E6A1
E.S.P	94H9A1	TRAY	8443A1	FUEL	940CA1
MDPS	94H7A1	LWR	84D6A1	EPB	94X3A1



Archiwalne zdjęcia pojazdu

31.07.2025

Liczba zdjęć 12



02.02.2023

Liczba zdjęć 6



01.02.2023

Liczba zdjęć 6





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyrażonej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.