



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz
raport onlineOstatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna

Audi S8

WAUZZZF87PN014891

PB Benzyna

Ostatni stan drogomierza 73 467 km

Ubezpieczenie do 2026-10-08

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-07-17 22:16:15 UTC +0200 Wersja językowa PL
6609ba06-2dd59a93-d566cf98-c06abf74-02f22bd6



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie

Brak szkody
całkowitejBrak
rozbieżności
drogomierza

Krajowy

Więcej niż jeden
właściciel

Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież

● Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

● Nie odnotowano

Uszkodzenie

▲ Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

● Nie odnotowano

Szkoda całkowita

● Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

● Nie odnotowano

Akcja serwisowa

● Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

● Nie odnotowano

Złomowanie

● Nie odnotowano

Historia serwisowa

● Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 17



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12/12



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 11



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 22



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 0



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 76



Informacje o pojeździe

Audi • S8

Producent

AUDI

Rodzaj nadwozia

SEDAN

Typ paliwa

BENZYNA

Pojemność silnika [cm3]

3996

Kraj producenta

NIEMCY

Data produkcji

2023

Moc silnika

420KW (571HP)

Rozstaw osi [mm]

2998

Liczba siedzeń

5

Segment

AUTA LUKSUSOWE /
KLASA WYŻSZAMaksymalna masa całkowita
pojazdu [kg]

2835

Maksymalna masa zespołu
pojazdów [kg]

5135

Maksymalna ilość miejsc w
pojeździe

5

Numer homologacji

E1*2007/46*1751*27

Masa własna [kg]

2248

Poprawność VIN

PRAWIDŁOWY



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 12

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

13.06.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
73 467 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2028-06-13**

Kraj **Polska**

05.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
71 086 km

Serwis regularny

Wymiana oleju

Kraj **Polska**

03.2026

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **9 500 - 10 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód

- Prawy przód

2025

10.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
60 491 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana płynu hamulcowego

Wymiana świec zapłonowych

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana oleju

Kraj **Polska**

09.10.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-10-08**

Kraj **Polska**

25.07.2025

Odnotowano cenę / wartość

115 829 EUR brutto

25.07.2025

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
60 007 km

24.07.2025

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
60 007 km

Pojazd używany

Kolor nadwozia **Szary**

Oferta profesjonalnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Słomczyn**

Cena **492 902 PLN**

Kraj **Polska**

28.05.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-05-27**

Kraj **Polska**

03.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
51 718 km

Serwis regularny

Wymiana oleju

Kraj **Polska**

2024

11.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
29 937 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju

Kraj **Polska**

08.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
17 660 km

28.05.2024

Serwis regularny

Wymiana oleju

Kraj **Polska**

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-05-27**

Kraj **Polska**

28.05.2024



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

12.02.2024

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
4 407 km

Pojazd używany

Kolor nadwozia **Szary**

Oferta leasingowa

Oferta dealera

Miejsce postoju **Warszawa**

Cena **614 536 PLN**

Kraj **Polska**

01.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
4 407 km

01.2024



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7 000 - 7 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Tył

2023

07.2023

 Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **6 500 - 7 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Tył

Kraj **Polska**

07.07.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-07-06**

Kraj **Polska**

07.07.2023

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2026-07-06**

Kraj **Polska**

07.07.2023

Pierwsza rejestracja pojazdu

07.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Przygotowanie pojazdu do wydania

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
10 km



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

- Sprawdzone, nie odnotowano danych



Wyposażenie

- Sprawdzone, nie odnotowano danych




Archiwalne zdjęcia pojazdu

24.07.2025

Liczba zdjęć 36
















12.02.2024

Liczba zdjęć 40









Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyrażonej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.