



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz
raport onlineOstatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna

Mercedes-Benz 560

WDB1260391A537116

PB Benzyna

Ostatni stan drogomierza 50 000 km

Ubezpieczenie do 2027-04-24

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-06-16 13:17:54 UTC +0200 Wersja językowa PL
5188bec7-62628082-36172da0-b8088a86-c9fb5d28



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie

Brak szkody
całkowitejRozbieżność
drogomierza

Import

Więcej niż
jeden właściciel

Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Nie odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Nie odnotowano



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 28



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 11/11



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 9



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 21



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 7



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 14



Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • 560

Producent

MERCEDES-BENZ

Rodzaj nadwozia

SEDAN

Typ paliwa

BENZYNA

Pojemność silnika [cm3]

5547

Kraj producenta

NIEMCY

Kod koloru lakieru

199

Kolor lakieru

APPLICATION CODE FOR
COMPONENT
PROCESSING

Kod koloru wnętrza

261

Seria

W126

Wersja

560 SEL

Linia

S-CLASS

Kod silnika

117.968

Typ silnika

INDIRECT INJECTION

Moc silnika

178KW (242HP)

Układ kierowniczy

LEWOSTRONNY

Kod skrzyni biegów

722.350

Kod modelu

126039

Liczba zaworów

16

Kraj wytworzenia

NIEMCY

Liczba drzwi

4

Średnie spalanie [l/100km]

16.33

Fabryka

SINDELFINGEN

Numer seryjny skrzyni biegów

722350 03 346101

Segment

AUTA LUKSUSOWE /
KLASA WYŻSZA

Numer seryjny pojazdu

537116

Generacja

II

Liczba cylindrów

8



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 11

Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Historia pojazdu

2026

25.04.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-04-24**

Kraj **Polska**

08.04.2026

Odnotowano cenę / wartość

175 000 PLN brutto

08.04.2026

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
50 000 km

31.03.2026



Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
3 890 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2027-03-31**

Kraj **Polska**

2025

25.04.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-04-24**

Kraj **Polska**

2024

27.10.2024

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
49 000 km

Pojazd używany

Kolor nadwozia **Czarny**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Jasło**

Cena **190 000 PLN**

Kraj **Polska**

03.10.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **jasielski, podkarpackie**

Kraj **Polska**

02.10.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
3 889 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-10-02**

Kraj **Polska**

25.04.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-04-24**

Kraj **Polska**

2023

25.04.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-04-24**

Kraj **Polska**

2022

25.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-04-24**

Kraj **Polska**

2021

11.09.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
3 864 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-09-11**

Kraj **Polska**

25.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-04-24**

Kraj **Polska**

2020

18.09.2020



Wymiana drogomierza

Stan drogomierza
2 261 km

Data wymiany **2020-09-17**

Przyczyna wymiany **Wymiana całego elementu pojazdu zawierającego drogomierz**

Wynik odczytu drogomierza **Pozytywny**

Kraj **Polska**

11.09.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
46 200 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-09-11**

Kraj **Polska**

25.04.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-04-24**

Kraj **Polska**

2019

30.04.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
46 200 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-04-30**

Kraj **Polska**

2018

25.04.2018

Pojazd zarejestrowany

Używany, sprowadzony

Kraj poprzedniej rejestracji **Japonia**

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

20.04.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
46 152 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-04-20**

Kraj **Polska**

2017

08.2017



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 15 000 - 16 000 PLN

Kraj Polska

1990

01.01.1990

Pierwsza rejestracja pojazdu



Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Wyposażenie

SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS 873

APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING 199

MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS) 442

ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW 540

STORAGE BOX IN FRONT TRAY 300

FIRE EXTINGUISHER 682


LEATHER BLACK 261A



Archiwalne zdjęcia pojazdu

27.10.2024

Liczba zdjęć 14





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyrażonej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.