



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Ostatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna



Mercedes-Benz GLE

WDC1660241B087026

Diesel

Zeskanuj i zobacz
raport online

 Ostatni stan drogomierza **185 180 km** Ubezpieczenie do **2026-11-05**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-07-14 12:08:31 UTC +0200 Wersja językowa PL
7429ff37-56c74819-b2a9c70a-c9421000-7b66d3b4



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie

Brak szkody
całkowitejRozbieżność
drogomierza

Krajowy

Więcej niż jeden
właściciel

Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Nie odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 36



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12/12



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 19



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 37



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 3



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 104



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 72



Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • GLE

Producent

MERCEDES-BENZ

Rodzaj nadwozia

SUV

Typ paliwa

DIESEL

Pojemność silnika [cm3]

2987

Kraj producenta

NIEMCY

Rok modelowy

2018

Kod koloru lakieru

197U

Kolor lakieru

OBSIDIAN BLACK

Próbka koloru lakieru



Kod koloru wnętrza

215A

Linia

GLE-CLASS

Wersja

GLE 350 D 4MATIC

Seria

W166

Data produkcji

2018

Kod silnika

642.826

Typ silnika

DIRECT INJECTION

Moc silnika

190KW (258HP)

Układ kierowniczy

LEWOSTRONNY

Kod skrzyni biegów

725.035

Typ skrzyni biegów

AUTOMATYCZNA

Skrzynia biegów

9-SPEED AUTOMATIC
TRANSMISSION

Kod modelu

166024

Liczba biegów

9

Kraj wytworzenia

NIEMCY

Liczba drzwi

5

Wykończenie wnętrza

LEATHER - BEIGE

Fabryka

SINDELFINGEN

Numer seryjny skrzyni biegów

725035 01 546313

Rynek przeznaczenia

POLSKA

Numer seryjny pojazdu

087026

Generacja

III

Segment

KLASA WYŻSZA-ŚREDNIA

Liczba cylindrów

6

Liczba zaworów

24

Norma emisji spalin

EURO 6



Akcje serwisowe

● Sprawdzane, nie odnotowano danych



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 12

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Criminail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



**Cel sekcji:**

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

**Historia pojazdu****2026**

02.2026

**Odnotowano szkodę na pojeździe**Kwota **5 000 - 5 500 PLN**

Rezultat

**USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Tył
- Prawy tył

2025

06.11.2025

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2026-11-05**Kraj **Polska**

25.08.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
185 180 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-08-25**

Kraj **Polska**

02.07.2025



Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
180 288 km

Kraj **Polska**

2024

06.11.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-11-05**

Kraj **Polska**

08.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
198 560 km

08.2024



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2 400 - 2 600 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

21.08.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
152 287 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-08-21**

Kraj **Polska**

13.08.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
151 597 km

Kraj **Polska**

2023

06.11.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-11-05**

Kraj **Polska**

06.11.2023



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Katowice, śląskie**

Kraj **Polska**

29.10.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-11-27**

Kraj **Polska**

30.08.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-09-28**

Kraj **Polska**

17.08.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-08-17**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
127 374 km

07.2023



Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
127 366 km

13.07.2023

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Czarny**

Oferta profesjonalnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Marki**

Cena **209 900 PLN**

Stan drogomierza
127 400 km

Kraj **Polska**

10.07.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-08-08**

Kraj **Polska**

15.02.2023



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

2022

31.10.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-10-30**

Kraj **Polska**

25.09.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-10-24**

Kraj **Polska**

14.09.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
120 440 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Czarny**

Oferta leasingowa

Oferta dealera

Miejsce postoju **Piaseczno**

Cena **219 900 PLN**

Kraj **Polska**

26.08.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-09-24**

Kraj **Polska**

22.08.2022



Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
119 000 km

08.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
119 600 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2021

12.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
98 141 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

29.08.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-08-28**

Kraj **Polska**

13.08.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
88 955 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-08-13**

Kraj **Polska**

27.05.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
81 809 km

Kraj **Polska**

04.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
78 439 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana filtra paliwa

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

2020

29.08.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-08-28**

Kraj **Polska**

06.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
58 253 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2019

10.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
38 094 km

Serwis regularny

Wymiana klocków hamulcowych

Wymiana filtra kabinowego

Uzupełnienie płynu AdBlue

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

29.08.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-08-28**

Kraj **Polska**

05.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
20 462 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2018

06.11.2018

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
3 201 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

29.08.2018

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Przystosowany do ciągnięcia przyczepy

Termin badania technicznego **2021-08-28**Kraj **Polska**


29.08.2018

Pierwsza rejestracja pojazdu**Zasady interpretacji danych:****Zdarzenia nieodnotowane:**

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

**Dziennik sprawdzeń**Data i czas
19.07.2023 01:07:58Rodzaj usługi
Raport autoDNAIP
163.116.XXX.XXXLokalizacja
Warsaw, PolandData i czas
02.09.2022 02:09:45Rodzaj usługi
Raport autoDNAIP
62.87.XXX.XXXLokalizacja
PolandData i czas
19.07.2022 06:07:39Rodzaj usługi
Raport autoDNAIP
62.87.XXX.XXXLokalizacja
Poland**Wypożyczenie**INTERIOR AND EXTERIOR
MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING 249COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE
BRAKE INTERV. FCW STOP 258LEATHER STEERING WHEEL AND
LEATHER GEAR SHIFT KNOB 280

AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE	489	COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2	968	LEATHER-CLAD INST.PANEL + BELTLINE (ART. EMBOSSED)	U09
FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT TRAVEL LIMITATION	4U5	TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)	B59	DIESEL EXHAUST TREATMENT BLUETEC SCR GENERATION 2	U77
PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH. W/O TIE-DOWN HOOKS	666	DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN	U72	STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG	6P5
AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT	772	REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING	B09	AMG LINE EXTERIOR/AMG SPORTS PACKAGE EXTERIOR	P31
OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET POLISH	16B	ELECTRIC. ADJUSTABLE DRIVER SEAT L. AND R.	560	ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER	5A1
FUEL TANK WITH GREATER CAPACITY - VOLUME 2	915	SUSPENSION MEASURES FOR ROUGH ROAD TERRAIN	B00	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14
PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD	U60	DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC	642	SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882
INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - POLISH	343B	EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT	3U1	PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF	413
TRIM PIECES - WOOD BURRED WALNUT VENEER	731	VOLTAGE DIP FUSE FOR START/STOP SYSTEM	4U7	AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+)	628
EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING	927	DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION	B03	3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE	502
SMARTPHONE INTEGRATION APPLE CARPLAY	16U	SMARTPHONE INTEGRATION ANDROID AUTO	17U	MBCONNECT - REMOTE ONLINE (HERMES)	11U
HERMES - COMMUNICATION MODULE UMTS	360	BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551	ASSEMBLY, ACTUATORS (FOUR WHEELS)	4A6
EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)	690	ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR	500	ROOF INTERIOR TRIM BEIGE FABRIC	55U
SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE	14U	9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	421	OIL OFFSET QUANTITY +600GR OIL	A060
20" AMG SPOKE WHEEL ALL-ROUND	681	E-CALL EMERGENCY CALL SYSTEM	351	TRANSMISSION CODE VERSION 31	G031
ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11	ENGINE INCREASED PERFORMANCE	M014	REAR BELT STATUS INDICATION	U01
MB MOBILO WITH DSB AND GGD	255B	FRONT SEAT CLIMATE CONTROL	401	LOGO PROJECTION VIA MIRROR	587
DIESEL PARTICULATE FILTER	474	LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT	U22	TRAFFIC SIGN RECOGNITION	513
NOISE-OPTIMIZED TOOTHING	A104	THEFT PROTECTION PACKAGE	P54	SPEED+ - LOADINDEX 104 Y	V46
C-CYL. DIESEL CONVERTER	1A7	ADAPTIVE DAMPING SYSTEM	214	ALTERNATIVE REFRIGERANT	2U8
LIVE TRAFFIC CAPABILITY	367	INTERIOR LIGHT ASSEMBLY	876	AUTOMATIC REAR-END DOOR	890
COMAND APS NTG5/NTG5.5	531	WHEEL REPLACEMENT TOOL	B12	AUTOMATIC TRANSMISSION	GA
AUTOMATIC TRANSMISSION	GA7	DISPLACEMENT 3.0 LITER	M30	V6 DIESEL ENGINE OM642	M642
FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR	TIRE PRESSURE CONTROL	475	FRONT AXLE HALF, LEFT	VL
PREMIUM SOUND SYSTEM	810	SERVICE REPOSITIONED	M019	CONVERTER VERSION 2	2A1

FLOOR MATS - VELOUR	U12	ACTIVE PARK ASSIST	235	LEFT-HAND STEERING	L
FIRE EXTINGUISHER	682	DARK TINTED GLASS	840	REAR-VIEW CAMERA	218
TRAILER COUPLING	550	DVD SINGLE DRIVE	815	LEATHER - BEIGE	215A
AIR CONDITIONER	580	MIRRORS PACKAGE	P49	OBSIDIAN BLACK	197U
FOGGING SENSOR	1U7	EHS GENERATION	21A	TRUNK COVERING	723
ADD-ON FLANGE	6A5	SUMMER TIRES	R01	KNEE AIRBAG	294
SERIES 166	F166	LIMOUSINE	FW	REAR AXLE	HA
YOM 17/1	808	LEATHER	210A	BLUETEC	M020
POLAND	559L	EUROPE	5XXL		






Archiwalne zdjęcia pojazdu


13.07.2023

Liczba zdjęć 43















14.09.2022

Liczba zdjęć 23





autoDNA
Raport Historii Pojazdu
autoDNA



Zeskanuj kodem aparatem w telefonie

22.08.2022

Liczba zdjęć 6



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody

AUTODNA Sp. z o.o.

- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.