



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Ostatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna



Mercedes-Benz C300
WDD2053831F850081

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz
raport online

Ostatni stan drogomierza 49 617 km

Ubezpieczenie do 2027-01-26

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-07-01 10:18:25 UTC +0200 Wersja językowa PL
03ba6123-01714da8-5005eb98-be75b651-b1141c5d



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie



Brak szkody
całkowitej



Brak
rozbieżności
drogomierza



Krajowy



Leasing/
wynajem



Więcej niż
jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież

● Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

● Nie odnotowano

Uszkodzenie

▲ Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

● Nie odnotowano

Szkoda całkowita

● Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

▲ Odnotowano

Akcja serwisowa

● Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

● Nie odnotowano

Złomowanie

● Nie odnotowano

Historia serwisowa

● Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 16



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12/12



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 12



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 27



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 0



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 48



Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • C300

Producent

MERCEDES-BENZ

Rodzaj nadwozia

COUPE

Typ paliwa

BENZYNA

Pojemność silnika [cm3]

1991

Kraj producenta

NIEMCY

Data produkcji

2018

Moc silnika

190KW (258HP)

Rozstaw osi [mm]

2840

Liczba siedzeń

4

Segment

AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA

Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]

2095

Maksymalna masa zespołu pojazdów [kg]

3895

Maksymalna ilość miejsc w pojeździe

4

Numer homologacji

E1*2001/116*0431*50

Masa własna [kg]

1565



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 12

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

27.01.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-01-26**

Kraj **Polska**

2025

12.2025



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **12 000 - 13 000 PLN**

Rezultat




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

09.12.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-12-09**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
49 617 km

08.09.2025

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **grodziski, mazowieckie**

Kraj **Polska**

29.07.2025

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Pojazd używany

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Piaseczno**

Stan drogomierza
45 500 km

Cena **129 150 PLN**

Kraj **Polska**

27.01.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-01-26**

Kraj **Polska**

2024

18.12.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
43 917 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-12-18**

Kraj **Polska**

28.02.2024

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

21.02.2024

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
42 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Szary**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Piaseczno**

Cena **169 899 PLN**

Kraj **Polska**

27.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-01-26**

Kraj **Polska**

2023

18.12.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
39 470 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-12-18**

Kraj **Polska**

12.2023



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 750 - 4 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

27.01.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-01-26**

Kraj **Polska**

2022

27.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-26**

Kraj **Polska**

27.01.2022



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Pojazd z leasingu

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

01.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
17 545 km

Serwis regularny

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

13.01.2022



Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
17 533 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Szary**

Oferta leasingowa

Oferta dealera

Miejsce postoju **Brzoza**

Cena **179 900 PLN**

Kraj **Polska**

05.01.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
17 499 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-12-21**

Kraj **Polska**

2021

01.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
15 287 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

2020

10.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
14 885 km

10.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10 000 - 11 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Lewy przód

01.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
12 077 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2019

21.12.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-12-20**

Kraj **Polska**

11.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
11 152 km

11.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 300 - 1 400 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Tył

- Lewy tył

Kraj **Polska**

2018

21.12.2018

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2021-12-20**

Kraj **Polska**

21.12.2018

Pierwsza rejestracja pojazdu



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

- Sprawdzone, nie odnotowano danych



Wyposażenie

- Sprawdzone, nie odnotowano danych



Archiwalne zdjęcia pojazdu

29.07.2025

Liczba zdjęć 11



21.02.2024


Liczba zdjęć 2



13.01.2022

Liczba zdjęć 35









Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.