



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj i zobacz
raport online



Mercedes-Benz E 220
D 4MATIC

WDD2130051A396874

ON Diesel

Ostatni stan drogomierza **118 821 km**

Ubezpieczenie do **2027-02-14**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-08-24 17:02:23 UTC +0200 Wersja językowa PL
6b004bd3-a873f1c8-91959e5f-425c85c7-4c73e44e



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie



Brak szkody
całkowitej



Brak
rozbieżności
drogomierza



Krajowy



Więcej niż jeden
właściciel

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Nie odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Nie odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 11



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 11/11



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 13



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 27



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 1



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 0



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 0



Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • E 220 D 4MATIC • Samochód osobowy

Rodzaj nadwozia

SEDAN

Typ paliwa

DIESEL

Pojemność silnika [cm3]

1950

Data produkcji

2017

Moc silnika

143KW (194HP)

Rozstaw osi [mm]

2939

Masa własna [kg]

1805

Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]

2375

Maksymalna ilość miejsc w pojeździe

5



Akcje serwisowe

● Sprawdzane, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 11

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

16.02.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
118 821 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2027-02-16**Kraj **Polska**

15.02.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-02-14**Kraj **Polska**

2025

29.10.2025

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
107 586 km

Pojazd używany

Kolor nadwozia **Czarny**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Warszawa**Cena **126 900 PLN**Kraj **Polska**

06.10.2025

Odnotowano cenę / wartość

127 900 PLN brutto

06.10.2025

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
107 586 km

15.02.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-02-14**Kraj **Polska**

14.02.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
106 163 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-02-14**

Kraj **Polska**

2024

15.02.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-02-14**

Kraj **Polska**

14.02.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-02-14**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
91 646 km

2023

02.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
77 006 km

02.2023

 **Odnotowano szkodę na pojeździe**

Kwota **9 500 - 10 000 PLN**

Rezultat

 **USZKODZENIE PODWOZIA**

Grupa części

- Układ zawieszenia

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Prawy przód
- Prawy tył

15.02.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-02-14**

Kraj **Polska**

14.02.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Stan drogomierza
76 576 km

Termin badania technicznego **2024-02-14**

Kraj **Polska**

2022

09.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
71 020 km

09.2022

 **Odnotowano szkodę na pojeździe**

Kwota **17 000 - 18 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

15.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-02-14**

Kraj **Polska**

01.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
61 900 km

Serwis regularny

- Wymiana klocków hamulcowych
- Wymiana filtra kabinowego
- Wymiana filtra powietrza silnika
- Wymiana filtra paliwa
- Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**


2021

10.2021

 **Odnotowano szkodę na pojeździe**


Kwota **3 000 - 3 250 PLN**

Rezultat



Grupa części
- Szyby

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Przód

22.02.2021



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

16.02.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-02-15**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
45 469 km

15.02.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-02-14**

Kraj **Polska**

01.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
44 904 km

2020

15.02.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-02-14**

Kraj **Polska**

01.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
35 016 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2019

01.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
19 416 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego
Uzupełnienie płynu AdBlue
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2018

15.02.2018

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego 2021-02-14

Kraj **Polska**

15.02.2018

Pierwsza rejestracja pojazdu



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

Data i czas

11.02.2026 02:02:59

Rodzaj usługi

Raport autoDNA

IP

89.171.XXX.XXX

Lokalizacja

Warsaw, Poland



Wyposażenie

● Sprawdzane, nie odnotowano danych



Archiwalne zdjęcia pojazdu

● Sprawdzane, nie odnotowano danych

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.

Raport Historii Pojazdu autoDNA WDD2130051A396874

- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.