



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Ostatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna



Ford Ranger

6FPPXXMJ2PHK31659

Diesel

Zeskanuj i zobacz
raport online

 Ostatni stan drogomierza **101 856 km** Ubezpieczenie do **2027-01-07**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-09-02 19:17:13 UTC +0200 Wersja językowa PL
b000a8cb-3b84ecc2-3894c8bf-b119bf17-2cda8176



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Brak
uszkodzenia



Brak szkody
całkowitej



Rozbieżność
drogomierza



Krajowy



Więcej niż jeden
właściciel



Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Nie odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Nie odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 12



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 13/13



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 13



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 33



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 1



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 212



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 112



Informacje o pojeździe

Ford • Ranger

Typ paliwa

DIESEL

Pojemność silnika [cm3]

3200

Rok modelowy

2018

Data produkcji

2017

Typ silnika

TDCI (TURBO DIESEL
COMMON RAIL
INJECTION)

Moc silnika

147KW (200HP)

Układ kierowniczy

LEWOSTRONNY

Typ skrzyni biegów

MANUALNA

Napęd

AWD

Liczba biegów

6

Nazwa koloru lakieru

SEA GREY



Akcje serwisowe

- Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 13

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano




Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

22.01.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
101 856 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2027-01-22**

Kraj **Polska**

08.01.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-01-07**

Kraj **Polska**

2025

24.01.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
99 279 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-01-24**

Kraj **Polska**

08.01.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-01-07**

Kraj **Polska**

2024

08.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-01-07**

Kraj **Polska**

08.01.2024



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **krakowski, małopolskie**

Kraj **Polska**

2023

18.12.2023

Odnotowano cenę / wartość

105 999 PLN brutto

18.12.2023



Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
94 310 km

13.12.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-01-11**

Kraj **Polska**

13.12.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
94 371 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-12-13**

Kraj **Polska**

13.12.2023

Kontrola pojazdu przed zakupem

Stan drogomierza
94 310 km

Pojazd został zakupiony

Podmiot **AAA Auto**

Kraj **Polska**

10.10.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-10-09**

Kraj **Polska**

2022

10.10.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-10-09**

Kraj **Polska**

06.10.2022



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną
Miejsce rejestracji **kościański, wielkopolskie**
Kraj **Polska**

20.09.2022

Ubezpieczenie pojazdu
Polisa ważna do **2022-10-19**
Kraj **Polska**

01.09.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza | Stan drogomierza
82 306 km

31.08.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza | Stan drogomierza
82 200 km

30.08.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży | Stan drogomierza
82 200 km

Pojazd używany
Oferta dealera
Miejsce postoju **Poznan**
Cena **139 900 PLN**
Kraj **Polska**

21.08.2022

Ubezpieczenie pojazdu
Polisa ważna do **2022-09-19**
Kraj **Polska**

22.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu
Polisa ważna do **2022-08-20**
Kraj **Polska**

27.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu
Polisa ważna do **2023-04-26**
Kraj **Polska**

2021

14.12.2021

Pojazd zaoferowany do sprzedaży | Stan drogomierza
65 000 km

Pojazd używany

Kolor nadwozia **Szary**
Oferta prywatnego sprzedawcy
 Miejsce postoju **Szczecin**
 Cena **141 450 PLN**
 Kraj **Polska**

17.09.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
64 962 km

Wynik **Pozytywny**
 Termin badania technicznego **2023-04-27**
 Kraj **Polska**

27.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-04-26**
 Kraj **Polska**

16.03.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną
 Miejsce rejestracji **goleniowski, zachodniopomorskie**
 Kraj **Polska**

2020

24.06.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
42 411 km

Kraj **Polska**

27.04.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-04-26**
 Kraj **Polska**

2019

05.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
24 479 km

Serwis regularny
 Wymiana filtra kabinowego
 Wymiana oleju i filtra olejowego
 Wymiana filtra powietrza silnika
 Inspekcja nadwozia

Kraj **Polska**

2018

27.04.2018

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2021-04-26**

Kraj **Polska**

27.04.2018

Pierwsza rejestracja pojazdu

27.04.2018

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

03.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Przygotowanie pojazdu do wydania

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
8 km

2017

10.2017

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Silverton**

Kolor nadwozia **Szary**

Kierownica z lewej strony

Brak haka holowniczego

Koło zapasowe dojazdowe

Kraj **Republika Południowej Afryki**

**Zasady interpretacji danych:****Zdarzenia nieodnotowane:**

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

**Dziennik sprawdzeń**

Data i czas
13.12.2023 01:12:34

Rodzaj usługi
Raport autoDNA

IP
89.233.XXX.XXX

Lokalizacja
Prague, Czechia

**Wypozażenie**

With Illuminated Sunvisor - Drivers

With Door Entry Remote Control Unit

With Illuminated Sunvisor-Passenger

With Driver 8 Way Pwr.Seat Adjuster

With 2nd Row Bench Seat - 3 Passngr

Pwr Fr Window 1 Touch Up/Dwn-Driver

Steering Whl-Sprt LEA Cont/Stitched

Less Interior Noise Insulation Pack

With Soft Feel Grip - Chrome Button

With Adjustable Front S.Belt Mounts

With Pass Seat Air Bag Disable Lamp

With Body Coloured Exterior Mirror

Front Bumper Body Coloured Plastic

Stage VI Emission Requirements-Car

Exterior Door Handle-Self Coloured

With Improved Attitude/Ride Height

Tailgate-Black Handle Centre Latch

Seat Mounted Thorax SD A/Bag - ROW

With Electrochromic R/View Mirror

Less Speed Audible Warning Device

Retractable Rear Seat Belt-3Point

With Isofix Hard Point Attachment

With Cargo Area Management System

Heated Seats - Drivers/Passengers

Inflatable Knee Bolsters - Driver

With Chrome Interior Door Handles

Door Trim Panel Insert - Wildtrak

Rain Sensitive Windshield Wipers

With Driver Seat Back Map Pocket

Seat Belt Pretensioners Drv/Pass

Dual Pwr/Ht/Fold/Pud Lmp/Sig/Bsm

Cab Back Panel - Unwoven Premium

Electronic Speed Limiting Device

Silverton (S.Africa) Plant Build

Less Front Door Sill Protection

With Rear Center Head Restraint

Report Historii Pojazdu autoDNA 6FPPXXMJ2PHK31659

Less On-board Diagnostic System	Styleside Box - STL Inner/Outer	With Second Remote Ign Flip Key
With EATC - Dual Control System	Less Secondary Security System	Acc Media Hub 2XUSB+AU+SD Slot
With Heavy Duty Trailer Towing	With Standard Overhead Console	With Anti Lock Brakes And ESP+
Rear Axle Locking Differential	ICE-Scd Dual/5th Ch/Tmc/Dab/Pd	Washer Tank Level Warning Lamp
European + RDS Radio Frequency	Low Speed Crash Foam In Bumper	Engine Cooling Fan - Vistronic
ICE/Phone/Speed Ctrl-Steer Whl	Less Exterior Appearance Pack	Non Locking Capless Fuel Fill
Less Radio Pre-Equipment Pack	With Rear Seat Centre Armrest	With Auto Headlamp Plus Wiper
Less load Box Edge Protectors	Interior Lighting-Ambient LED	With Pick-Up Tie Hook - Inner
Less Marketing Flex Prep Pack	Beltminder-Driver + Passenger	Electrical Upgrade Package II
Engine Performance Level-High	With Front Headlamp Levelling	Seat Belt Warning Driver Only
Less Mid-Veh Overhead Console	With Power Point Plug - Rear	With Rear Floor Mats-Premium
With Electric Power Steering	With Leather Gear Shift Knob	With Child Proof Safety Lock
Less Mesh Headboard 2nd Unit	Less Functional Upgrade Pack	Less Second Unit Body Covers
Less Voice Activated Modules	Side Aux Steps-Bright Finish	With 'B'Pillar Blackout Tape
12 Year Corrosion Protection	With Breakdown Warning Sign	Less Glove Box Illumination
Less Special Value Packages	Less Speed Sign Recognition	With Diesel Fuel Capability
Less High Mounted Stop Lamp	With A Pillar Assist Handle	Less Outside Tie Down Hooks
With Vinyl Console Material	Starter - Stop/Start System	With Front Roof Grab Handle
Less Aux I/P Switch Housing	Less Heavy Truck Tachograph	Less Smoke Compliance Label
With Tachograph - Prep Pack	With Daytime Running Lamps	With Electric Rear Windows
Front Floor Mats - Premium	With Tyre Pressure Sensors	With High Back Front Seats
With Aluminium Spare Wheel	Less Rear Bumper Under Run	Less Tracking System - FIA
Frame Fuel Filter-Standard	Cargo Box Power Point Plug	Headlamp Bezel - Metalized
Less VP Application Label	With Front Fog Lamps No.2	Less Active Grilleshutter
Engine Cover - Under Hood	Less Side Repeat Flashers	Less Trailer Towing Hitch
Less Wheel Arch Mouldings	Rear Bumper-Steel Painted	With Underbody Protection
Rear Bumper Sensor Device	With Single Rear Fog Lamp	Cab Roll Over Bar-Plastic
Painted Front Fender Gill	Less Front Protection Bar	Battery Management System

Report Historii Pojazdu autoDNA 6FPPXXMJ2PHK31659

With Standard Suspension	Less Special Seat Covers	Less Fleet Related Items
With High Series Cluster	Outside Temp Thermometer	Less Special Order Paint
Less Auxiliary Batteries	Extra Heavy Duty Battery	With Side Curtain Airbag
Less Remote Alarm System	Rear Seat Anchor - Fixed	Less Mirror Glass Script
Regular Size Washer Tank	Style 1 Alloy 18" Wheel	With Heated Rear Window
Dual Note Electric Horn	Console-With Double Lid	P265/60R18 A/S BSW Tyre
With Base Lighting Pack	With Navigation System	Less Convenience Group
Less Front Parking Aid	Rear View Camera-Fixed	With Diversity Antenna
Less Rear Towing Hooks	With Passenger Air Bag	With Level 2 Headlamps
Less Fire Extinguisher	With Fixed Rear Window	With Base Centre Panel
Front Tow Eye Recovery	With Heated Windscreen	With Load Box Bedliner
Less Hot Weather Group	With Pickup Side Rails	Less Lane Keeping Aid
Less Auxiliary Heater	With Power Point Plug	Less SVO Except Packs
With Fresh Air Heater	MFD TFT Touch Screen	Less Smokers Package
(-) Version Packages	Ford Corporate Badge	Less Navigation Data
Branded ICP/Mini EFP	With KMH Speedometer	Less Power Convertor
With Door Dead Locks	Less Spare Tyre Lock	Emergency Assistance
Less Towing Pre-Pack	Less Tweeter Speaker	ICE Feature Pack 129
Less Floor Mats-FIA	With Driver Air Bag	Less E-Marked Glass
With Front Mudflaps	Less Oil Pan Shield	Less Seat Belt Type
With Speed Control	With Privacy Glass	Locking Wheel Nuts
With Glove Box Lid	Incomplete Vehicle	Less Tonneau Cover
With Rear Mudflaps	With Tailgate Lock	With First Aid Kit
433 MHZ High Power	AM/FM/DAB Antenna	Less Cooling Pack
Marketing Level 1	With Titan Grille	Continental Tyres
Less Wiring Prep	Off-Road Package	Less Safety Pack
Built-Up Vehicle	Non Woven Carpet	With 6 Speakers
With Roof Rails	Fuel Tank Guard	Less Load Rest

Less Bluetooth

Less A/V Jack

Safety Pack 2

With Cool Box

ID Plate - UK

Microphone

Aero Pack

Sync III



Archiwalne zdjęcia pojazdu

18.12.2023

Liczba zdjęć 23









20.09.2022


Liczba zdjęć 21








01.09.2022



Liczba zdjęć 21







31.08.2022



Liczba zdjęć 21







30.08.2022

Liczba zdjęć 21





14.12.2021

Liczba zdjęć 5



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody

Raport Historii Pojazdu autoDNA 6FPPXXMJ2PHK31659

AUTODNA Sp. z o.o.

- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.