



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz
raport online

Lexus RX

JTJBAMCA602163464

Norma emisji spalin Euro 6d

Ostatni stan drogomierza 167 019 km

Ubezpieczenie do 2026-11-08

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-09-25 12:26:59 UTC +0200 Wersja językowa PL
93759941-e9ef5e58-6155d885-5dc5ee2f-dd76faa3



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Kradzież



Uszkodzenie

Brak szkody
całkowitejBrak
rozbieżności
drogomierza

Krajowy

Leasing/
wynajem

Przegląd historii

Kradzież

Odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Nie odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 16



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 14/14



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 11



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 24



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 163



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 0



Informacje o pojeździe

Lexus • RX

Rodzaj nadwozia

SUV

Pojemność silnika [cm3]

2000

Kod koloru lakieru

3R1

Wersja

RX300

Data produkcji

2021

Kod silnika

8AR-FTS

Typ silnika

TURBOCHARGED

Typ skrzyni biegów

AUTOMATYCZNA

Napęd

AWD

Kod modelu

AGL25

Liczba biegów

6

Liczba drzwi

5

Wykończenie wnętrza

SYNTHETIC LEATHER

Poprawność VIN

PRAWIDŁOWY

Norma emisji spalin

EURO 6D



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 14

Odnotowano 1



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

● Odnotowano




Węgry

Baza skradzionych pojazdów - HU

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza

**Cel sekcji:**

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

17.03.2026



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

2025

09.11.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-11-08**

Kraj **Polska**

10.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
167 019 km

10.2025



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **18 000 - 19 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

07.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
152 532 km

02.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
133 841 km

Serwis regularny

Kraj Polska

2024

09.11.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2025-11-08

Kraj Polska

08.11.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
120 052 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2026-11-08

Kraj Polska

09.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
115 130 km

Serwis regularny

Kraj Polska

05.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
98 903 km

Serwis regularny

Kraj Polska

2023

12.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
80 982 km

Serwis regularny

Kraj Polska

09.11.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2024-11-08

Kraj Polska

11.2023



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 23 000 - 24 000 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

Kraj Polska

05.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
60 886 km

Serwis regularny

Kraj Polska

2022

12.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
45 069 km

Serwis regularny

Kraj Polska

09.11.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-11-08

Kraj Polska

08.08.2022



Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwań

Kraj Polska

04.08.2022



Zgłoszenie kradzieży pojazdu

Kraj Polska

07.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
28 851 km

Serwis regularny

Kraj Polska

04.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
17 782 km

Serwis regularny

Kraj Polska

2021

09.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-11-08

Kraj Polska

09.11.2021

 Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Pojazd z leasingu

Miejsce rejestracji Warszawa, mazowieckie

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego 2024-11-08

Kraj Polska

09.11.2021

Pierwsza rejestracja pojazdu

08.2021

Pojazd wyprodukowany

Hak holowniczy

Zestaw naprawczy do opon

Kraj Japonia



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzono, nie odnotowano danych



Wypożyczenie

Tyre inflation pressure warning: 433 mhz, auto location

Daytime running light system: With (drl) without cut sw

Package tray trim & tonneau cover: Tonneau cover only

Adjustable seat belt anchor: With (manual front only)

Light control system: Autocut (hl), without light off

Anti-corosion measures: Acm14-1 usa, can, eu, russia

Door outside handle: Colored (all with smart ant)

Rear window defogger: With w/ timer for cold area

Child restraint system: Iso-fix2, tether anchor2

Inside rear view mirror: Day & night (ec type)

Integrated sport driving: 3mode eco-nml-sport

Front turn signal lamp: With led + sequential

Instrument finish panel: Without illumination

Windshield wiper control: With + rain sensor

Easy access system for driver: Steering only

Anti-theft system: Siren + intrusion + incl.

Accessory connector (n0 1): 12v fr:2, deck:1

Multi info display: With (4.2inch color tft)

Tire & disc wheel: 235/55r20 summer al1 hi-g

Power door lock: Auto (speed l, door op ul)

Paint protection wax/film: Protection film

Rear window wiper: With (built in spoiler)

Roof head lining: Mld holding (lexus knit)

Steering wheel switches: Std+acc+lda(lka)

Door lock: Fr:2st1m, rr:1s2m, double lock

Accessory connector (n0 2): Usb fr:2 rr:2

Clean air filter: Pollen combination type

Destination package (for europe): Without

Auto & easy closer door: Power back door

Steering column: Power tilt & telescopic

Steering wheel: Leather w/ paddle+heater

Front seat adjuster: Power (d & p 8-way)

Rear combination lamp: Led hi+sequential

Windshield deicer: Wiper & window deicer

Door inner garnish: Finishplate (normal)

Headlamp levelling: With (dynamic auto)

Air bag manual on-off sw: With (only p)

Outside rear view mirror: Auto + heater

Regulation compliancy: Wvta label + id

Rear quarter glass: Tempered + privacy

Console box: Artificial leather + knee

Door trim ornament: Artificial leather

Windshield wiper: Full concealed 4link

Wheel cap: Center ornament high grade

Back monitor: With back guide monitor

Cruise control: With (full range acc)

Cool air intake: Without soundcreator

Car telephone: Bluetooth tel & audio

Front floor carpet and mat: Cut-pile

Antenna: With (std) without sharkfin

Brake m/cylind & booster: 10" single

Vehicle dynamic management: Without

Destination package: Central europe

Parking support alt/brake: With ics

Data communication module: Without

Luggage holding belt: With 6 hooks

Env and navigation system: Without

Report Historii Pojazdu autoDNA JTJBAMCA602163464

Parking brake: Epb with brake hold

Rocker & door lower moulding: With

Door inside handle: Chrome plating

Rear seat: Folding (manual remote)

Front differential: Gas l4 (4.398)

Front seat slide: D&p power 260mm

Exhaust emission control: Euro 6d

Steering: Electric power steering

Cold area package: Cold area spec

Front wheel brake: 17" disc hi mu

Rear side glass: Tempered privacy

Rear wheel brake: 18" disc mid mu

Windshield glass: Accoustic green

Wireless door lock: 3b (l/ul/pbd)

Roof drip moulding: With (color)

Seat material: Synthetic leather

Front side glass: Acoustic green

Rear differential: Fd15ce, 2.277

Door scuff plate: Fr + rr (sus)

Hill assist control (hac): With

Washer fluid: Ethanol min. fill

Lane keep assist (lka): Lta+vib

Supercharger indicator: Without

Traffic sign recognition: With

Illuminated entry system: With

Front performance rod: Without

Brake pedal type: Pendant type

Rear seat belt: Outside: pt,fl

Seat lumbar support: D&p 2way

Sun roof & moon roof: Without

Back glass: Tempered, privacy

Front fog lamps: With (white)

Rear performance rod: Without

Accelerator pedal: Organ type

Audio jack: Mini jack + usb:2

Rear seat adjuster: Reclining

Transmission: U661f (6at-awd)

Luggage room & deck trim: Std

Emergency brake lights: With

Seat airconditioner: Without

A/c: With auto recirculation

Side turn signal lamp: With

Spare tyre: Tire repair kit

Shift lever & knob: Leather

Lane change assist: Without

Satellite radio: With (dab)

Safety sense: Tss 2/ lss +2

Minus ion generator: Nanoe

Front seat belt: D&p:pt,fl

Rear arm rest: Without box

Front personal lamp: With

Package option 1: Without

Wireless charger: Without

Trip meter: Electric twin

Seat belt warning: D+p+rr

Remote touch: With (home)

Front headrests: With d&p

Rear bumper: Dual exhaust

Tv & dvd player: Without

Door courtesy lamp: With

Rear personal lamp: With

Head up display: Without

Pre-crash system: Pba+pb

Speedometer: Analog km/h

Glove box: With bin type

Windshield washer: Spray

Radiator grille: Normal

Shift lock system: With

Luggage room lamp: With

Owner's manual: Without

Headlamps: Led hi + ahb

Towing package: 1500 kg

Traction control: With

Headlamp cleaner: With

Economy meter: For gas

Tachometer: With (gas)

Front seat: Base seat

Seat heater: With: fr

Footrest type: D only

Cornering lamp: With

Glove box lamp: With

Rear headrests: With

Clock: Analog (gps)

Power windows: With

Grade mark: Without

Avs (tems): Without

Grade package: Base

Rear fog lamp: With

Cup holder: Fr film

Rear spoiler: With

Sun shade: Without

Key plate: Zippo 2

Ev mode: Without

Stabilizer: With

Roof rails: With

Suspension: Coil

Vsc: With (v3.5)

Srs airbag: Std

Room lamp: With

Engine: 8ar-fts

Door trim: Film

Audio: L1lda/cd

Bumper: Normal

Speaker: 9sp

Jack: With

Abs: With



Archiwalne zdjęcia pojazdu

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez

Raport Historii Pojazdu autoDNA JTJBAMCA602163464

wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).

- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.