



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz
raport online

Opel Insignia

W0LGT8EN4F1044903

Diesel

Ostatni stan drogomierza 258 500 km

Ubezpieczenie do 2027-07-06

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-09-19 11:58:13 UTC +0200 Wersja językowa PL
328c9c98-e3a4885a-903a1ff1-47ffd4d5-8ea99d5e



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

Brak
uszkodzeniaBrak szkody
całkowitejBrak
rozbieżności
drogomierza

Import

Więcej niż jeden
właściciel

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Nie odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Nie odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Nie odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Nie odnotowano



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 32



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 13/13



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 9



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 20



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 1



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 153



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 0



Informacje o pojeździe

Opel • Insignia

Producent

OPEL

Rodzaj nadwozia

KOMBI

Typ paliwa

DIESEL

Kraj producenta

NIEMCY

Rok modelowy

2015

Seria

B

Wersja

INSIGNIA B

Silnik

4

Układ kierowniczy

LEWOSTRONNY

Kod skrzyni biegów

MDK

Typ skrzyni biegów

AUTOMATYCZNA

Skrzynia biegów

AUTOMATIC
TRANSMISSION 6 SPEED
AR A6-AF40 EL

Napęd

AWD

Kod modelu

0JN47

Układ cylindrów

R - RZĘDOWY

Dotadowanie silnika

TURBO

Generacja

II

Segment

AUTA RODZINNE / KLASA
ŚREDNIA

Liczba siedzeń

5

Liczba cylindrów

4

Liczba biegów

6

Kraj wytworzenia

NIEMCY

Liczba drzwi

5

Ogumienie

245/45 R19

Pojemność silnika zaokrąglona
[cm3]

2000

Pojemność akumulatora [Ah]

75

Fabryka

RÜSSELHEIM

Typ licznika

KMH

Numer seryjny pojazdu

044903

Rynek przeznaczenia

NIEMCY

Poprawność VIN

PRAWIDŁOWY



Akcje serwisowe

● Sprawdzono, nie odnotowano danych



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 13

Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimmail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

● Nie odnotowano



Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

● Nie odnotowano




Węgry

Baza skradzionych pojazdów - HU

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

07.07.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-07-06**

Kraj **Polska**

04.07.2026

Odnotowano cenę / wartość

35 000 PLN brutto

04.07.2026

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
258 500 km

24.06.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
258 500 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2027-06-24**

Kraj **Polska**

2025

07.07.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-07-06**

Kraj **Polska**

28.06.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
243 871 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-06-28**

Kraj **Polska**

2024

07.07.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-07-06**

Kraj **Polska**

28.06.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
227 600 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-06-28**

Kraj **Polska**

2023

07.07.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-07-06**

Kraj **Polska**

06.07.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
218 776 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-07-06**

Kraj **Polska**

2022

07.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-07-06**

Kraj **Polska**

04.07.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
204 006 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-07-04**

Kraj **Polska**

2021

07.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-07-06**

Kraj **Polska**

05.07.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
190 123 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-07-05**

Kraj **Polska**

2020

08.07.2020



Pojazd zarejestrowany

Używany, sprowadzony

Kraj poprzedniej rejestracji **Niemcy**

Homologowany fabrycznie

Przystosowany do ciągnięcia przyczepy

Kraj **Polska**

07.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-07-06**

Kraj **Polska**

06.07.2020

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
177 594 km

Pojazd uczestniczący w wypadku lub naruszający wymogi ochrony środowiska

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

06.07.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
177 594 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-07-06**

Kraj **Polska**

2015

29.04.2015

Pierwsza rejestracja pojazdu

03.2015

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Rüsselsheim**

Kolor nadwozia **Brązowy**

Kierownica z lewej strony

Hak holowniczy
Brak koła zapasowego
Zestaw naprawczy
Kraj Niemcy



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

Data i czas
04.07.2020 02:07:58

Rodzaj usługi
Raport autoDNA

IP
188.146.XXX.XXX

Lokalizacja
Katowice,
Poland



Wypożyczenie

5-bieg. skrzynia o szerokim za

MM1

sterowanie radiem w kole kiero

W1Y

INDICATOR SEAT BELT WARNING RH

UH1

V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN

VRM

V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP

VRL

TRIM COLOUR DR PANEL JET BLACK

1AB

POW. WINDOWS PASS EXPR
UP/DOWN

AEF

HEADLAMPS CONTROL
LEV.SYS.AUTO

TR7

WIRING PROV CUSTOM WIRING (IP)

WRB

SENSOR IND. FORW COLLISION AL.

UEU

WIRING PROV CUSTOM WIRING
BODY

WRA

TEMPOMAT Z OFRANICZNIKIEM
PRED

K33

kod pom. do zdalnego ster. rad

XL8

PASSENGER AIRBAG MANUAL
CUTOFF

C99

ODCZYT CISNIENIA DLA INDYW KOL

UK4

SENSOR ODCZYTYWANIA ZNAKOW
DRO

UVX

WSKAZNIK ODLEGL OD POPRZ
POJAZ

UE4

Elektr. regulacja fot. kierowc

AG1

Regulacja fot pasazera w 6 kie

A6D

TYLNY PODŁOK Z OTW NA DL
PRZED

DA1

OPEL SPECIAL VEHICLE - RUESSEL

OGA

napinacze pasów bezpiecz.przód

A70

COMP FRT LH NON-COMP. SEL SUSP

6X1

COMP FRT RH NON-COMP. SEL SUSP

7X1

Report Historii Pojazdu autoDNA W0LGT8EN4F1044903

Zaczepty do moc. siatki w bagaz	AJT	LISTWA OCHRONNA NA BRZEG BAGAZ	VGG	Syst. Multimedia Navi/Navi Pro	IO6
TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL	MDK	ELEKTRYCZNIE OTWIERANY BAGAZNI	TB5	PRZYG DO MONT SIATKI ZA 1.RZED	AJH
LOPATKI ZMIANY BIEGOW W KIEROW	WZI	SZYBA PRZEDNIA ODBIJAJACA PROM	AKL	SENSOR SIDE OBSTACLE DET. ENH.	UKC
SENSOR INDICATOR RR XTRAFFIC A	UFG	Zestaw wnetrze OPC/P. SPORTIVE	XK0	ENG-4 CYL 20L DIESEL TWIN TURB	LBY
TRIM DOOR LEATH NON.PERF.NAPPA	FFI	HEAD RST NAPPA-LEATH RR CENTER	AYN	Pakiet Zimowy/podgrzew fotele	KA1
Regul dlug siedziska pasazera	PMB	RECEPTACLE ELECTR FRT CONSOLE	KD4	HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL	TTW
Reg. dlug. siedziska kierowcy	PMA	prędko-ciomierz wyskalowany w	U18	Hamulec postojowy elektryczny	J71
Elektryczne szyby - impulsowe	AXG	EQUIPMENT SENSOR AIR MOISTURE	ASV	PRZEDNIE LAMPY PRZECIWMGIELNE	T3U
AFL (OZ 02) / SAMOPOZIOMOWANI	T95	CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM	GNA	MAN.TILT TELESCOPING STEERING	N37
pakiet oswietlenia/multikolor	TSP	MEMORY DRIVER PERSONALIZATION	A45	HANDLE O/S DR B/C CHROMESTRIP	D7A
RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER	A69	LUST PODGRZ STER I SKLAD ELEK	DWH	Osl. przeciwsł. z podsw. lust	DH6
ALUMINIOWE NAKLADKI NA PEDALY	JF5	COMP RR LH NON-COMP. SEL SUSP	8X2	COMP RR RH NON-COMP. SEL SUSP	9X2
CHASSIS EQUIP REAR AXLE H-ARM	GNE	ORNAMENTATION LETTERING "4x4"	WFF	SWIATLA DO JAZDY DZIENNEJ LED	T7E
Ost.przed opusz.pasa/opel eye	UFL	SKORZ TAP PERFOR INDIAN NIGHT	TAHG	FELGI ALU 19X8.5J 5 ASYM RAMI	WR8
RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D	AHS	CONTROL SEAT POWER LUMBAR RH	APH	CONTROL SEAT POWER LUMBAR LH	APG
KLIMAT. AUTOM. 2STREF. (ACC)	CJ2	LOCK CONTROL STEERING COLUMN	ULS	rolety bocznych tylnych szyb	DE8
STEER POWER RED RACK VAR EFF	NXC	kierownica skórzana sportowa	N55	KONTROLER DOTYKOWY W KONSOLI	KOT
TRIM LEATHER SPOT PERF NAPPA	EDT	SALES PACK SPORTS TOURER CTY	YWC	TYRE 245/45R19 SL 98W BW HW4	RKQ
kierownica po lewej stronie	LHD	Lusterko wewn. -wiatłoczułe	DD8	brak zabezpieczenia woskiem	VG2
Kieszen tyl fotela pasazera	EA2	CZUJNIK CISNIENIA W OPONACH	UJN	Kieszen tyl fotela kierowcy	EA1
ABS 17" FRT & RR DISC POWER	J61	KNOB TRANS CONT LEVER SPORT	VYE	MOLDING DR INTR DIAMO BLACK	2D1
SPRYSKIWACZ LAMP PRZEDNICH	CE4	Przednie fot. sportowe AGR	AE4	TRIM COLOUR SEAT JET BLACK	0JA
VEHICLE TYPE PASSENGER CAR	AXJ	pilot parkowania przod+tyl	UD5	ASYSTENT SWIATEL DROGOWYCH	TQ5
WENTYLACJA FOTEŁA KIEROWCY	KU1	WENTYLACJA FOTEŁA PASAZERA	KU3	WYPOSAZ UNII EUROPEJSKIEJ	NC0
Poduszki boczne/kurtynowe	AY0	Przyciemniane szyby tylne	AKO	VEHICLE STATEMENT ECE ORG	V83

Report Historii Pojazdu autoDNA W0LGT8EN4F1044903

WYCIERACZKA TYLNYCH DRZWI	C25	STITCHING COLOUR CASHMERE	23S	V.A. ASM REAR SUSPENSION	VRN
V.A. ASM STEERING COLUMN	VRH	Zestaw naprawczy do opon	5A7	ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON	KTI
ELEKTRYCZNE SZYBY Z TYLU	AER	BATTERY 12V 75AH 720 CCA	K3S	BRAZOWY MAHOGANY PERLOWY	GOP
KAMERA PARKOWANIA Z TYLU	UVC	V.A. ASM TYRES & WHEELS	VRR	ANTENA ZDYWERSYFIKOWANA	US3
INTERIOR TRIM JET BLACK	4AA	WYSWIETLACZ KIEROWCY 8"	UHS	PAKIET OSWIETLENIOWY II	TSQ
Chromowana listwa okien	MDE	INTERIOR TRIM CONFIG #1	AFA	gniazdo 12V w bagazniku	KC8
relingi dachowe srebrne	V3E	VEHICLE FUEL DIESEL B10	FHY	Przyg. mont. Dangel 4x4	F46
MARKETING AREA - EUROPE	MAE	SYSTEM DRIVE ASSIST 1.0	XIBR	CZUJNIK DESZCZU (RAIN)	CE1
EMISSION-SYSTEM EEC 09	NE9	Podgrzewana kierownica	UVD	CONSOLE ROOF INTERIOR	DK6
filtr czastek stalych	K13	ZAWIESZENIE FLEX RIDE	F45	ENGINEERING YEAR 2015	I15
ELSD (DLA SAABA XWD)	G96	Reflektory ksenonowe	T4F	BEZKLUCZYKOWY ZAPLON	BTM
PAKIET PARKUJ I JEDZ	XIBT	VENT AIR CONSOLE RR	C59	7 GLOSNIKOW PREMIUM	U65
HAMULEC ELEKTRYCZNY	XIBP	VIN MODEL YEAR 2015	WMF	ODTWARZACZ CD & MP3	TG5
SYSTEM OPEN & START	ATS	MOLD I/PDIAMO BLACK	3CZ	V.A. ASM ROOF TRIM	VRK
GERMANY-MANDATORY	CT3	AXLE RATIO - 3.20	FM9	V.A. ASM COCKPIT	VRG
alternator 120AA	K09	MODEL UPGRADE 09	OHH	TYRE SPARE NONE	9L3
kod pomocniczy	W4Y	FOGLIGHTS REAR	T79	HAK HOLOWNICZY	VK0
OSLONA SILNIKA	XL4	Local Package	LPRF	ESP	FX3



Archiwalne zdjęcia pojazdu

● Sprawdzono, nie odnotowano danych

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.