



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj i zobacz
raport online

Ostatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna



Opel Astra

W0VBD6ES0LG017327

PB Benzyna

Ostatni stan drogomierza **84 452 km**

Ubezpieczenie do **2026-10-22**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-09-03 17:40:24 UTC +0200 Wersja językowa PL
53b9dd2d-58a96aeb-a7011c23-84ae9e9c-a94322ee



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Brak
uszkodzenia



Brak szkody
całkowitej



Brak
rozbieżności
drogomierza



Krajowy



Pierwszy
właściciel



Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Nie odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Nie odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Nie odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Nie odnotowano



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 32



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 13/13



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 4



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 15



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 135



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 23



Informacje o pojeździe

Opel • Astra

Producent

OPEL

Typ paliwa

BENZYNA

Kraj producenta

NIEMCY

Rok modelowy

2020

Seria

K

Wersja

ASTRA K

Silnik

3

Układ kierowniczy

LEWOSTRONNY

Kod skrzyni biegów

MFX

Typ skrzyni biegów

MANUALNA

Skrzynia biegów

MANUAL TRANSMISSION
6 SPEED 6TH

Napęd

FWD

Kod modelu

0BD68

Generacja

V

Segment

AUTA KOMPAKTOWE /
KLASA NIŻSZA-ŚREDNIA

Liczba siedzeń

5

Liczba cylindrów

3

Liczba biegów

6

Kraj wytworzenia

POLSKA

Liczba drzwi

5

Ogumienie

205/55 R16

Pojemność silnika zaokrąglona
[cm3]

1200

Pojemność akumulatora [Ah]

70

Fabryka

GLIWICE

Numer seryjny pojazdu

017327

Typ licznika

KMH

Rynek przeznaczenia

POLSKA

Układ cylindrów

R - RZĘDOWY

Doładowanie silnika

TURBO

Typ układu rozrządu

DOHC

Norma emisji spalin

EURO 6



Akcje serwisowe

● Sprawdzane, nie odnotowano danych



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 13

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Criminail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

● Nie odnotowano




Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2025

27.11.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
84 452 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2026-11-27**Kraj **Polska**

23.10.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-10-22**Kraj **Polska**

2024

12.11.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
75 231 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2025-11-12**Kraj **Polska**

23.10.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-10-22**Kraj **Polska**

2023

23.10.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-10-22**Kraj **Polska**

2022

08.11.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
39 269 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-11-08**

Kraj **Polska**

23.10.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-10-22**

Kraj **Polska**

13.09.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
35 738 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Czarny**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Lodz**

Cena **75 000 PLN**

Kraj **Polska**

2021

23.10.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-10-22**

Kraj **Polska**

2020

23.10.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-10-22**

Kraj **Polska**

23.10.2020

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2023-10-22**

Kraj **Polska**

26.08.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-09-24**

Kraj **Polska**

26.08.2020

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego 2023-08-25

Kraj Polska

26.08.2020

Pierwsza rejestracja pojazdu

2019

11.2019

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja Gliwice

Kolor nadwozia Czarny

Kierownica z lewej strony

Koło zapasowe dojazdowe

Kraj Polska



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzono, nie odnotowano danych



Wypozażenie

Układ kontrolny/komputer pokl.	Y67	V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN	VRM	Kierownica trójramienna skórz.	N34
V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP	VRL	WIRING PROV CUSTOM WIRING HDLP	WRC	POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN	AEF
OSTRZEZ O ZAPIECIU PASOW PASAZ	UHH	LOCK CONTROL STEER COLUMN MECH	ULX	WIRING PROV CUSTOM WIRING (IP)	WRB
MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS	D6I	EVAPORATIVE SYS.EURO6 EMISSION	ZA1	WIRING PROV CUSTOM WIRING BODY	WRA
SHUTTERS FRT GRILL ACT UPR&LWR	WMI	o-wietlenie przedzialu bagażow	U25	TEMPOMAT Z OFRANICZNIKIEM PRED	K33
kod pom. do zdalnego ster. rad	XL8	AERODYNAMICZNE LOTKI NA SZYBIE	TL2	PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF	C99
ODCZYT CISNIENIA DLA INDYW KOL	UK4	INDICATOR ST BELT WARNING DRIV	UHG	CHASS EQUIP RR AXLE COMP CRANK	GNF
2 kluczyki jeden sklad. z pilo	KTM	RESTR.SYS.RR SEAT BELT 3P CENT	AWO	SZYBA ODBIJAJACA PROMIENIOWANI	AKX
WYSWIETLACZ GRAFICZNY M-DZY ZE	UDC	Elek.regul.&podgrzew.lust.bocz	DWE	reg. wysokosci fotela pasażera	AG5
reg. ustawienia reflektorów pr	TR6	POWER STEER NON VARIA.RATIO EL	NJ1	TYREALL 205/55R16-94HBWR/STHW1	RLK
Felgi stal.strukturalne 16x6.5	PWN	DOJAZDOWE KOLO ZAPASOWE 16x4.0	SJQ	ORNAM.EXTR BLACK TEXTURED SURF	BX4
ALARM HORN THEFT DETER.SELFPOw	UTR	POWER LEVEL PERFORMANCE INCR.1	PL1	Pakiet Zimowy/podgrzew fotele	KA1
HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL	TTW	TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP.	MM3	prędko-ciomierz wyskalowany w	U18
CHASSIS FRONT WHEEL DRIVE-FWD	FWD	Przyst. mont. czujnikow pasow	SBK	Elektryczne szyby - impulsowe	AXG
EQUIPMENT SENSOR AIR MOISTURE	ASV	BRK SYS ELECTRO HYDR. E-BOOST	JE0	CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM	GNA
MAN.TILT TELESOPING STEERING	N37	pakiet oswietlenia/multikolor	TSP	Alarm/Zam. centr.bez deadlock	UTJ
pakiet komfortow/podlokietnik	ZL3	USUNIECIE PRZYCIEMNIENIA SZYB	AKP	SENSOR VEHICLE INTERIOR MOVEM	UTV
PLYN CHLODZACY NA NIZSZE TEMP	V48	CONTROL STEERING WHEEL RADIO	UC3	KLIMAT. AUTOM. 2STREF. (ACC)	CJ2
RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D	AJC	ELEC SYST EV DAT REC SECURED	LZJ	TRIM CLOTH LEVEL 2 JET BLACK	H0U
TYRE SPARE T115/70R16 SL 92M	ZAD	ENG CONTROL S/S SYS ADVANCED	KL5	SILNIK-3 CYL 1.2L DOHC TURBO	LIH
kierownica po lewej stronie	LHD	lusterka w kolorze nadwozia	DP6	INDIC. SEAT BELT WARNING RR	UH5
Lusterko wewn. -wiatłoczułe	DD8	brak zabezpieczenia woskiem	VG2	Kanaly wentyl. w 2rz foteli	KCL
MARKETING AREA EUROPE GROUP	MBM	CZUJNIK CISNIENIA W OPONACH	UJN	Fotel kierowcy regul 4-kier	AH3

Report Historii Pojazdu autoDNA W0VBD6ES0LG017327




VEHICLE TYPE PASSENGER CAR	AXJ	BATTERY - LN3 AGM 12V 70AH	K4E	ABS 15" 4 HAMULCE TARCZOWE	J67
7JJx16-38 ALUMI DISCH TYPE	OLD	RESTRAINT PROVISIONS LATCH	AHN	pilot parkowania przod+tyl	UD5
SENSOR VEHICLE INCLINATION	UTU	KLAMKI W KOLORZE NADWOZIA	D75	Lampki do czytania z tyłu	TR0
VEHICLE FUEL GASOLINE E10	FHO	INDICATOR ENGINE OIL LIFE	UJ2	VEHICLE STATEMENT ECE ORG	V83
Tapicerka Atlantis czarna	TAQE	CZARNY MINERAL METALICZNY	GB9	PROVISION OPTIONS EUROPE	VD1
V.A. ASM REAR SUSPENSION	VRN	V.A. ASM STEERING COLUMN	VRH	V.A. ASM RR SEAT 2ND ROW	2ST
CHASSIS LOWERED MODIFIED	XJ6	ELEKTRYCZNE SZYBY Z TYLU	AER	SKRZYNIA-MAN 6-SPEED 6TH	MFX
V.A. ASM TYRES & WHEELS	VRR	Kanapa 2rz skladana 2+1	A64	Reflektory przednie LED	T4L
V.A. ASM FRONT SEAT ROW	OST	INTERIOR TRIM JET BLACK	4AA	EMISSION SYSTEM EURO 6D	NCL
PAKIET OSWIETLENIOWY II	TSQ	CZUJNIK DESZCZU (RAIN)	CE1	Podgrzewana kierownica	UVD
BRAKE MECHANIC PARKING	J69	V.A. ASM FRONT CONSOLE	5FC	V.A. ASM FRONT FASCIA	1NF
Zagłówek -rodkowy tył	AQP	KROTKA ANTENA DACHOWA	U91	LISTWA OKIENNA CZARNA	MDB
ENGINEERING YEAR 2020	I20	swiatla asekuracyjne	T74	V.A. ASM REAR FASCIA	2NF
REFRIGERANT LOW GWP	KRV	Swiatla dzienne LED	T3S	VIN MODEL YEAR 2020	WML
PODUSZKI KURTYNOWE	AYC	Identification MCM	PMC	EXTRA FUEL ECONOMY	XFE
przednie siedzenia	A51	V.A. ASM ROOF TRIM	VRK	LAMP INTR AMBIENT	C93
AXLE RATIO - 3.37	FJB	V.A. ASM COCKPIT	VRG	MODEL UPGRADE 02	OHA
HORN SINGLE NOTE	U04	KONSOLA srodkowa	DBU	ALTERNATOR-130 A	KG8
PAKIET ZIMOWY 1	2EB	centralny zamek	AU3	kod pomocniczy	W4Y
kod dla Polski	CR6	PAKIET KOMFORT	OIL	TYLNY SPOJLER	T43
PAKIET PLUS 2	OKN	6 glosników	UZ6	Zlacze USB	MCY
MULTIMEDIA	IOR	ALARM	UTT	ESP	FX3



Archiwalne zdjęcia pojazdu

13.09.2022

Liczba zdjęć 23





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.