



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj i zobacz
raport online



BMW 520D XDRIVE

WBAJC510X0G949776

ON Diesel

Ostatni stan drogomierza **131 909 km**

Ubezpieczenie do **2027-05-22**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-09-13 14:27:20 UTC +0200 Wersja językowa PL
69abb713-1395b5e6-26769d6f-333744da-11a44c98



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie



Brak szkody
całkowitej



Brak
rozbieżności
drogomierza



Import



Więcej niż jeden
właściciel

Przegląd historii

Kradzież

● Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

● Nie odnotowano

Uszkodzenie

▲ Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

● Nie odnotowano

Szkoda całkowita

● Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

● Nie odnotowano

Akcja serwisowa

● Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

● Nie odnotowano

Złomowanie

● Nie odnotowano

Historia serwisowa

● Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 36



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 14/14



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 12



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 26



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 1



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 62



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 0



Informacje o pojeździe

BMW • 520D XDRIVE

Producent

BMW

Rodzaj nadwozia

SEDAN

Typ paliwa

DIESEL

Pojemność silnika [cm3]

1995

Kraj producenta

NIEMCY

Rok modelowy

2017

Kod koloru lakieru

475

Kolor lakieru

BLACK SAPPHIRE
METALLIC

Próbka koloru lakieru



Kod koloru wnętrza

LZFK

Seria

G30

Data produkcji

2017

Kod silnika

B47O

Silnik

2.0

Typ silnika

DIRECT INJECTION

Moc silnika

140KW (188HP)

Układ kierowniczy

LEWOSTRONNY

Typ skrzyni biegów

AUTOMATYCZNA

Skrzynia biegów

AUTOMATIC
TRANSMISSION

Napęd

AWD

Kod modelu

JC51

Liczba zaworów

16

Wykończenie wnętrza

EXCL.LEDER
NAPPA/SCHWA.
EXK./KED.I.

Kraj wytworzenia

NIEMCY

Liczba drzwi

4

Typ napędu

XDRIVE

Średnie spalanie [l/100km]

7.32

Pojemność silnika zaokrąglona [cm3]

2000

Fabryka

DINGOLFING

Numer seryjny pojazdu

949776

Rynek przeznaczenia

NIEMCY

Generacja

VII

Segment

KLASA WYŻSZA-ŚREDNIA

Liczba cylindrów

4

Poprawność VIN

PRAWIDŁOWY



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 14

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

● Nie odnotowano



Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

● Nie odnotowano




Węgry

Baza skradzionych pojazdów - HU

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

23.05.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-05-22**

Kraj **Polska**

20.05.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2027-05-20**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
131 909 km

2025

23.05.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-05-22**

Kraj **Polska**

15.05.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-05-15**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
117 483 km

18.01.2025

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
112 367 km

2024

31.05.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-05-31**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
104 118 km

23.05.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-05-22**

Kraj **Polska**

2023

01.06.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
94 132 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-06-01**

Kraj **Polska**

23.05.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-05-22**

Kraj **Polska**

2022

01.06.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
81 844 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-06-01**

Kraj **Polska**

23.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-22**

Kraj **Polska**

03.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
78 902 km

03.2022

 Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **8 000 - 8 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód

2021

23.05.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-22**

Kraj **Polska**

2020

23.05.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-05-22**

Kraj **Polska**

21.05.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-05-21**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
52 916 km

2019

09.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Wymiana przednich hamulców

Wymiana tylnych hamulców

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
45 041 km

23.05.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-05-22**

Kraj **Polska**

2018

05.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
23 751 km

Wymiana oleju
Wymiana filtra kabinowego
Kraj **Polska**

16.05.2018



Pojazd zarejestrowany

Używany, sprowadzony
Kraj poprzedniej rejestracji **Niemcy**
Homologowany fabrycznie
Kraj **Polska**

14.05.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
23 350 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2020-05-14**
Kraj **Polska**

2017

12.2017



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5 000 - 5 500 EUR**
Kraj **Niemcy**

07.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
3 km

Przygotowanie pojazdu do wydania
Kraj **Niemcy**

28.06.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu

28.06.2017

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

06.2017

Pojazd wyprodukowanyLokalizacja **Munich**Kolor nadwozia **Czarny**

Kierownica z lewej strony

Kraj **Niemcy****Zasady interpretacji danych:****Zdarzenia nieodnotowane:**

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

**Dziennik sprawdzeń**Data i czas
20.05.2018 10:05:53Rodzaj usługi
Raport autoDNAIP
185.237.XXX.XXXLokalizacja
Terespol,
Poland**Wypożyczenie**Extra package, EU-speciifc (EU
SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE)

S230A

Additional 12V sockets
(ZUSAETZLICHE 12-V-STECKDOSE)

S575A

National version Germany
(DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG)

L801A

Dynamic Damper Control (ADAPTIVES
FAHRWERK)

S223A

Ogumienie zdadne do jazdy po
uszkodzeniu

S258A

Kierownica sportowa ze skóry z
poduszką

S255A

Telefonia komórkowa z Wireless
Charging

S6NWA

Aktywna reg. prędkości+funkcja
Stop&Go

S5DFA

Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.

S9AAA

Opony zimowe zamiast letnich z fabryki

S931A

czarny wys.poł. akcent Perlglanz chr.

S4LUA

Lusterko zewn. do ściemnianie automat.

S4T8A

Wielofunkcyjny wyświetlacz
przyrządów

S6WBA

Podgrzewanie fotela przednie i tylne

S4HAA

Dach przesuwno-uchylny, elektryczny

S403A

System wspomagania parkowania Plus	S5DNA	Inteligentne połączenie ratunkowe	S6ACA	Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach	S2VBA
Autom. uruchamianie tylnej klapy	S316A	Pakiet nawigacji Connected Drive	P7XPA	Trójkąt ostrzegawczy i apteczka	S428A
Literatura pokładowa, niemiecki	S879A	Integral active front steering	S2VHA	Comfort access (KOMFORTZUGANG)	S322A
Przygotowanie do Apple Carplay	S6CPA	Selekcja COP ważnych pojazdów	S1CAA	Real-Time Traffic Information	S6AMA
System nawigacji Professional	S609A	Automatyczna skrzynia biegów	S205A	Kluczyk BMW z wyświetlaczem	S3D5A
Wyp. zewnętrzne Chrome-Line	S346A	Oświetlenie wnętrza dookoła	S4URA	Wersja językowa, niemiecki	S851A
Deska rozdzielcza Sensatec	S4AWA	Dywaniki podłogowe Velours	S423A	Asystent świateł drogowych	S5ACA
Czynnik chłodniczy R1234yf	S8R9A	Klimatyzacja automatyczna	S534A	Adaptacyjny reflektor LED	S552A
Fotel komfort z pamięcią	S456A	Connected Drive Services	S6AKA	Aktywna ochrona pieszych	S8TFA
Podgrzewanie kierownicy	S248A	CD player (CD-LAUFWERK)	S650A	Wyświetlacz przezierny	S610A
System głośników HiFi	S676A	Instalacja alarmowa	S302A	Pakiet dla palących	S441A
Licznik kilometrów	S548A	Concierge Services	S6ANA	Pakiet innowacyjny	P7R7A
Active Protection	S5ALA	Driving Assistant	S5ASA	Zdalne parkowanie	S5DVA
System załadunku	S465A	Business Package	P9BDA	Remote Services	S6APA
LED Fog lights	S5A1A	Teleservices	S6AEA	WLAN Hotspot	S6WDA
Luxury Line	P7S2A	Zakres CO2	S1CBA		



Archiwalne zdjęcia pojazdu

● Sprawdzono, nie odnotowano danych

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.