



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Ostatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna



Mercedes-Benz GLE
WDC2923241A029602

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz
raport online

Ostatni stan drogomierza **214 881 km**

Ubezpieczenie do **2027-04-15**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-08-30 13:25:18 UTC +0200 Wersja językowa PL
b66e977b-58c82743-7f792272-f36afb9f-6a70cef5



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Brak
uszkodzenia



Brak szkody
całkowitej



Rozbieżność
drogomierza



Krajowy



Akcje serwisowe



Więcej niż jeden
właściciel

Przegląd historii

Kradzież

● Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

● Nie odnotowano

Uszkodzenie

● Nie odnotowano

Rozbieżność drogomierza

● Odnotowano

Szkoda całkowita

● Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

● Nie odnotowano

Akcja serwisowa

▲ Ogłoszono

Niedopuszczony do ruchu

● Nie odnotowano

Złomowanie

● Nie odnotowano

Historia serwisowa

● Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 12



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 1



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 13/13



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 13



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 26



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 0



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 15



Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • GLE • Samochód osobowy

Rodzaj nadwozia

KOMBI

Typ paliwa

DIESEL

Pojemność silnika [cm3]

2987

Wersja

GLE 350 D 4MATIC

Data produkcji

2016

Moc silnika

190KW (258HP)

Rozstaw osi [mm]

1523

Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]

2900

Masa własna [kg]

2215

Maksymalna ilość miejsc w pojeździe

5



Akcje serwisowe

2017-01-23



Nieprawidłowa kalibracja modułu sterującego rozpoznawaniem zajętości przedniego fotela

Problem

Nieprawidłowo skalibrowano moduł automatyczny wewnętrzny, którego zadaniem jest sterowanie rozpoznawaniem zajętości przedniego fotela. Błędna kalibracja może nie spełniać wymogów w zakresie standardów seryjnych.

Efekty usterki

Moduł sterujący może rozpoznać siedzącą nieruchomo na brzegu fotela pasażera z przodu osobę jako fotelik dziecięcy, czego skutkiem będzie odłączenie poduszki powietrznej pasażera. W konsekwencji wzrasta ryzyko obrażeń pasażerów pojazdu podczas zderzenia.

Naprawa

Właściciele samochodów zostaną poinformowani listownie o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu dokonania stosownej naprawy.

Data produkcji **NIE PODANO**

Źródło **UOKIK**

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 13

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimemail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

● Nie odnotowano




Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



**Cel sekcji:**

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

**Historia pojazdu****2026**

16.04.2026

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2027-04-15**Kraj **Polska**

10.04.2026

**Wykonano okresowe badanie techniczne**Wynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2027-04-10**Kraj **Polska**Stan drogomierza
214 881 km**2025**

24.07.2025

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Pojazd używany

Kolor nadwozia **Niebieski**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Limanowa**Cena **155 000 PLN**Kraj **Polska**Stan drogomierza
219 000 km

16.04.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-04-15**

Kraj **Polska**

11.04.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-04-11**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
208 836 km

2024

16.04.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-04-15**

Kraj **Polska**

12.04.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-04-12**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
203 669 km

2023

16.04.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-04-15**

Kraj **Polska**

11.04.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-04-11**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
193 535 km

2022

16.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-04-15**

Kraj **Polska**

12.04.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
189 760 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-04-12**

Kraj **Polska**

2021

26.04.2021



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **limanowski, małopolskie**

Kraj **Polska**

16.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-04-15**

Kraj **Polska**

16.04.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
183 328 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-04-16**

Kraj **Polska**

06.04.2021

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
183 145 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Niebieski**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Mecina**

Cena **184 500 PLN**

Kraj **Polska**

09.03.2021



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **limanowski, małopolskie**

Kraj **Polska**

04.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-03-03**

Kraj **Polska**

2020

25.03.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-03-24**

Kraj **Polska**

2019

23.04.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
136 856 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-04-22**

Kraj **Polska**

2017

12.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
82 379 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana filtra paliwa

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

07.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
61 545 km

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

02.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
39 720 km

Serwis regularny

Uzupełnienie płynu AdBlue

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana filtra paliwa

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2016

09.2016

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
20 250 km

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

22.04.2016

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego **2019-04-21**

Kraj **Polska**

22.04.2016

Zakończenie rejestracji czasowej na wniosek

Kraj **Polska**

22.04.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Wyposażenie



● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Archiwalne zdjęcia pojazdu


24.07.2025

Liczba zdjęć 8



06.04.2021

Liczba zdjęć 7



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.