



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz
raport onlineOstatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna

Opel Combo

W0VERHNP2MJ565018

Norma emisji spalin Euro 6



Ostatni stan drogomierza 65 966 km



Ubezpieczenie do 2027-07-21

i Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-10 10:21:33 UTC +0200 Wersja językowa PL
69492759-ab0d63ed-45cd1066-5c3cb739-37e80230



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

Brak
uszkodzeniaBrak szkody
całkowitejBrak
rozbieżności
drogomierza

Krajowy

Pierwszy
właściciel

Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież

● Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

● Nie odnotowano

Uszkodzenie

● Nie odnotowano

Rozbieżność drogomierza

● Nie odnotowano

Szkoda całkowita

● Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

● Nie odnotowano

Akcja serwisowa

● Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

● Nie odnotowano

Złomowanie

● Nie odnotowano

Historia serwisowa

● Nie odnotowano



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 20



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 13/13



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 2



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 13



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 96



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 15



Informacje o pojeździe

Opel • Combo

Producent

OPEL

Rodzaj nadwozia

MINIVAN

Kraj producenta

NIEMCY

Rok modelowy

2021

Kod silnika

EB2ADTS

Silnik

1

Układ kierowniczy

LEWOSTRONNY

Kod skrzyni biegów

M0F

Typ skrzyni biegów

MANUALNA

Skrzynia biegów

MANUAL TRANSMISSION
6 SPEED MB6 PSA

Kod modelu

ODL26

Segment

AUTA KOMPAKTOWE /
KLASA NIŻSZA-ŚREDNIA

Liczba biegów

6

Ogumienie

205/60 R16

Pojemność silnika zaokrąglona
[cm3]

1200

Rynek przeznaczenia

POLSKA

Numer seryjny pojazdu

565018

Układ cylindrów

R - RZĘDOWY

Norma emisji spalin

EURO 6



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 13

Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

● Nie odnotowano



Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

● Nie odnotowano




Węgry

Baza skradzionych pojazdów - HU

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



**Cel sekcji:**

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

**Historia pojazdu****2026**

22.07.2026

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2027-07-21**Kraj **Polska**

07.07.2026

Wykonano okresowe badanie techniczneWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2027-07-07**Kraj **Polska**Stan drogomierza
65 966 km**2025**

22.07.2025

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2026-07-21**Kraj **Polska****2024**

22.07.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-07-21**

Kraj **Polska**

08.07.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
36 925 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-07-08**

Kraj **Polska**

2023

22.07.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-07-21**

Kraj **Polska**

2022

22.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-07-21**

Kraj **Polska**

2021

22.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-07-21**

Kraj **Polska**

22.07.2021

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

02.06.2021

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Nie odczytano stanu drogomierza lub odczyt drogomierza nie był możliwy

Pojazd nowy

Kolor nadwozia **Szary**

Oferta leasingowa

	Oferta dealera Miejsce postoju Slupsk Cena 91 900 PLN Kraj Polska
30.03.2021	Ubezpieczenie pojazdu Polisa ważna do 2021-04-28 Kraj Polska
30.03.2021	Pojazd zarejestrowany Homologowany fabrycznie Kraj Polska
30.03.2021	Pierwsza rejestracja pojazdu



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

- Sprawdzone, nie odnotowano danych



Wypożyczenie

OSTRZEŻ O ZAPIECIU PASOW PASAŻ **UHM**

EVAPORATIVE SYS.EURO6 EMISSION **ZA1**

TEMPOMAT Z OFRANICZNIKIEM **K33**
 PRED

Report Historii Pojazdu autoDNA W0VERHNP2MJ565018

INDICATOR ST BELT WARNING DRIV	UHG	SENSOR ODCZYTYWANIA ZNAKOW DRO	UVX	tylna kanapa z podłokietnikiem	AMG
MIR O/S RC ELEC HEAT CNVX MANF	DXK	zamykany schowek na rękawiczki	D67	MIRROR PROVISION HOUSING BLACK	DPK
TRIM CLOTH LEVEL3 MISTRAL/GRAY	H0G	SUNSHADE DR W/MIR PASS W/O MIR	DBQ	SEAT PASSANGER FRT W/O ARMREST	A57
TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP.	MM3	Przyst. mont. czujnikow pasow	SBK	PSA SALES REGION PKG - GRP 01	CHO
PRZEDNIE LAMPY PRZECIWMGIELNE	T3U	RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER	A69	TRANS-MAN 6 SPD 189MM MB6 PSA	M0F
INSTRUMENT BLACK WITH CROME .	D38	TYRE ALL 205/60R16 SL92HBWHW1	Q3E	SPOILER RR LID/LIFTGATE VAR 1	TW9
SPORTOWA KIEROWNICA SKORZANA	N35	USUNIECIE OZNACZENIA SILNIKA	W5T	CONTROL STEERING WHEEL RADIO	UC3
RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D	AJC	WINDOW POWER OPER. PASSENGER	A66	REGUL. LEDZWIO. FOTEŁA KIER.	AM1
Os? . szyn drzwi w kol. nadw.	17H	Przes. prawe drzwi okno uch.	CVD	kierownica po lewej stronie	LHD
INDIC. SEAT BELT WARNING RR	UH5	Lusterko wewn. -wiatłoczułe	DD8	Czujnik cisnienia w oponach	UJO
brak zabezpieczenia woskiem	VG2	przewody wentylacyjne - tył	C35	Drzwi przes. lewe okno uch.	CVE
Dwa fotele w trzecim rzędzie	AXA	VEHICLE TYPE PASSENGER CAR	AXJ	7JJx16-38 ALUMI DISCH TYPE	OLD
ASYSTENT SWIATEŁ DROGOWYCH	TQ5	INTERIOR TRIM MISTRAL/LAMA	4HJ	Sta?e okna w cze-ci tylnej	AOL
KLAMKI W KOLORZE NADWOZIA	D75	START/STOP ENGINE CONTROL	KL9	TUNER RADIA CYFROWEGO DAB	U2Q
VEHICLE STATEMENT ECE ORG	V83	HEADL. CNTRL AUTOM ON-OFF	T83	WYSWIETLACZ KIEROWCY 4.2"	UDD
ZESTAW DOBREJ WIDOCZNOŚCI	CWX	Elektryczne szyby - przód	A55	SREBRNY QUARTZ METALICZNY	G4I
Fotel pasażera regulowany	A7E	PROVISION OPTIONS EUROPE	VD1	Zestaw naprawczy do opon	5A7
ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON	KTI	moc silnika Diesla 125KM	PL5	pod przód boczne kurtyny	AY2
MANUAL CHILD LOCK SYSTEM	NCH	L2 standardowa ładownosc	XIAL	EMISSION SYSTEM EURO 6D	NCL
Tylna kłapa przeszklona	J1U	CZUJNIK PARKOWANIA TYŁ	UD7	CZUJNIK DESZCZU (RAIN)	CE1
Podgrzewana kierownica	UVD	BRAKE MECHANIC PARKING	J69	Drugi kluczyk składany	KTF
PEŁNOWYMIAROWE KOLPAKI	QP9	fotel kierowcy KOMFORT	A2V	BUMPER FRT BODY COLOUR	VU8
ENGINEERING YEAR 2021	J21	klimatyzacja manualna	C60	FELGI STALOWE 16X6.5J	RRY
PAKIET BEZPIECZENSTWA	B26	BUMPER RR BODY COLOUR	VN5	Gniazdo 230V z przodu	KI5
listwy boczne czarne	B87	ROOF HEIGHT STANDARD	R21	HANDLE I/S DR CHROME	E21

VIN MODEL YEAR 2021	WMU	USUNIECIE PRZEGRODY	AA0	Tapic. Mistral Gray	TAUG
przednie siedzenia	A51	WERSJA 7-MIEJSCOWA	ZP7	roleta w bagażniku	D42
oznaczenie "Opel"	Z86	HEADLAMPS HALOGEN	T4A	STANDARD PAYLOAD	RR3
Syst. Multimedia	IO5	Kola stalowe 16"	CWAN	TYRE SPARE NONE	9L3
ENG 1.2 EB2ADTS	O3S	kod pomocniczy	W4Y	WHEELBASE LONG	WHE
kod dla Polski	CR6	6 glo-nikow	UW6	ESP	FX3




Archiwalne zdjęcia pojazdu

02.06.2021

Liczba zdjęć 15





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.