



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz
raport onlineOstatnio odnotowana
dokumentacja fotograficznaMercedes-Benz C
220 D

W1K2062161F026930

ON Diesel

Ostatni stan drogomierza 104 965 km

Ubezpieczenie do 2027-01-23

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-14 17:36:52 UTC +0200 Wersja językowa PL
d3883146-3baa088e-aa229d35-0cd0c033-3af7b7e3



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie

Brak szkody
całkowitejBrak
rozbieżności
drogomierza

Krajowy

Więcej niż jeden
właściciel

Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Nie odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Nie odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 13



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 14/14



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 10



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 22



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 2



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 0



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 64



Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • C 220 D • Samochód osobowy

Rodzaj nadwozia

KOMBI

Typ paliwa

DIESEL

Pojemność silnika [cm3]

1993

Data produkcji

2021

Moc silnika

147KW (200HP)

Rozstaw osi [mm]

2865

Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]

2400

Maksymalna ilość miejsc w pojeździe

5

Masa własna [kg]

1852

Norma emisji spalin [g/km]

131



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 14

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

● Nie odnotowano




Węgry

Baza skradzionych pojazdów - HU

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

07.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
104 965 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

24.01.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-01-23**

Kraj **Polska**

15.01.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
95 790 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2028-01-15**

Kraj **Polska**

15.01.2026



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **braniewski, warmińsko-mazurskie**

Kraj **Polska**

2025

09.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
86 216 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

24.01.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-01-23**

Kraj **Polska**

2024

11.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
70 432 km

Serwis regularny

Kraj Polska

08.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
62 819 km

08.2024

 Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 4 750 - 5 000 PLN


Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj Polska

04.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
50 186 km

Serwis regularny

Kraj Polska

24.01.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2025-01-23

Kraj Polska

2023

08.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
32 011 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana płynu hamulcowego

Kraj Polska

24.01.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-01-23**

Kraj **Polska**

24.01.2023



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Olsztyn, warmińsko-mazurskie**

Kraj **Polska**

2022

11.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
12 280 km

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

22.11.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
12 229 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Czarny**

Oferta leasingowa

Oferta dealera

Miejsce postoju **Gdynia**

Cena **239 900 PLN**

Kraj **Polska**

21.11.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-11-20**

Kraj **Polska**

23.06.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
6 900 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Szary**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Gdynia**

Cena **254 500 PLN**

Kraj **Polska**

03.2022



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **6 000 - 6 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Tył

Kraj **Polska**

18.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-17**

Kraj **Polska**

18.01.2022

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2025-01-17**

Kraj **Polska**

18.01.2022

Pierwsza rejestracja pojazdu



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

Data i czas
07.11.2022 10:11:35

Rodzaj usługi
Raport autoDNA

IP
89.174.XXX.XXX

Lokalizacja
Gdynia, Poland



Data i czas
20.08.2022 08:08:36

Rodzaj usługi
Raport autoDNA

IP
188.146.XXX.XXX

Lokalizacja
Słupsk, Poland



Wyposażenie

● Sprawdzane, nie odnotowano danych



Archiwalne zdjęcia pojazdu

22.11.2022

Liczba zdjęć 28









23.06.2022

Liczba zdjęć 36





500	Elektrycznie składane lustro zewnętrzne	
587	Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki	
U22	Regulacja odzienia tylnego	1
PM	Pakiet wyposażenia z linia AMG	
275	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień	
840	Przytęmianie sygnali i funkcja termowizyjna	
329	Linia AMG - elementy zewnętrzne	
851	Oświetlenie Ambient	
U26	Dywanki AMG	
U34	Deska rozdzielcza i górną część drzwi obitych materiałami skóropodobnymi	
PM	Linia AMG - elementy zewnętrzne	
514	Ochrona chłodnicy o diamentowej strukturze	
725	Aluminiowe relingi dachowe	
772	Szyba AMG	
RS	Ochrona kar AMG z metalu lekkich, 18"	
U29	Układ hamulcowy o zwiększonej wydajności	2
PM	Pakiet wyposażenia Premium Plus	
234	Asystent "martwego pola"	
242	Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień	
413	Dach panoramiczny	



287	Składane oparcie tylnej kanapy	
30P	Pakiet schowków	
310	Podłogi wloty na napoje	
325	Centralna podłoga powietrzna	
345	Wyświetlacz przedniej szyby sterowany czujnikiem deszczu	
351	System alarmowego połączenia „Emergency call”	
421	Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC	
440	Tempomat	
475	System monitorowania ciśnienia w oponach	
484	USB adapter cable	
504	Asystent limitu prędkości	
525	System multimedialny MBUX	
537	Radio cyfrowe	
541		
670	Wykorzystanie ciepła resztkowego z silnika	
677	Zawieszenie AGILITY CONTROL z systemem selektywnego tłumienia drgań	
682	Gałnica	
687	BlueTEC diesel emission control system including generation 4	
757	Konsole środkowa - Błyszcząca czarna	
766	Przełączanie do instalacji radia cyfrowego DAB	





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.