



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj i zobacz
raport online

Ostatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna



Mercedes-Benz C300
WDD2053481F540590

PB Benzyna

Ostatni stan drogomierza **136 947 km**

Ubezpieczenie do **2027-08-18**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-19 16:02:40 UTC +0200 Wersja językowa PL
b1bd358d-be9fe925-7dad1194-51f1c19d-f116efc1



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie



Brak szkody
całkowitej



Brak
rozbieżności
drogomierza



Krajowy



Akcje serwisowe



Więcej niż jeden
właściciel

Przegląd historii

Kradzież

● Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

● Nie odnotowano

Uszkodzenie

▲ Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

● Nie odnotowano

Szkoda całkowita

● Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

● Nie odnotowano

Akcja serwisowa

▲ Ogłoszono

Niedopuszczony do ruchu

● Nie odnotowano

Złomowanie

● Nie odnotowano

Historia serwisowa

● Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 37



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 1



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 14/14



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 15



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 36



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 2



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 132



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 34



Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • C300

Producent

MERCEDES-BENZ

Rodzaj nadwozia

COUPE

Typ paliwa

BENZYNA

Pojemność silnika [cm3]

1991

Kraj producenta

NIEMCY

Rok modelowy

2017

Kod koloru lakieru

799U

Kolor lakieru

DIAMOND WHITE -
METALLIC PAINT

Próbka koloru lakieru

Kod koloru wnętrza

225A

Wersja

C 300

Linia

C-CLASS

Seria

C205

Data produkcji

2017

Kod silnika

274.920

Typ silnika

DIRECT INJECTION

Moc silnika

180KW (245HP)

Układ kierowniczy

LEWOSTRONNY

Kod skrzyni biegów

725.008

Typ skrzyni biegów

AUTOMATYCZNA

Skrzynia biegów

9-SPEED AUTOMATIC
TRANSMISSION

Kod modelu

205348

Liczba zaworów

16

Liczba biegów

9

Kraj wytworzenia

NIEMCY

Liczba drzwi

2

Wykończenie wnętrza

LEATHER - BEIGE

Średnie spalanie [l/100km]

11.62

Fabryka

BREMEN

Numer seryjny skrzyni biegów

725008 20 300567

Numer seryjny pojazdu

540590

Generacja

IV

Rynek przeznaczenia

POLSKA

Segment

AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA

Liczba cylindrów

4

Norma emisji spalin

EURO 6



Akcje serwisowe

2018-04-11



Niedostateczne uziemienie kolumny kierownicy

Problem

W związku z niedostatecznym uziemieniem kolumny kierownicy przy jednoczesnym uszkodzeniu ścieżek przewodzenia prądu w kasie sprzęgacza obrotowego w module przełącznika kolumny kierownicy może dojść do nieuzasadnionej aktywacji poduszki powietrznej.

Efekty usterki

Usterka może spowodować zranienie kierowcy i zwiększa potencjalne ryzyko wypadku.

Naprawa

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu sprawdzenia mechanicznej kolumny kierownicy i jej ewentualnego skorygowania.

Data produkcji **NIE PODANO**

Źródło **UOKIK**

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 14

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

● Nie odnotowano




Węgry

Baza skradzionych pojazdów - HU

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza

**Cel sekcji:**

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

19.08.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-08-18**

Kraj **Polska**

03.08.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
136 947 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2027-08-03**

Kraj **Polska**

2025

26.09.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-09-25**

Kraj **Polska**

19.08.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-08-18**

Kraj **Polska**

08.08.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
130 635 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-08-08**

Kraj **Polska**

08.08.2025



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Kraków, małopolskie**

Kraj **Polska**

25.07.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-07-24**

Kraj **Polska**

25.06.2025

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
129 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Biały**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Zielona Góra**

Cena **117 000 PLN**

Kraj **Polska**

2024

26.09.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-09-25**

Kraj **Polska**

17.09.2024



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Zielona Góra, lubuskie**

Kraj **Polska**

19.08.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
120 965 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-08-19**

Kraj **Polska**

05.08.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-08-04**

Kraj **Polska**

13.06.2024

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
120 800 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia **Biały**

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Żary**

Cena **135 000 PLN**

Kraj **Polska**

03.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
117 995 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

01.03.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-02-28**

Kraj **Polska**

14.02.2024

 **Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności**

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **żarski, lubuskie**

Kraj **Polska**

2023

07.07.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
112 013 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-07-07**

Kraj **Polska**

03.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
109 623 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana świec zapłonowych

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

01.03.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-02-29**

Kraj **Polska**

09.01.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
106 470 km

Kraj **Polska**

2022

04.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
93 117 km

Serwis regularny

Wymiana klocków hamulcowych

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego w automatycznej skrzyni biegów

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

05.04.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
91 896 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-04-05**

Kraj **Polska**

03.2022

 Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7 000 - 7 500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Tył

- Lewy tył

01.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-02-28**

Kraj **Polska**

2021

05.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
79 010 km

05.2021

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 250 - 3 500 PLN**


Rezultat



USZKODZENIE SZYB

Grupa części

- Szyby



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj **Polska**

01.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-02-28**

Kraj **Polska**

01.03.2021

Przejrejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **żarski, lubuskie**

Kraj **Polska**

2020

05.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Wymiana klocków hamulcowych
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana baterii w kluczyku
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana świec zapłonowych
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
63 095 km

04.2020

 Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 500 - 3 750 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Tył

Kraj **Polska**

01.03.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-02-28**

Kraj **Polska**

29.02.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-02-28**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
61 260 km

2019

04.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
43 938 km

2017

04.2017

 Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 000 - 3 250 PLN**

Kraj **Polska**

01.03.2017

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego 2020-02-28

Kraj Polska

01.03.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

Data i czas
12.07.2025 01:07:18Rodzaj usługi
Raport autoDNAIP
94.254.XXX.XXXLokalizacja
PolandData i czas
18.08.2024 03:08:00Rodzaj usługi
Raport autoDNAIP
37.30.XXX.XXXLokalizacja
Zielona Góra,
Poland

Wypożyczenie

AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT.
PLUS (DISTRONIC PLUS)

233

ELECTRICALLY ADJUSTABLE RIGHT
DRIVER SEAT W MEMORY

242

INTERIOR AND EXTERIOR
MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING

249

AUTONOMOUS BRAKE
INTERVENTION/WARN. FOR PED.
PROT.

271

COLLISION MINIMIZATION BRAKE
INTERV./WARNING (CMS)

300

AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR
SUSPENSION SEMI-ACTIVE

489

COC PAPER EURO6 TECH. W/O
REGISTRATION CERT.PART 2

968

LEATHER-CLAD INST.PANEL +
BELTLINE (ART. EMBOSSED)

U09

TRANSMISSION MODE SELECTOR
LEVER (AGILITY SELECT)

B59

REAR-END COLLISION WARNING AND PROTECTION SYSTEM	253	MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)	275	SOFTWARE CONTROL FOR FORCE-FREE IN POSITION "D"	K27
DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN	U72	SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING	213	STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG	6P5
AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT	772	REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING	B09	AMG LINE INTERIOR/AMG SPORTS PACKAGE INTERIOR	P29
AMG LINE EXTERIOR/AMG SPORTS PACKAGE EXTERIOR	P31	OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET POLISH	16B	AMG MULTI-SPOKE WHEELS 19" WITH MIXED TIRES	665
ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER	5A1	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14	PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD	U60
DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC	642	SIDEBAGS IN REAR WITH BELT FORCE LIMITER	298	SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882
FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING	U10	BRAKE ASSIST PLUS CROSS TRAFFIC (BAS+Q)	269	INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - POLISH	343B
EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT	3U1	PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF	413	JOINT FLANGE W/ GW 110 / 3, 3-ARM X 110	6A2
AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+)	628	FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1	916	EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING	927
DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION	B03	3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE	502	SENSORS FOR TRUNK LID OPENING/CLOSING	871
DISTRONIC PLUS CROSS SUPPORT (DTR+Q)	266	FRONT VIEW DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)	463	CONTROL CODE, ESIL SEAT VENTILATION	151
MBCONNECT - REMOTE ONLINE (HERMES)	11U	HERMES - COMMUNICATION MODULE UMTS	360	ASSEMBLY, ACTUATORS (THREE WHEELS)	3A7
BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551	I-SIZE-MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)	8U8	ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)	238
SPEED- + LOADINDEX 93Y XL+96Y XL	56V	TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON	448	ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR	500
BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM	51U	RADIATOR GRILLE IN DIAMOND LOOK	5U4	4-CYLINDER GASOLINE ENGINE M274	M274
9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	421	DIAMOND WHITE - METALLIC PAINT	799U	OIL OFFSET QUANTITY +300GR OIL	A030
EXPANDED BRAKE ASSIST (BAS+)	268	E-CALL EMERGENCY CALL SYSTEM	351	TRANSMISSION CODE VERSION 11	G011
ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11	ENGINE INCREASED PERFORMANCE	M014	REAR BELT STATUS INDICATION	U01
MB MOBILO WITH DSB AND GGD	255B	FRONT SEAT CLIMATE CONTROL	401	4-CYL. GASOLINE CONVERTER	1A1
HEATED SCREEN WASH SYSTEM	875	ENGINE NOISE OVER SPEAKER	B63	LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT	U22
ACTIVE BLIND SPOT ASSIST	237	VEHICLE DYNAMICS PACKAGE	483	TRAFFIC SIGN RECOGNITION	513
NOISE-OPTIMIZED TOOTHING	A104	THEFT PROTECTION PACKAGE	P54	THROUGH-LOADING FEATURE	287
ALTERNATIVE REFRIGERANT	2U8	LIVE TRAFFIC CAPABILITY	367	INTERIOR LIGHT ASSEMBLY	876
CONTROL CODE MARKETING	1P6	COMAND APS NTG5/NTG5.5	531	CONTROL CODE MARKETING	5P6
TRIM PIECES - ALUMINUM	739	WHEEL ARCH ENLARGEMENT	776	AUTOMATIC TRANSMISSION	GA

Raport Historii Pojazdu autoDNA WDD2053481F540590

AUTOMATIC TRANSMISSION	GA7	DISPLACEMENT 2.0 LITER	M20	FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR
TIRE PRESSURE CONTROL	475	AMBIENCE ILLUMINATION	877	ILLUMINATED DOOR SILL	U25
FRONT AXLE HALF, LEFT	VL	AMBIENT ILLUMINATION	611	PREMIUM SOUND SYSTEM	810
REMOTE TRUNK LOCKING	881	SPORT EXHAUST SYSTEM	U21	CONVERTER VERSION 9	2A8
COMPARTMENT PACKAGE	30P	ACTIVE PARK ASSIST	235	PLANT CONTROL CODE	JVG
LEFT-HAND STEERING	L	KEYLESS-GO PACKAGE	P17	TELEPHONE ANTENNA	274
FIRE EXTINGUISHER	682	DARK TINTED GLASS	840	MODEL SERIES 205	F205
FLOOR MATS - AMG	U26	LEATHER - BEIGE	225A	DRIVING PACKAGE	23P
AIR CONDITIONER	580	PARKING PACKAGE	P44	MIRRORS PACKAGE	P49
EHS GENERATION	21A	KEYLESS START	893	NIGHT PACKAGE	P55
UNDERSHIELDS	481	KEYLESS - GO	889	SUMMER TIRES	R01
GPS ANTENNA	270	KNEE AIRBAG	294	RAIN SENSOR	345
DVD CHANGER	814	BELT FEEDER	U02	CUP HOLDER	309
REAR AXLE	HA	YOM 16/2	057	YOM 16/1	807
LEATHER	200A	PRESAFE	299	TIREFIT	B51
POLAND	559L	EUROPE	5XXL	COUPE	FC




Archiwalne zdjęcia pojazdu

25.06.2025

Liczba zdjęć 18



[illegible]

[illegible][illegible]

Mazowiec-Rozr. PKiW Typ C 300 Coupé		
Typ		PLN
Pojazd z wyposażeniem podstawowym od zakładu producenta		111 480,03
Lakier	799	5 742,51
Tamperka	221	4 130,00

[illegible]

Wypozyczenie specjalistyczne

110 Internet Online

120 Servis Cosmopole

211 Bioprospektacja aktual iowa

230 Pakiet oprogramowania bioprospektacyjnego jany

230 DISTRONIC PLUS - aktywny komponent

237 Aktywny asystent "marnotrawcy punktów"

238 Aktywny asystent oszczedzania czasu ruchu

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.