Raport Historii Pojazdu autoDNA



Mercedes-Benz S63

WDD2221781A183501

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **205 024 km**

Wiek pojazdu **11 lat(a)**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-09-28 20:35:45 UTC +0200 Wersja językowa PL
1264d7b7-4d42ae83-b7f61b77-af865ce3-2f75555a

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Rozbieżność drogomierza
- Krajowy
- Leasing/ wynajem
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **35**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **24**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **40**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **4**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **136**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **81**

Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • S63

Producent **MERCEDES-BENZ**	Rodzaj nadwozia **SEDAN**	Typ paliwa **BENZYNA**
Pojemność silnika [cm3] **5461**	Kraj producenta **NIEMCY**	Rok modelowy **2015**
Kod koloru lakieru **056U**	Próbka koloru lakieru	Kod koloru wnętrza **561A**
Wersja **S 63 AMG 4MATIC**	Linia **S-CLASS**	Seria **V222**
Data produkcji **2015**	Kod silnika **157.985**	Typ silnika **DIRECT INJECTION**
Moc silnika **430KW (585HP)**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Kod skrzyni biegów **722.971**
Typ skrzyni biegów **AUTOMATYCZNA**	Skrzynia biegów **AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED**	Kod modelu **222178**
Liczba zaworów **32**	Liczba biegów **7**	Kraj wytworzenia **NIEMCY**

Liczba drzwi **4**	Wykończenie wnętrza **EXCLUSIVE LEATHER - BLACK/ANTHRACITE**	Fabryka **SINDELFINGEN**
Numer seryjny skrzyni biegów **722971 06 286569**	Numer seryjny pojazdu **183501**	Generacja **VI**
Rynek przeznaczenia **POLSKA**	Segment **AUTA LUKSUSOWE / KLASA WYŻSZA**	Liczba cylindrów **8**
Norma emisji spalin **EURO 6**		

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

01.04.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **205 024 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-04-01**

Kraj **Polska**

09.01.2026

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **201 888 km**

Kraj **Polska**

09.01.2026

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **201 927 km**

Kraj **Polska**

01.2026

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **8 500 - 9 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE PODWOZIA

Grupa części
- Układ zawieszenia



Strefa uszkodzenia
- Prawy przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

2025

06.09.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-09-05**

Kraj **Polska**

05.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **192 908 km**

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego
Wymiana baterii w kluczyku
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

27.03.2025

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
190 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Czarny**
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Częstochowa**
Cena **239 000 PLN**

Kraj **Polska**

17.03.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
191 022 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-03-17**

Kraj **Polska**

2024

06.09.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-09-05**

Kraj **Polska**

28.02.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
173 674 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-02-28**

Kraj **Polska**

2023

06.09.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-09-05**

Kraj **Polska**

18.07.2023

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną
Miejsce rejestracji **Częstochowa, śląskie**

Kraj **Polska**

01.06.2023

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza **161 000 km**

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Czarny**
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Sucha Beskidzka**
Cena **269 370 PLN**

Kraj **Polska**

23.03.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **158 532 km**

Kraj **Polska**

02.02.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **155 384 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-02-02**

Kraj **Polska**

2022

12.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **154 225 km**

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

02.12.2022

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **suski, małopolskie**

Kraj **Polska**

08.11.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza **150 000 km**

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Czarny**
Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju **Sucha Beskidzka**
Cena **319 800 PLN**

Kraj **Polska**

06.09.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-09-05**

Kraj **Polska**

26.04.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
148 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Czarny**
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Sucha Beskidzka**
Cena **319 800 PLN**

Kraj **Polska**

21.01.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
144 000 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-01-21**

Kraj **Polska**

2021

06.09.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-09-05**

Kraj **Polska**

18.05.2021

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
125 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Czarny**
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Sucha Beskidzka**
Cena **319 800 PLN**

Kraj **Polska**

02.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **<=100 PLN**

Kraj **Polska**

02.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
121 640 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

02.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **6 500 - 7 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE SZYB

Grupa części
- Szyby



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj **Polska**

2020

06.09.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-09-05**

Kraj **Polska**

03.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
101 642 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego w automatycznej skrzyni biegów
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2019

10.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
90 608 km

10.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **9 500 - 10 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód

Kraj **Polska**

09.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
80 764 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana świec zapłonowych
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

06.09.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-09-05**

Kraj **Polska**

06.09.2019

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Pojazd z leasingu
Miejsce rejestracji **Rzeszów, podkarpackie**

Kraj **Polska**

2018

10.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
65 782 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

26.04.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
61 905 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2020-04-26**

Kraj **Polska**

2017

09.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
51 976 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana filtra paliwa
Wymiana oleju i filtra olejowego w automatycznej skrzyni biegów
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

2016

09.2016

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
37 574 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2015

12.2015

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
18 780 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

30.04.2015

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie

Katalizator
Termin badania technicznego **2018-04-29**
Kraj **Polska**

30.04.2015


Pierwsza rejestracja pojazdu

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja	
09.10.2025 03:10:21	**Raport autoDNA**	**193.42.XXX.XXX**	**Warsaw, Poland**	
12.06.2025 12:06:44	**Raport autoDNA**	**31.42.XXX.XXX**	**Częstochowa, Poland**	
14.05.2025 09:05:45	**Raport autoDNA**	**89.171.XXX.XXX**	**Warsaw, Poland**	
10.04.2025 09:04:57	**Raport autoDNA**	**83.31.XXX.XXX**	**Kielce, Poland**	

Wyposażenie

REAR BACK REST ADJUSTMENT AND HEAD RESTRAINTS, ELE	223	AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS)	233	INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING	249

AUTONOMOUS BRAKE INTERVENTION/WARN. FOR PED. PROT.	271	COLLISION MINIMIZATION BRAKE INTERV./WARNING (CMS)	300	HEAT INSULATING+IR REFLECTG.SAFETY GLASS ALL-ROUND	596
COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2	968	TRANSMISSION HOUSING WITH DEEP OIL LINE CONNECTION	A68	DSM: STAR2 ELIMINATION I/O-ERROR-CONTROL CODE W 10	J7A
ELECTRIC ROLLER SUN BLINDS IN REAR DOOR LH AND RH	297	KAROSSE ZUR DECKLACKIERUNG NACH MAYBACHLACKIERUNG	N19	REAR-END COLLISION WARNING AND PROTECTION SYSTEM	253
MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)	275	MBCONNECT - ECALL EUROPE EMERG. CALL SYS. GEN. 2	350	FRONT INTELLIGENT/FOLDING COMFORT HEAD RESTRAINT	439
AQUABLADE INCL. HEATED WINDSHIELD WASHER SYSTEM	874	DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN	U72	STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG	6P5
AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT	772	REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING	B09	OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET POLISH	16B
FUEL TANK WITH GREATER CAPACITY - VOLUME 2	915	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14	PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD	U60
DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC	642	SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882	I-VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS4 AND FBS4	A15
COMFORT HEATER PACKAGE AT FRONT AND REAR	P69	FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING	U10	BRAKE ASSIST PLUS CROSS TRAFFIC (BAS+Q)	269
INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - POLISH	343B	EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT	3U1	PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF	413
ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW	540	FRONT PASSENGER SEAT CHAUFFEUR SETTING	452	AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+)	628
AMG 20" SPOKED WHEELS WITH MIXED TIRES	648	EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING	927	DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION	B03
VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE	M005	CHAUFFEUR PACKAGE WITH MEMORY FUNCTION	P07	3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE	502
SENSORS FOR TRUNK LID OPENING/CLOSING	871	DISTRONIC PLUS CROSS SUPPORT (DTR+Q)	266	FRONT VIEW DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)	463
EXCLUSIVE LEATHER - BLACK/ANTHRACITE	561A	REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATER	B24	DYNAMICS SEAT,FRONT LEFT AND RIGHT	432
SPEED- + LOADINDEX 101Y XL+104Y XL	49V	BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551	MBCONNECT - REAL-TIME TRAFFIC DATA	B54
TRIM PIECES - CARBON/PIANO LACQUER	H10	REMOTE CONTROL FOR RADIO / COMAND	816	AUTOMATIC TRANSMISSION REINFORCED	GV
ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)	238	TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON	448	DRIVING ASSISTANCE PACKAGE PLUS	P20
OIL OFFSET AMOUNT +1100 ML OIL	11A	AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED	427	FRONT PASSENGER ENTERTAINMENT	867
V8 GASOLINE ENGINE M157 - AMG	M157	EXPANDED BRAKE ASSIST (BAS+)	268	ADDITIONAL SCOPE TRIM PIECES	735
TRANSMISSION CODE VERSION 71	G971	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11	157.9 - 20130703 - AEJ 24/2	055
AIR CONDITIONER IN THE REAR	582	ROOF LINER MICROFIBRE BLACK	61U	157.9 - 20130703 - YOM 24/1	805
REAR BELT STATUS INDICATION	U01	MBCONNECT - BASIC SERVICES	06U	MB MOBILO WITH DSB AND GGD	255B
FRONT SEAT CLIMATE CONTROL	401	FRONT COMFORT SEAT HEATERS	902	AMG - CERAMIC BRAKE SYSTEM	B07

222 - 20110617 - YOM 14/2 055	MBCONNECT - REMOTE ONLINE 05U	REAR SEAT CLIMATE CONTROL 402
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL 581	222 - 20100224 - YOM 14/1 805	ACTIVE BLIND SPOT ASSIST 237
TRAFFIC SIGN RECOGNITION 513	REAR COMFORT SEAT HEATER 903	PADDING AT FRONT, HEATED 906
THEFT PROTECTION PACKAGE P54	SEAT WITH BUNK FUNCTION 453	PADDING AT REAR, HEATED 907
COMAND APS NTG5/NTG5.5 531	EXCLUSIVE LEATHER TRIM 560A	WHEEL ARCH ENLARGEMENT 776
BODYSHELL LOAD STAGE 2 LS2	SUN PROTECTION PACKAGE P09	FRONT AXLE HALF, RIGHT VR
HEATED STEERING WHEEL 443	TIRE PRESSURE CONTROL 475	HIGH END SOUND SYSTEM 811
AMBIENCE ILLUMINATION 877	SERIES PRODUCTION 222 F222	TYPE APPROVAL STAGE 2 K96
ILLUMINATED DOOR SILL U25	FRONT AXLE HALF, LEFT VL	VGS D4-0, D3 PATTERN 35A
REMOTE TRUNK LOCKING 881	POWER CLOSING SYSTEM 883	FRONT MEMORY PACKAGE P64
230 V SOCKET IN REAR U67	AIR QUALITY PACKAGE P21	LIGHT PACKAGE (FFO) P35
ACTIVE PARK ASSIST 235	AMG DRIVER PACKAGE 250	LEFT-HAND STEERING L
CAPACITY 5,5 LITRE M55	KEYLESS-GO PACKAGE P17	NIGHT VIEW ASSIST 610
FIRE EXTINGUISHER 682	DARK TINTED GLASS 840	EXCLUSIVE PACKAGE P34
SPECIAL PAINTWORK Z01	REAR-VIEW CAMERA 218	AUXILIARY HEATER 228
MEMORY REAR SEAT 276	DVD SINGLE DRIVE 815	DIGITAL TV TUNER 865
REDUCED-FRICTION A89	FLOOR MATS - AMG U26	DUAL CUP HOLDER 310
SEDAN ELONGATED FV	PARKING PACKAGE P44	SHIFT BY WIRE A21
KEYLESS - GO 889	DIRECT START A20	JUNE RELEASE J81
SUMMER TIRES R01	REAR AXLE HA	POLAND 559L
EUROPE 5XXL		

Archiwalne zdjęcia pojazdu

27.03.2025 Liczba zdjęć 17























01.06.2023 **Liczba zdjęć 16**





AMG








08.11.2022 **Liczba zdjęć 16**





















26.04.2022 **Liczba zdjęć 7**








18.05.2021 **Liczba zdjęć 25**























13.0°c
491.9
125689














Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.