Raport Historii Pojazdu autoDNA

Mercedes-Benz Vito

WDF44781513139074

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **117 526 km**

Ubezpieczenie do **2027-08-02**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-28 10:59:44 UTC +0100 Wersja językowa PL
d3087ae1-30992de9-94e603c5-77f5c9d5-bd772d70

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

Uszkodzenie

Brak szkody całkowitej

Brak rozbieżności drogomierza

Krajowy

Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **21**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **17**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **34**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **154**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • Vito

Producent **MERCEDES-BENZ**	Rodzaj nadwozia **VAN**	Kraj producenta **NIEMCY**
Rok modelowy **2016**	Kod koloru lakieru **5890**	Kolor lakieru **PAINT CAVANSITE BLUE METALLIC MB 5890**
Próbka koloru lakieru	Seria **W447**	Wersja **V 250AVG/E 4X2 3430**
Linia **V-CLASS**	Data produkcji **2016**	Kod silnika **651.950**
Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Kod skrzyni biegów **722.908**	Kod modelu **447815**
Numer seryjny skrzyni biegów **722908 14 116465**	Numer seryjny pojazdu **139074**	Rynek przeznaczenia **POLSKA**
Generacja **III**	Segment **LEKKIE POJAZDY UŻYTKOWE**	

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

06.08.2026

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną
Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

03.08.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-08-02**

Kraj **Polska**

17.07.2026

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
117 526 km

Pojazd używany
Kolor nadwozia **Niebieski**
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Warszawa**
Cena **150 000 PLN**

Kraj **Polska**

16.04.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
115 057 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-04-16**
Kraj **Polska**

21.03.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-03-20**
Kraj **Polska**

01.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **114 403 km**

Serwis regularny
Kraj **Polska**

2025

11.04.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **108 767 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-04-11**
Kraj **Polska**

21.03.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-03-20**
Kraj **Polska**

2024

07.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **106 988 km**

Serwis regularny
Kraj **Polska**

17.04.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **105 047 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-04-17**
Kraj **Polska**

21.03.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-03-20**

Kraj **Polska**

2023

17.04.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
101 615 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-04-17**

Kraj **Polska**

21.03.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-03-20**

Kraj **Polska**

2022

10.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
99 905 km

Serwis regularny
Wymiana oleju i filtra olejowego
Serwis klimatyzacji
Wymiana filtra kabinowego węglowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana płynu hamulcowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana płynu chłodzącego

Kraj **Polska**

13.04.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
97 204 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-04-13**

Kraj **Polska**

21.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-03-20**

Kraj **Polska**

2021

15.04.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **86 251 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-04-15**

Kraj **Polska**

21.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-03-20**

Kraj **Polska**

2020

11.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **85 955 km**

Serwis regularny
Wymiana oleju i filtra olejowego
Serwis klimatyzacji
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

21.03.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-03-20**

Kraj **Polska**

2019

03.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **71 259 km**

Serwis regularny
Wymiana oleju i filtra olejowego
Serwis klimatyzacji
Wymiana filtra kabinowego węglowego
Wymiana oleju i filtra olejowego w automatycznej skrzyni biegów
Wymiana filtra powietrza silnika
Serwis układu hamulcowego

Kraj **Polska**

22.03.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **71 263 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-03-21**

Kraj **Polska**

2018

02.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
45 821 km

Serwis regularny
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana filtra kabinowego węglowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Polska**

01.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 500 - 1 600 PLN**

Kraj **Polska**

2017

06.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 300 - 1 400 PLN**

Kraj **Polska**

05.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
27 146 km

05.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **700 - 800 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej

Strefa uszkodzenia
- Przód
- Lewy przód

Kraj **Polska**

03.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
19 734 km

Serwis regularny
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Polska**

2016

10.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2 200 - 2 400 PLN**

Kraj **Polska**

08.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 250 - 3 500 PLN**

Kraj **Polska**

08.2016

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
9 539 km

08.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 250 - 3 500 PLN**

Kraj **Polska**

21.03.2016

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Katalizator
Termin badania technicznego **2019-03-20**

Kraj **Polska**

21.03.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

ELECT.ADJ.& HEAT.OUTSIDE MIRR. W/INTEG. TURN SIGN.	F69	AUTOMAT.DIMMING OUTSIDE AND INSIDE REARVIEW MIRROR	F72	CONVENIENCE OPENING/CLOSING W. INFRARED REM.CONTRL	FZ8
LIGHTING IN GRAB HANDLE AT REAR W/ READING SPOTLT.	LC6	3-PASS.COMF.BENCH SEAT,1ST ROW,OUTER SEAT FOLDABLE	US4	LEFT FRONT WINDOW, FIXED IN SIDE WALL/SLIDING DOOR	W16
RIGHT FRONT WINDOW,FIXED IN SIDE WALL/SLIDING DOOR	W17	MERCEDES-BENZ MOBILO WITH DSB AND RUST-TH.WARRANTY	XO7	STEERING WHEEL ADJUSTABLE IN INCLINATION & HEIGHT	CL1
BUMPER AND DETACHABLE PARTS PAINTED VEHICLE COLOR	CM2	SEAT BELT WARNING SYSTEM FOR FRONT PASSENGER SEAT	J55	TAIL-, BRAKE AND TURN SIGNAL LIGHTS IN LED TECH.	LG4
MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH TRIP COMPUTER	CL4	INSTRUMENT PANEL IN LEATHER LOOK WITH TRIM SEAM	FH6	RADIO REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY WATER HEATER	HY1
ENGINE OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 HP) 3800 RPM	MG4	12V SOCKETS FOR SEAT ROWS, REAR RIGHT AND LEFT	ES3	TIRE PRESSURE MONITORING AT FA + RA, WIRELESS	RY2
ARMRESTS FOR SEATING IN PASSENGER COMPARTMENT	U73	LETTERING ENTRANCE MERCEDES-BENZ ILLUMINATED	C74	SEMI-AUTOM. REGULATED A/C, TEMPMATIC IN REAR	HZ7
ELECTRICALLY ADJUSTABLE FRONT PASSENGER SEAT	SF2	BRAKE CALIPERS WITH MERCEDES-BENZ LETTERING	BS1	ACTIVE SEAT VENTILATION FOR FRONT PASSENGER	SE1
WINDOWBAGS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER	SH9	CHILD SAFETY LOCK ON DOORS IN PASS. COMP.	T70	THERMOTRONIC AUTOMATIC AIR CONDITIONING	HH4
EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT	IH1	AMBIENT ILLUMINATION IN OUTSIDE MIRRORS	LC5	ELEC. ACTUATION FOR SLIDING DOOR, RIGHT	T55
ABSORBENT GLASS MAT BATTERY 12 V 92 AH	ED4	ELEC. ACTUATION FOR SLIDING DOOR, LEFT	T56	PAINT CAVANSITE BLUE METALLIC MB 5890	5890

COMAND ONLINE WITH 6-DISK DVD CHANGER	EA2	3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE	EX9	2 CLIP-ON CUPHOLDERS IN REAR ARMRESTS	FG9
TRIM PIECES WOOD LOOK ASH, DARK BROWN	FH8	INSTRUMENT CLUSTER WITH COLOR DISPLAY	JK5	TRAILER COUPLING, REMOVABLE BALL HEAD	Q50
FRONT PASSENGER THORAX/PELVIS SIDEBAG	SH2	HOT/COLD AIR DUCT TO PASSENGER COMP.	H00	INDICATOR LAMP FOR WIPER FLUID LEVEL	JA1
FRONT PASSENGER BACKREST STOWAGE NET	SZ8	SEAT RAIL SYSTEM WITH QUICK COUPLING	UR1	BUFFER BATTERY FOR STARTING PROCESS	E34
HEATER FOR WINDSHIELD WASHER SYSTEM	F48	ILLUMINATED MIRRORS FOR SUN VISORS	FS5	ILLUMINATION FOR FOOTWELL AT FRONT	LC7
EMISSION CLASS EURO 6B M/N1 GR. II	MB6	ACTIVE SEAT VENTILATION FOR DRIVER	SE0	FRONT SEAT ELECTRICALLY ADJUSTABLE	SF1
COLOR GLAZING IN REAR, BLACK GLASS	W70	OUTSIDE MIRROR, AUTOMATIC FOLD-IN	F65	WHEEL BASE 3430 MM, LONG OVERHANG	IN3
AVANTGARDE SPORT PACKAGE EXTERIOR	PX0	AVANTGARDE DESIGN-PAKET INTERIEUR	PY0	FUEL FILTER WITH WATER SEPARATOR	181
ACTIVE DISTANCE ASSIST DISTRONIC	ET4	CENTER CONSOLE WITH ROLLER BLIND	FG0	FUEL FILTER WITH WATER SEPARATOR	KL5
DRIVER SEAT BACKREST STOWAGE NET	SZ7	CARPET IN FRONT VEHICLE INTERIOR	V44	POLISH LABELS / PRINTED MATERIAL	XU5
BURMESTER SURROUND SOUND SYSTEM	E65	SEAT HEATER FOR FRONT PASSENGER	H15	HEAT-ABSORBING GLASS ALL ROUND	H20
MAINTENANCE INTERVAL 40,000 KM	JX2	COMFORT OVERHEAD CONTROL PANEL	LC4	LUMBAR SUPPORT FOR DRIVER SEAT	SE5
SEPARATELY OPENING REAR WINDOW	W64	12 V SOCKET, TRUNK/CARGO AREA	ES2	ELECTRONIC KEY IN CHROME LOOK	FC1
CLIMATE ZONE 1 (COLD/COMFORT)	HI1	LIFTGATE AMBIENT ILLUMINATION	LC8	TIRE MANUFACTURER DUNLOP (20)	RF2
LUMBAR SUPPORT FOR PASS. SEAT	SE4	LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM	LG2	DRIVER THORAX/PELVIS SIDEBAG	SH1
HOT WATER ADDITIONAL HEATER	H12	LUXURY MULTIPURPOSE VEHICLE	IK3	AGILITY CONTROL SUSPENSION	CA1
LOCKABLE GLOVE COMPARTMENT	F66	DRIVING ASSISTANCE PACKAGE	JP2	LOAD COMPARTMENT PARTITION	YG4
MEDIA INTERFACE CABLE KIT	ES9	LIGHT-ALLOY WHEELS 7JX 17	RL8	PORCELAIN INNER HEADLINER	VD6
APPROVAL AS PASSENGER CAR	Z42	THEFT PROTECTION PACKAGE	FY1	ALTERNATOR 14 V / 200 A	M40
ACTIVE SLIDING DOOR LOCK	T14	GRAB HANDLE FOR ENTRANCE	T74	SINGLE SEAT 2. ROW RIGHT	US9
LEATHER NAPPA SILK BEIGE	VY9	MODIFICATION YEAR 5 - II	XN5	ELECTRIC HEATER BOOSTER	HZ0
ECO START/STOP FUNCTION	MJ8	SINGLE SEAT 2. ROW LEFT	US8	WEIGHT VARIANT 3,100 KG	XA8
LEATHER STEERING WHEEL	CL3	SEAT HEATER FOR DRIVER	H16	DISPLACEMENT 1.4 LITER	M014
BLUEEFFICIENCY PACKAGE	MX0	CONTROL CODE MARKETING	WQ3	ROOF RAILING ANODIZED	D14
AMBIANCE ILLUMINATION	LC1	ADAPTIVE BRAKE LIGHTS	LE1	ALTERNATOR MANAGEMENT	MG9

SPARE WHEEL WITH JACK	RR6	BLIND SPOT ASSISTANT	JA7	WHEEL MAKE UNIWHEELS	RX4
GRAB HANDLES IN REAR	VH1	DIGITAL RADIO (DAB)	E1D	DVD REGIONAL CODE 2	ID2
TRAFFIC SIGN ASSIST	JA9	LANE KEEPING ASSIST	JW5	CO-DRIVER'S AIR BAG	SA6
ACTIVE PARK ASSIST	EZ7	LEFT-HAND STEERING	L	WHEEL SIZE GROUP 2	R22
LUGGAGE SAFETY NET	V78	EASY-PACK LIFTGATE	W68	MODEL GENERATION 0	XZ0
HILL-START ASSIST	E07	SLIDING DOOR LEFT	T19	VELOUR FLOOR MATS	VL2
REAR FIXED WINDOW	W29	ATTENTION ASSIST	JW8	TYRES 225/55 R17	RG7
MIRRORS PACKAGE	FP3	METALLIC FINISH	IL6	HEADLAMP ASSIST	LA2
STEUERCODE WERK	WC7	7G-TRONIC PLUS	G42	EU/EFTA REGION	IL4
MAIN TANK 70 L	KB5	CARPET IN REAR	V33	SMOKER PACKAGE	V85
COMFORT TYRES	RM4	SPORTS PEDALS	YF3	LUXURY COMBI	FLK
SALES CODE 1	ZC6	EXPORT CODE	IL2	RAIN SENSOR	JF1
KOM MODULE	J49	EXIT LAMPS	LB9	AVANTGARDE	VQ1
COC PAPERS	XC9	M+S TIRES	RM1	HEADLINER	V36
PRE-SAFE	JP1	POLAND	559L	EUROPE	LX5
BASIC	IG5				

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.