Raport Historii Pojazdu autoDNA



Mercedes-Benz E63

WDD2120761B195412

Norma emisji spalin **Euro 6**

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **90 958 km**

Ubezpieczenie do **2027-04-02**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-12 14:31:51 UTC +0100 Wersja językowa PL
777218bb-3b68d02c-1eac9d6f-8f51df36-7981fdf8

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Brak uszkodzenia
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Import
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Nie odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **30**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **8**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **12**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **127**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • E63

Producent **MERCEDES-BENZ**	Rodzaj nadwozia **SEDAN**	Kraj producenta **NIEMCY**
Rok modelowy **2015**	Kod koloru lakieru **049U**	Kolor lakieru **DESIGNO MAGNO KASHMIR WHITE PAINTWORK**
Próbka koloru lakieru	Kod koloru wnętrza **821A**	Wersja **E 63 AMG S 4MATIC**
Seria **W212**	Linia **E-CLASS**	Data produkcji **2015**
Kod silnika **157.981**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Kod skrzyni biegów **722.971**
Typ skrzyni biegów **AUTOMATYCZNA**	Skrzynia biegów **AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED**	Kod modelu **212076**
Wykończenie wnętrza **LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BLACK/ANTHRACITE**	Kraj wytworzenia **NIEMCY**	Liczba drzwi **4**
Fabryka **SINDELFINGEN**	Numer seryjny skrzyni biegów **722971 06 323944**	Numer seryjny pojazdu **195412**

Rynek przeznaczenia **NIEMCY**	Generacja **IV**	Segment **KLASA WYŻSZA-ŚREDNIA**
Liczba biegów **7**	Norma emisji spalin **EURO 6**	

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu"

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd"), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

22.04.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **90 958 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-04-22**
Kraj **Polska**

03.04.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-04-02**
Kraj **Polska**

2025

05.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **80 006 km**

Serwis regularny
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana płynu hamulcowego
Wymiana świec zapłonowych
Wymiana oleju w tylnym dyferencjale

Kraj **Węgry**

03.04.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-04-02**

Kraj **Polska**

03.04.2025

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na osobę fizyczną
Miejsce rejestracji **poznański, wielkopolskie**

Używany, sprowadzony
Kraj poprzedniej rejestracji **Węgry**
Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

01.04.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
78 600 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-04-01**

Kraj **Polska**

2023

04.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
74 085 km

Serwis regularny
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Węgry**

2018

01.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
65 058 km

Serwis regularny
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego w automatycznej skrzyni biegów
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Węgry**

2017

02.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
46 770 km

Serwis regularny
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Węgry**

2016

02.2016

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
31 185 km

Serwis regularny
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Niemcy**

2015

09.2015

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
20 119 km

Serwis regularny
Wymiana oleju w tylnym dyferencjale
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Niemcy**

12.05.2015

Pierwsza rejestracja pojazdu

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS)	233	INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING	249	AUTONOMOUS BRAKE INTERVENTION/WARN. FOR PED. PROT.	271
COLLISION MINIMIZATION BRAKE INTERV./WARNING (CMS)	300	REINF.TRANS.SP.VERS.K-PLATE W/ DRILLED FILL.APERT.	34A	ACOUSTIC LAMINATED SAFETY GLASS DRIVER + REAR DOOR	839
COC PAPER EURO6 TECH. W/ REGISTRATION CERT. PART 2	969	TRANSMISSION HOUSING WITH DEEP OIL LINE CONNECTION	A68	LEATHER-CLAD INST.PANEL + BELTLINE (ART. EMBOSSED)	U09
ELECTRIC ROLLER SUN BLINDS IN REAR DOOR LH AND RH	297	REAR-END COLLISION WARNING AND PROTECTION SYSTEM	253	MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)	275
MBCONNECT - ECALL EUROPE EMERG. CALL SYS. GEN. 2	350	DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN	U72	LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BLACK/ANTHRACITE	821A
PLANT-INTERNAL DISPATCH ROUTE CONTROL IN CMC	N42	OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET GERMAN	02B	THROUGH-LOADING FEATURE VIA ARMREST IN REAR	282
FUEL TANK WITH GREATER CAPACITY - VOLUME 2	915	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14	DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC	642
EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES	954	AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITATION (AKSE)	U18	UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI)	518
SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882	BRAKE ASSIST PLUS CROSS TRAFFIC (BAS+Q)	269	INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN	332B
EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT	3U1	PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF	413	ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW	540
STEUERCODE W50 FUER PPS-INT. VERWENDUNG	N5A	VOLTAGE DIP FUSE FOR START/STOP SYSTEM	4U7	AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+)	628
RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION (MRA)	670	AMG 19" SPOKED WHEELS WITH MIXED TIRES	752	REAR SEAT BENCH HEATING LEFT UND RIGHT	872
EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING	927	DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION	B03	VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE	M005
DESIGNO MAGNO KASHMIR WHITE PAINTWORK	049U	3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE	502	SENSORS FOR TRUNK LID OPENING/CLOSING	871
DISTRONIC PLUS CROSS SUPPORT (DTR+Q)	266	DYNAMICS SEAT,FRONT LEFT AND RIGHT	432	SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION	543
BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551	SPEED- + LOADINDEX ZR19 XL+ZR19 XL	89V	MBCONNECT - REAL-TIME TRAFFIC DATA	B54
CHASSIS WITH STEEL/AIR SUSPENSION	488	AUTOMATIC TRANSMISSION REINFORCED	GV	PAPER CONTROL ROWI CERTIFICATION	117
EPS STEERING (ELECTRIC STEERING)	211	ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)	238	RADIATOR GRILLE WITH CENTER STAR	4U4

ELECTRONIC GEAR RANGE SELECTION	279	MECHANICAL LOCKING DIFFERENTIAL	471	ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR	500
BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM	51U	TRIM PIECES - CARBON HIGH GLOSS	H73	DSM STAR1 FBS4 REMOTE STARTABLE	J8A
OIL OFFSET AMOUNT +1400 ML OIL	14A	AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL	281	AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED	427
V8 GASOLINE ENGINE M157 - AMG	M157	EXPANDED BRAKE ASSIST (BAS+)	268	TRANSMISSION CODE VERSION 71	G971
ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11	ENGINE INCREASED PERFORMANCE	M014	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	2XXL
UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE	386	AMG EXTERIOR CARBON PACKAGE	773	157.9 - 20130703 - AEJ 25/1	806
REAR BELT STATUS INDICATION	U01	MBCONNECT - BASIC SERVICES	06U	MB MOBILO WITH DSB AND GGD	255B
FRONT SEAT CLIMATE CONTROL	401	LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE	810A	BRAKE CALIPERS PAINTED RED	U70
MBCONNECT - REMOTE ONLINE	05U	PELVIS AIRBAG (PELVISBAG)	291	AUTOMATIC CLIMATE CONTROL	581
212 - 20100901 - YOM 15/1	806	HEATED SCREEN WASH SYSTEM	875	ACTIVE BLIND SPOT ASSIST	237
TRAFFIC SIGN RECOGNITION	513	THEFT PROTECTION PACKAGE	P54	THROUGH-LOADING FEATURE	287
CONTROL CODE MARKETING	108	COMAND APS NTG5/NTG5.5	531	WHEEL ARCH ENLARGEMENT	776
SUN PROTECTION PACKAGE	P09	FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR	TIRE PRESSURE CONTROL	475
CARBON OUTSIDE MIRROR	B28	TYPE APPROVAL STAGE 2	K96	ILLUMINATED DOOR SILL	U25
FRONT AXLE HALF, LEFT	VL	VGS D4-0, D3 PATTERN	35A	PREMIUM SOUND SYSTEM	810
REMOTE TRUNK LOCKING	881	SEAT BELT IN SILVER	Y04	ACTIVE PARK ASSIST	235
AMG DRIVER PACKAGE	250	LEFT-HAND STEERING	L	CAPACITY 5,5 LITRE	M55
KEYLESS-GO PACKAGE	P17	FIRE EXTINGUISHER	682	REAR-VIEW CAMERA	218
REDUCED-FRICTION	A89	MODEL SERIES 212	F212	FLOOR MATS - AMG	U26
DRIVING PACKAGE	23P	ELECTRONIC HORN	B08	MIRRORS PACKAGE	P49
SHIFT BY WIRE	A21	KEYLESS - GO	889	DIRECT START	A20
JUNE RELEASE	J81	SUMMER TIRES	R01	KNEE AIRBAG	294
DVD CHANGER	814	SPOILER LIP	U47	SNOW GRID	1U2
LIMOUSINE	FW	REAR AXLE	HA	GERMANY	229L
TIREFIT	B51				

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.